

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CY53717	Stelnummer	VSKBTND23U0156331		
Mærke	NISSAN	Model	NAVARA	Version	2.3 dCi 160 King Cab 4WD MT
Karosseritype		Farve		Reg. dato	04-03-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Manuel
KM. stand	56787	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5118686
Afleveringsdato	01-04-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	BF Goodrich	255/65-17	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	BF Goodrich	255/65-17	06 mm	Vinter
Højre, Bag	BF Goodrich	255/65-17	06 mm	Vinter
Højre, For	BF Goodrich	255/65-17	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej






Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#2	V. A-stolpe	Stolpe	Ridser	K3
#3	V. fordør	Dør	Ridser	K4
#4	V. bagdør	Dør	Ridser	K4
#5	V. panel	Indstigning Venstre For	Rust plet	K4
#6	Bagklap	Lad venstre side	Ridser	K4
#7	Bagklap	Lad bagpå	Ridser	K4
#8	Bagklap	Lad højre side	Ridser	K4
#9	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K3
#10	H. fordør	Dør	Ridser	K3
#11	H. panel	Indstigning Højre For	Rust plet	K4
#12	Interiør	Dør beklædning, Højre For	Ridset	K3
#13	Tag	Tagplade	Rust plet	K4



1

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



1A

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



1B

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



1C

Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



2

Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Ridser



2A

Sted V. A-stolpe
Del Stolpe
Type Ridser




3

Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



3A

Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser




3B

Sted V. fordør
Del Dør
Type Ridser



4
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser



4A
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser




4B
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser



5
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rust plet




5A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rust plet



5B
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Rust plet



6
Sted Bagklap
Del Lad venstre side
Type Ridser



6A
Sted Bagklap
Del Lad venstre side
Type Ridser




6B
Sted Bagklap
Del Lad venstre side
Type Ridser

6C



Sted Bagklap
Del Lad venstre side
Type Ridser

7



Sted Bagklap
Del Lad bagpå
Type Ridser

7A




Sted Bagklap
Del Lad bagpå
Type Ridser

7B



Sted Bagklap
Del Lad bagpå
Type Ridser

8



Sted Bagklap
Del Lad højre side
Type Ridser

8A



Sted Bagklap
Del Lad højre side
Type Ridser

8B



Sted Bagklap
Del Lad højre side
Type Ridser

8C



Sted Bagklap
Del Lad højre side
Type Ridser

9




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Bulet/Ridset



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Rust plet




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Rust plet



Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Rust plet




Sted	Interiør
Del	Dør beklædning, Højre For
Type	Ridset




Sted	Interiør
Del	Dør beklædning, Højre For
Type	Ridset



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Addblue lyser. Bak kamera virker ikke

Fabriksudstyr