


TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	EB58547	Stelnummer	JMZBP6HE601107730		
Mærke	MAZDA	Model	MAZDA3	Version	2.0 SKYACTIV-G 122 HK 5-dørs man.
Karosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	30-12-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	61906	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7031263

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

8,8" TFT farvedisplay	Apple CarPlay / Android Auto	Driver Alert System
Bluetooth	Bakkamera	Elektronisk Parkeringsbremse (EPB)
Parkeringsensorer for og bag	Traffic Sign Recognition	HMI commander
2-zoners klimaanlæg	Smart key, nøglefri adgang	High Beam Control
LED-forlygter (Nær og Fjernlys)	DAB-radio	LED baglygter
Vinduesvisker Deicer	Navigation	Lane Departure Warning (LDW)
Varme i rattet	Integrerede sprinklerdyser	Projiceret Head-Up-Display
Parkeringsensor bag	TYVERIALARM	Smart City Brake Support (SCBS)
Lane Keep Assist	Smart Brake Support (SBS)	Bakspejl med automatisk nedblænding
7 airbags	8 højttalere	El-spejle m/varme og el-foldefunktion
Adaptiv fartpilot	18" aluminiumsfælg	Læderrat (3-egget)
Startknap (nøglefri start)	Advanced Blind Spot Monitoring System (BSMS)	
Automatisk nedblændelige sidespejle	Automatisk dørlåsning	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Toyo	215/45-18	07 mm	Sommer
Venstre, Bag	Toyo	215/45-18	07 mm	Sommer
Højre, Bag	Toyo	215/45-18	07 mm	Sommer
Højre, For	Toyo	215/45-18	07 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Ja

Reservehjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle			



Sted	Nøgle
Del	
Type	

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Bagkofanger		Ridser	K3
#2	Interiør	Rat	Defekt	K2



1

Sted Bagkofanger
 Del
 Type Ridser



1A

Sted Bagkofanger
 Del
 Type Ridser



2

Sted Interiør
 Del Rat
 Type Defekt



2A

Sted Interiør
 Del Rat
 Type Defekt



2B

Sted Interiør
 Del Rat
 Type Defekt

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl