

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DS28739	Stelnummer	LRW3E7EK1PC770358		
Mærke	TESLA	Model	Model 3	Version	Long Range Dual Motor
Karosseritype	Sedan	Farve	Sort	Reg. dato	31-03-2023
Drivkraft	El	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	96539	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5039426
Afliveringsdato	30-01-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/45-18	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	235/45-18	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	235/45-18	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	235/45-18	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K4
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K4
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K3
#4	V. forskærm	Skærm	Ridser	K3
#5	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#6	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#7	Interiør	Bagagerums beklædning	Ridset	K3

1

Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1A

Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

2


Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2A



Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere

3



Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser

3A



Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser

4



Sted V. forskærm
 Del Skærm
 Type Ridser

4A



Sted V. forskærm
 Del Skærm
 Type Ridser

5



Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset

5A



Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset

6





Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)

6A



Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)



Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

0

Fabriksudstyr

Solid sort

Trækpakke