

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	DS64402	Stelnummer	LPSVSEDEEML023362		
Mærke	Polestar	Model	2	Version	Long range Dual motor 5-dr 4WD
Karosseritype	Sedan	Farve	Grå	Reg. dato	17-11-2021
Drivkraft	El	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	50246	Antal nøgler	3	Kontraktnummer	5147457
Afliveringsdato	19-02-2026				

## Udvendige billeder



## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	245/40-20	04 mm	Sommer
Venstre, Bag	Yokohama	245/40-20	07 mm	Sommer
Højre, Bag	Yokohama	245/40-20	07 mm	Sommer
Højre, For	Continental	245/40-20	04 mm	Sommer

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder





## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Fælg Venstre, For	Ridset	K4
#2	Fælge	Fælg Højre, For	Ridset	K4
#3	Fælge	Fælg Højre, Bag	Ridset	K4
#4	H. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K3
#5	Bagkofanger	Kofanger	Bulet/Ridset	K4
#6	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#7	H. bagskærm	Skærm	Utilfredsstillende reparation	K3



Sted	Fælge
Del	Fælg Venstre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Fælg Venstre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Fælg Venstre, For
Type	Ridset



2

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, For  
 Type Ridset



2A

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, For  
 Type Ridset



2B

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, For  
 Type Ridset



3

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, Bag  
 Type Ridset



3A

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, Bag  
 Type Ridset



3B

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, Bag  
 Type Ridset



4

Sted H. panel  
 Del Indstigning Højre Bag  
 Type Ridser



4A

Sted H. panel  
 Del Indstigning Højre Bag  
 Type Ridser



5

Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Bulet/Ridset




5A  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Bulet/Ridset




5B  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Bulet/Ridset




5C  
 Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Bulet/Ridset




6  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)



6A  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)



6B  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)



7  
 Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Utilfredsstillende reparation



7A  
 Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Utilfredsstillende reparation



7B  
 Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Utilfredsstillende reparation

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---

## Fabriksudstyr

---