

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DD83766	Stelnummer	LRW3E7EK0NC481808		
Mærke	TESLA	Model	Model 3	Version	Long Range Dual Motor
Karosseritype	Sedan	Farve	Sort	Reg. dato	28-02-2022
Drivkraft	El	Drivlinje	4 wheels drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	127614	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5136416
Afliveringsdato	20-02-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	245/45-18	06 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	245/45-18	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	245/45-18	06 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	245/45-18	06 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder





Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#3	V. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#4	V. bagdør	Dør	Ridser	K4
#5	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#6	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#7	Bagklap	Bagagerumsklap	Ridser	K3
#8	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#9	H. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#10	H. A-stolpe	Stolpe	Ridser	K3




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere


Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

2A




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

2B




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

3




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere

3A



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere

3B




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere

4




Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser

4A



Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser


5



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



5A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



6
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



6A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



6B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



6C
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



7
Sted Bagklap
Del Bagagerumsklap
Type Ridser



7A
Sted Bagklap
Del Bagagerumsklap
Type Ridser



8
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



8A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



8B
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



8C
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



9
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



9A
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



9B
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



10
 Sted H. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Ridser



10A
 Sted H. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Solid sort

Trækpakke