

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

|                     |            |              |                   |                |                       |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|-----------------------|
| Registreringsnummer | DR39264    | Stelnummer   | LRWYGCEK1PC696089 |                |                       |
| Mærke               | TESLA      | Model        | Model Y           | Version        | Long Range Dual Motor |
| Karosseritype       | MPV        | Farve        | Hvid              | Reg. dato      | 28-02-2023            |
| Drivkraft           | EI         | Drivlinje    | 4 wheels drive    | Geartype       | Automatisk            |
| KM. stand           | 146369     | Antal nøgler | 2                 | Kontraktnummer | 5142413               |
| Afliveringsdato     | 03-03-2026 |              |                   |                |                       |

## Udvendige billeder



## Dæk og mønster

| Position     | Mærke       | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Continental | 255/35-21 | 06 mm    | Vinter  |
| Venstre, Bag | Continental | 275/35-21 | 06 mm    | Vinter  |
| Højre, Bag   | Continental | 275/35-21 | 06 mm    | Vinter  |
| Højre, For   | Continental | 255/35-21 | 06 mm    | Vinter  |

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede  Ja




| Position   | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul |       |         |

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Ikke relevant    Reservehjul tilstede  Ikke relevant

| Position    | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul |       | /-        |          |

## Præsentationsbilleder





## Mangler / Tilstand

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|------|-----|------|----------|
|-----|------|-----|------|----------|

## Skader

| Ref | Sted        | Del               | Type           | Handling |
|-----|-------------|-------------------|----------------|----------|
| #1  | Fælge       | Fælg Højre, For   | Ridset         | K4       |
| #2  | Fælge       | Fælg Højre, Bag   | Ridset         | K4       |
| #3  | Fælge       | Fælg Venstre, Bag | Ridset         | K4       |
| #4  | Fælge       | Fælg Venstre, For | Ridset         | K4       |
| #5  | Forrude     | Rude              | Stenslag       | K5       |
| #6  | Motorhjelm  | Hjelm             | Stenslag flere | K3       |
| #7  | Front       | Forkofanger       | Stenslag flere | K4       |
| #8  | V. forskærm | Skærm             | Stenslag flere | K3       |
| #9  | Bagklap     | Bagagerumsklap    | Ridser         | K3       |
| #10 | H. bagdør   | Dør               | Ridser         | K4       |
| #11 | H. forskærm | Skærm             | Ridser         | K3       |



1

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, For  
 Type Ridset




1A

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, For  
 Type Ridset



1B

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, For  
 Type Ridset



2

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, Bag  
 Type Ridset



2A

Sted Fælge  
 Del Fælg Højre, Bag  
 Type Ridset




3

Sted Fælge  
 Del Fælg Venstre, Bag  
 Type Ridset



3A

Sted Fælge  
 Del Fælg Venstre, Bag  
 Type Ridset




4

Sted Fælge  
 Del Fælg Venstre, For  
 Type Ridset



4A

Sted Fælge  
 Del Fælg Venstre, For  
 Type Ridset



5

Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



5A

Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



5B

Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag




6

Sted Motorhjem  
 Del Hjem  
 Type Stenslag flere



6A

Sted Motorhjem  
 Del Hjem  
 Type Stenslag flere



7

Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Stenslag flere



7A

Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Stenslag flere



7B

Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Stenslag flere




8

Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Stenslag flere



8A  
 Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Stenslag flere



9  
 Sted Bagklap  
 Del Bagagerumsklap  
 Type Ridser



9A  
 Sted Bagklap  
 Del Bagagerumsklap  
 Type Ridser



10  
 Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



10A  
 Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



11  
 Sted H. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser



11A  
 Sted H. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---

## Fabriksudstyr

---