

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DD96761	Stelnummer	VF1RJA00968325247		
Mærke	RENAULT	Model	CLIO	Version	TCe 90 5d
Karosseritype	Hatchback	Farve	Hvid	Reg. dato	25-11-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	81561	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5026060
Afleveringsdato	23-03-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	185/65-15	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	185/65-15	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	185/65-15	05 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	185/65-15	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede





Ikke relevant

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder





Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Hjulkapsel Højre, Bag	Ridset	K3
#2	Fælge	Hjulkapsel Venstre, Bag	Ridset	K3
#3	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#4	V. fordør	Spejl hus	Ridser	K4
#5	Bagkofanger	Bag spoile	Ridser	K5
#6	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#7	H. panel	Indstigning Højre Bag	Bule(r)	K3



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Højre, Bag
Type	Ridset

Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Højre, Bag
Type	Ridset

Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Venstre, Bag
Type	Ridset



2A
 Sted Fælge
 Del Hjul kapsel Venstre, Bag
 Type Ridset



3
 Sted Motorhjelms
 Del Hjelms
 Type Stenslag



4
 Sted V. fordørs
 Del Spejls hus
 Type Ridset



4A
 Sted V. fordørs
 Del Spejls hus
 Type Ridset




5
 Sted Bagkofangers
 Del Bagspoiles
 Type Ridset




5A
 Sted Bagkofangers
 Del Bagspoiles
 Type Ridset





5B
 Sted Bagkofangers
 Del Bagspoiles
 Type Ridset



6
 Sted Bagkofangers
 Del Kofangers
 Type Ridset



6A
 Sted Bagkofangers
 Del Kofangers
 Type Ridset



Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Dækreparationssæt	Nødopkald: automatisk opkald i tilfælde af ulykke eller ved tryk på SOS-knap til opkald (112)	Radio m. USB- og AUX-stik
Isofix-beslag	Lane Departure warning	Elektronisk startspærre
Forsæder m. varme	BAS	Førersæder m. antidykfunktion
3-punktsseler ved alle sæder	EASY LINK 7" Multimediessystem, smartphone-deling, Bluetooth, USB og AUX (kompatibel med Apple Carplay)	Full LED-forlygter
Førerairbag	Selealarmer (3)	12V stik i midterkonsol
ESP	MediaNav navigation EVOLUTION inkl. kort over Skandinavien samt radio m. MP3, USB, Bluetooth, AUX og DAB	Kørecomputer

16" Flex-stålfælg	El-ruder for	Højdejusterbart førersæde
Nakkestøtter ved alle sæder	LED kørellys	Omdrejningstæller
ABS-bremser	Splitbagsæde 60/40	Indfarvede sidespejle
Fartpilot	Passagerairbag	Selekraftbegrænsere
Aircondition	Indfarvede dørhåndtag	Aktivt nødbremsesystem
Lane keeping Assist	Læderrat	
Airbags foran og i siderne (hoved og bryst)	EBD	