

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

| | | | | | |
|---------------------|------------|--------------|-------------------|----------------|------------|
| Registreringsnummer | ED10593 | Stelnummer | YV1XZ72VDL2320375 | | |
| Mærke | VOLVO | Model | XC40 | Version | D3 Aut. |
| Karrosseritype | Stationcar | Farve | Sort | Reg. dato | 19-05-2020 |
| Drivkraft | Diesel | Drivlinje | Front wheel drive | Geartype | Automatisk |
| KM. stand | 128045 | Antal nøgler | 3 | Kontraktnummer | 5058243 |
| Afliveringsdato | 30-04-2026 | | | | |

Udvendige billeder



Dæk og mønster

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane | Dæktype |
|--------------|-------------|-----------|----------|---------|
| Venstre, For | Continental | 235/55-18 | 5 mm | Sommer |
| Venstre, Bag | Continental | 235/55-18 | 5 mm | Sommer |
| Højre, Bag | Continental | 235/55-18 | 4 mm | Sommer |
| Højre, For | Continental | 235/55-18 | 4 mm | Sommer |

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




| Position | Mærke | Dæktype |
|------------|-------|---------|
| Ekstrahjul | | |

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

| Position | Mærke | Størrelse | Slidbane |
|-------------|-------|-----------|----------|
| Reservehjul | | /- | |

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|------|-----|------|----------|
|-----|------|-----|------|----------|

Skader

| Ref | Sted | Del | Type | Handling |
|-----|-------------|-------------|-----------------------------|----------|
| #1 | Forrude | Rude | Stenslag | K2 |
| #2 | Motorhjelm | Hjelm | Stenslag flere | K2 |
| #3 | Front | Forkofanger | Stenslag flere | K2 |
| #4 | V. forskærm | Skærm | Stenslag flere | K2 |
| #5 | Bagklap | Bagklap | Overfladeridser (Alm. slid) | K1 |
| #6 | Bagkofanger | Kofanger | Overfladeridser (Alm. slid) | K1 |
| #7 | H. forskærm | Skærm | Stenslag flere | K1 |
| #8 | H. A-stolpe | Stolpe | Stenslag flere | K2 |
| #9 | V. A-stolpe | Stolpe | Stenslag flere | K3 |



1

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



1A

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag




1B

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



2

Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere




2A

Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere



2B

Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag flere



3

Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



3A

Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



4

Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag flere




4A

Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag flere



5

Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Overfladeridser (Alm. slid)



5A

Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Overfladeridser (Alm. slid)



6

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Overfladeridser
 (Alm. slid)




6A

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Overfladeridser
 (Alm. slid)




7

Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



7A

Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



8

Sted H. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag flere



9

Sted V. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag flere



9A

Sted V. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

| | | |
|--|--|---------------------------------------|
| ABS bremsler | El-indfældbare sidespejle | Ratfjernbetjening |
| Volvo On Call m/Car sharing | Automatisk klimakontrol | IDIS - Intelligent Driver Information |
| 9" touch screen | High Performance Audio 9" Screen | Make-up spejl m/lys |
| Forlygtespulere | Fugtigheds sensor | Læderrat |
| Capless filling | Gearknop i krystal | Split bagsæde 60/40 |
| 2-trins airbag i fører og passagersiden | Automatisk oplåsning af døre ved kollision | Isofix bag (ydre pladser) |
| Aut.nedblænd. bakspejl | Hill start assist | Nøglefri betjening, døre/start |
| 12V stik for/bagsæde | Letmetalfølge 18" 6-egeede Sorte Diamond | SIPS airbags |
| El-indf. bare spejle m/lys | Home safe LED-belysning | Dynamic chassis |
| Clean Zone interiør | Elektronisk parkeringsbremse | Låsbar hjulbolte |
| Barnelås i førerdør | Knæ-airbag ved førerpladsen | Paneler i Driftet Wood, træ |
| Airbag afbryder (nøgleløsning) | Parkeringshjælp for & bag | Dæk reparations kit |
| Fjernbetjent centrallås med nøglefri start | IntelliSafe Assist | El-sidespejle med varme |
| DAB radio | Færdselstavlegenkendelse | El-ruder for & bag |
| Drive mode setting | LED med ABL | Papirkurv med vippelåg |
| Arienne Charcoal læder | Regnsensor | Ydertemperaturmåler |
| Førstehjælps kit | Interiør belysning "High level" | Alarm m/bevægelsessensor |
| Digital instrumentering 12,3" | IC airbaggardiner | City Safety |
| Driver Alert Control | Oncoming Lane Mitigation | Hill Descent Control (kun AWD) |
| Automatisk bremsning efter kollision | Run off road mitigation | WHIPS |
| Gearknop i læder | Lane departure Warning | Last Pakke |

Dobbelte afgangsrør

LED kørelys

Metallak