

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	EG78719	Stelnummer	WVGZZZ5NZLW382513		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TIGUAN	Version	2.0 TDI 150HK DSG7
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	07-07-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	184847	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5063557
Afleveringsdato	01-05-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/60-17	5 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/60-17	7 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/60-17	7 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/60-17	5 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Ikke relevant

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Hattehylde / Bagagerumsdækken	Hattehylde / Bagagerumsdækken	Ikke tilstede	K5
#2	Udvendig vask og støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring




Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	H. fordør	Dørkant	Rids	No_repair
#2	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	No_repair
#3	V. fordør	Dørkant	Rids	No_repair
#4	Forrude	Rude	Revne	K5
#5	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#6	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#7	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K3

1




Sted	H. fordør
Del	Dørkant
Type	Rids

2




Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre For
Type	Ridser

3




Sted	V. fordør
Del	Dørkant
Type	Rids

4




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne

4A



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Revne

5




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere



5A
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere




6
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



6A
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



7
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids



7A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Rids

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr