

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CX47094	Stelnummer	WVGZZZ1TZW014961		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN	Version	1.5 TSI 150
Karosseritype	MPV	Farve	Grå	Reg. dato	17-12-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	188981	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5152170
Afliveringsdato	05-05-2026				

## Udvendige billeder



## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	6 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	6 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/60-16	6 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/60-16	6 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede



Ikke relevant

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder









## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------


## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Fælg Venstre, For	Ridset	K2
#2	Fælge	Fælg Venstre, Bag	Ridset	K5
#3	Fælge	Fælg Højre, Bag	Irret	K2
#4	Fælge	Fælg Højre, For	Ridset	K5
#5	Forrude	Rude	Stenslag	K2
#6	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#7	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#8	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#9	V. fordør	Side spejl	Stenslag	K3
#10	V. fordør	Hængsel	Mekanisk fejl	K4
#11	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K3
#12	V. fordør	Håndtag	Løs	K5
#13	V. bagdør	B-stolpe	Bulet/Ridset	K3
#14	V. bagdør	Dørkant	Bulet/Ridset	K3
#15	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bulet/Ridset	K3
#16	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K3
#17	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#18	Bagkofanger	Pynteliste	Ridser	K3
#19	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#20	H. bagskærm	Benzin dæksel	Skadet	K5
#21	H. bagdør	Dør	Rids	K4
#22	H. bagdør	Dørkant	Bule(r)	K3
#23	H. panel	Indstigning Højre Bag	Bulet/Ridset	K3
#24	H. fordør	Håndtag	Stenslag	K3
#25	H. panel	Indstigning Højre For	Bulet/Ridset	K3

#26	H. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#27	H. fordør	Side spejl	Stenslag	K3
#28	H. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#29	Tag	Tagplade	Lak fejl	K4
#30	Front	Forkofanger	Stenslag	K3
#31	Tag	Tagramme, Venstre	Ridser	K3
#32	Bagklap	Bagklap	Lak fejl	K4
#33	Interiør	Sædebetræk, flere	Total rengøring	K1




4




Sted	Fælge
Del	Fælg Højre, For
Type	Ridset

4A




Sted	Fælge
Del	Fælg Højre, For
Type	Ridset

5




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

5A




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

6




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

6A




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

7




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

7A



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

8



Sted	V. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

8A



Sted V. A-stolpe  
Del Stolpe  
Type Stenslag

9



Sted V. fordør  
Del Side spejl  
Type Stenslag

9A



Sted V. fordør  
Del Side spejl  
Type Stenslag

10




Sted V. fordør  
Del Hængsel  
Type Mekanisk fejl

10A



Sted V. fordør  
Del Hængsel  
Type Mekanisk fejl

10B



Sted V. fordør  
Del Hængsel  
Type Mekanisk fejl

11



Sted V. panel  
Del Indstigning Venstre For  
Type Ridser

11A




Sted V. panel  
Del Indstigning Venstre For  
Type Ridser

12




Sted V. fordør  
Del Håndtag  
Type Løs

12A




Sted	V. fordør
Del	Håndtag
Type	Løs

13




Sted	V. bagdør
Del	B-stolpe
Type	Bulet/Ridset

13A




Sted	V. bagdør
Del	B-stolpe
Type	Bulet/Ridset

14




Sted	V. bagdør
Del	Dørkant
Type	Bulet/Ridset

14A




Sted	V. bagdør
Del	Dørkant
Type	Bulet/Ridset

15




Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre Bag
Type	Bulet/Ridset

15A



Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre Bag
Type	Bulet/Ridset

16




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

16A




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

**16B**




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

**16C**




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

**17**




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

**17A**




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

**17B**




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

**17C**




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

**18**




Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Ridser

**18A**




Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Ridser

**18B**




Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Ridser

18C




Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Ridser

19




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

19A



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

20




Sted	H. bagskærm
Del	Benzin dæksel
Type	Skadet

20A




Sted	H. bagskærm
Del	Benzin dæksel
Type	Skadet

20B




Sted	H. bagskærm
Del	Benzin dæksel
Type	Skadet

21




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Rids

21A




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Rids

22




Sted	H. bagdør
Del	Dørkant
Type	Bule(r)

22A




Sted	H. bagdør
Del	Dørkant
Type	Bule(r)

23




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Bulet/Ridset

23A




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Bulet/Ridset

24




Sted	H. fordør
Del	Håndtag
Type	Stenslag

24A




Sted	H. fordør
Del	Håndtag
Type	Stenslag

25




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Bulet/Ridset

25A




Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Bulet/Ridset

26



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

26A



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

27



Sted H. fordør  
 Del Side spejl  
 Type Stenslag

27A



Sted H. fordør  
 Del Side spejl  
 Type Stenslag

28



Sted H. A-stolpe  
 Del Stolpe  
 Type Stenslag

28A




Sted H. A-stolpe  
 Del Stolpe  
 Type Stenslag

29



Sted Tag  
 Del Tagplade  
 Type Lak fejl

29A



Sted Tag  
 Del Tagplade  
 Type Lak fejl

29B




Sted Tag  
 Del Tagplade  
 Type Lak fejl

29C




Sted Tag  
 Del Tagplade  
 Type Lak fejl

30




Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Stenslag

**30A**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

**31**




Sted	Tag
Del	Tagramme, Venstre
Type	Ridser

**31A**




Sted	Tag
Del	Tagramme, Venstre
Type	Ridser

**31B**




Sted	Tag
Del	Tagramme, Venstre
Type	Ridser

**31C**




Sted	Tag
Del	Tagramme, Venstre
Type	Ridser

**32**




Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Lak fejl

**32A**




Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Lak fejl

**33**



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, flere
Type	Total rengøring

**33A**



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, flere
Type	Total rengøring

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

## Fabriksudstyr

2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)	Bordliteratur in Dänisch	Scheinwerfer-Reinigungsanlage
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Regensensor
Ablagefächer in Dachkonsole	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	Stoßfänger in Wagenfarbe
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Dämpfung hinten,Basis 1	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Anti-Blockier-System (ABS)	Radschrauben Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Bordwerkzeug	Digitaler Radioempfang DAB+
Antriebsart: Frontantrieb	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)	Warndreieck	8 Lautsprecher
Audiosystem: Vorbereitung für spätere Freischaltung Navigationsfunktion Discover Media	Serienkraftstoff-Erstbefüllung	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Außenspiegel asphärisch, links	Ohne Überführungsausrüstung	2 USB-C-Schnittstellen vorn
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Ohne Dynamic Drive Control	Telefonschnittstelle
Außenspiegel lackiert	Aufkleber/Schilder, dänisch-finnisch-schwedisch	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Außentemperaturanzeige	Ohne zusätzliche Bereifung	Multifunktionsanzeige "Plus"
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	Warnleuchte für Waschwasserstand
Bremsassistent	Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifenkontrollanzeige

Chrom-Paket (1)	Gepäckraumboden	Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
Dachhimmel Stoff, grau	Ohne Sonnenschutzrollo	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Dachreling	Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe	Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
Doppeltonhorn	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Einparkhilfe vorn und hinten	Kindersicherung	Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf der Fahrerseite
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit herausnehmbarer Ablagebox, 2 Ausströmer hinten
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	Gepäckraumabdeckung mit Komfortöffnung, auszieh-, herausnehm- und verstaubar
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Ohne Feuerlöscher	Dachhimmel in Storm Grey
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Ohne C-Schienen	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 3-Zonen-Temperaturregelung und Bedienungselementen hinten
Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Schalthebelstulpe in Kunstleder	Kältemittel R1234yf
Frontscheibe Verbundglas getönt	Gepäckraumbodenbelag Standard	Allergenfilter
Fußmatten Textil	Ohne Innenleuchte im Fußraum	Vordersitze beheizbar
Gepäckmanagement-Paket	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung	Sitzmittelbahnen in Stoff "Lasano"
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Fahrzeugklassen-Differenzierung - 5T0-	Komfortsitze vorn
Gepäckraumbeleuchtung	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Vordersitze mit Höheneinstellung

Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Beifahrersitzlehne komplett umklappbar, mit Tisch- und Durchladefunktion
Getriebe 6-Gang	Radio	Lendenwirbelstützen vorn
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Ohne Lichtassistent	3 Einzelsitze in 2. Sitzreihe mit Armlehne, 2 Einzelsitze in 3. Sitzreihe, mit Umklappfunktion "Easy Fold"
Heckscheibenwischer	SBBR-Leuchten, Normalausführung	2 Einzelsitze in der 3. Sitzreihe, im Gepäckraumboden versenkbar
Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design	Ohne Zusatzgeräte Wegstreckenmessung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Ohne Gepäckraumbeleuchtung	Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe
Karosserie: 4-türig	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Kennzeichenbeleuchtung LED	Ohne Erkennungsleuchten	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn, Warnleuchte für nicht angelegte Gurte hinten
Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	Ohne Zusatz-/Standheizung	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Knieairbag Fahrerseite	Ohne Multimedia" im Fahrzeug	3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer hinten
Kopfstützen hinten (3-fach)	Betriebsspannung 12 V	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und hinten
Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	Kategorie 0	Innenspiegel automatisch abblendend
Lautsprecher (8)	Komfortausstattung	Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Lendenwirbelstützen vorn	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Wegfahrsperre elektronisch
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz	12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum
Leseleuchten vorn und hinten	Betriebserlaubnis Nachtrag	Klapptische an den Rückseiten der Vordersitze, neigungseinstellbar
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW	Schalthebelknopf in Leder

Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus	Keine Aktionsausführung	ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von Kindersitzen auf den Rücksitzen)
Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	Ohne ECO-Funktion	Schubladen unter den Vordersitzen
Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Handschuhfach mit Kühlmöglichkeit
Multifunktionsanzeige Plus	Regionscode " ECE " für Radio	Ablagefächer in der Dachkonsole
Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Scheibenbremsen vorn
Nebelschlussleuchte	Normal-Lackierung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Nichtraucher-Paket	Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen hinten
Otto-Partikelfilter (OPF)	Dämpfung vorn	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Parkbremse elektrisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Notbremsassistent "Front Assist"
Radioempfang digital (DAB+)	MPV	Stabilisator vorn
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Stabilisator hinten
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Ohne Head-Up Display	Müdigkeitserkennung
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Stahlräder 6,5 J x 16
Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	Batterie/Generator Kapazität Standard	Radvollblenden
Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	Volkswagen AG, Wolfsburg	Reifen 205/60 R 16, rollwiderstandsoptimiert
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Ohne Kindersitz	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	Ohne Sprachsteuerung	Multifunktionslenkrad in Leder
Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	Ohne Multifunktionskamera	Multifunktionslenkrad in Leder
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sitze vorn höhenverstellbar	Ohne Verkehrszeichenerkennung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
Sitze: Komfortsitze vorn	4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Frontantrieb

Sitzlehne vorn rechts umklappbar	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Batterie 320A (59Ah)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Drehstromgenerator 140 A
Start/Stop-Anlage	Fußhebelwerk "Standard"	6-Gang-Schaltgetriebe
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Dänemark: DK Package ZW TL: PM4,8T6,7X2 CL: PM4,7X2,4ZB	Abgasnorm EU6 AP
Stoßfänger lackiert	Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)	Aktivkohlebehälter (EVAP)
Türgriffe außen Wagenfarbe	Rechtsverkehr	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Verbandkasten und Warndreieck	Linkslenker	Abgasendrohr hinten (Standard)
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Typprüfand Dänemark	Nicht Heissland
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	Description not found	Standard-Klimazonen
Wegfahrsperre (elektronisch)	Wartungsintervallverlängerung	DPCA
Wärmeschutzverglasung grün getönt	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )	Typprüfand Dänemark
Zentralverriegelung	Ohne Trennwand	Description not found
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Ohne Spurwechselassistent	Fartpilot
3.Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)	Ohne alternativ-Antriebssystem	Tågelygter
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	Ausströmer vorn und Lichtdrehesalter mit Chromeinfassung	El-ruder, for og bag
Chromleisten an Seitenfenstern	Winterpaket	TONEDE RUDER
Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Multifunktionslædderrat
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Licht-und-Sicht-Paket	Vinterpakke
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Aktive Frontklappe	Midterarm læn, foran
Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	Uranograu	Tagræling, sort
Notrufsystem	Kühlergrill in Schwarz mit Chromleisten auf den Lamellen	"Composition Media"
Reifendruck-Kontrollsystem	Chromleisten an den Seitenfenstern	Fartpilot, adaptiv
Sonderlackierung Urano-Grau uni	Diversity-Antenne für FM-Empfang	m. City Emergency Brake
Stahlfelgen 6,5x16	Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Lædderrat
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Außenspiegel rechts, konvex	DAB+ modtager
Winter-Paket	Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Multikollisionsbremse

Description not found	Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Emergency Call Service
Radstand	Dachreling schwarz	Regnsensor
Schaltgetriebe MQ 281	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung	Radio Ready 2 Discover inkl. streaming & internet
Ohne Aufkleber und Embleme	Leuchtweitenregulierung	Climatronic
Kraftstoffbehälter	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"- Funktion und manueller "Coming home"-Funktion	DK Pakke
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht	Urano grå
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Nebelschlussleuchte	
Ohne Fußmatten	Kennzeichenbeleuchtung in LED- Technik	