

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	DS24765	Stelnummer	LRWYGCF52PC712900		
Mærke	TESLA	Model	Model Y	Version	Baghjulstræk
Karosseritype	MPV	Farve	Sort	Reg. dato	23-03-2023
Drivkraft	El	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	168269	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5145345
Afliveringsdato	08-05-2026				

## Udvendige billeder



## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Pirelli	255/40-20	6 mm	Vinter
Venstre, Bag	Pirelli	255/40-20	3 mm	Vinter
Højre, Bag	Pirelli	255/40-20	3 mm	Vinter
Højre, For	Pirelli	255/40-20	5 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Ja

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder




## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

## Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Fælg Venstre, For	Hak	K5
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K3
#3	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#4	V. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#5	V. fordør	Dør	Rids	K3
#6	V. bagdør	Dør	Ridser	K3
#7	Bagklap	Bagklap	Ridser	K3
#8	H. fordør	Dør	Rids	K3
#9	H. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#10	H. A-stolpe	Stolpe	Stenslag flere	K3
#11	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag flere	K3
#12	Forrude	Rude	Stenslag	K5

**1**




Sted	Fælge
Del	Fælg Venstre, For
Type	Hak

**1A**




Sted	Fælge
Del	Fælg Venstre, For
Type	Hak

**2**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

**2A**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

**2B**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

**2C**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

**3**




Sted	Motorhjem
Del	Hjem
Type	Stenslag flere

**3A**



Sted	Motorhjem
Del	Hjem
Type	Stenslag flere

**4**



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag flere




4A

Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Stenslag flere




4B

Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Stenslag flere




5

Sted V. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids




5A

Sted V. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids




6

Sted V. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



6A

Sted V. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser




7

Sted Bagklap  
 Del Bagklap  
 Type Ridser



7A

Sted Bagklap  
 Del Bagklap  
 Type Ridser



8

Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids

8A



Sted H. for dør  
 Del Dør  
 Type Rids

9



Sted H. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Stenslag flere

9A



Sted H. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Stenslag flere

10




Sted H. A-stolpe  
 Del Stolpe  
 Type Stenslag flere

11




Sted V. A-stolpe  
 Del Stolpe  
 Type Stenslag flere

12



Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag

12A



Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag

12B



Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---

## Fabriksudstyr

---

Solid Black

20" Induction-følge