

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DY23667	Stelnummer	TMBJP8NX1RY059612		
Mærke	SKODA	Model	OCTAVIA	Version	1.0 eTSI 110 HK COMBI DSG7
Karosseritype	Stationcar	Farve	Blå	Reg. dato	30-11-2023
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	76817	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5043164
Afliveringsdato	12-05-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/55-17	5 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	205/55-17	5 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	205/55-17	5 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	205/55-17	5 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit


Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



13



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#3	V. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#4	V. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#5	Bagklap	Bagagerumsklap	Ridser	K4
#6	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#7	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K3
#8	H. A-stolpe	Stolpe	Stenslag flere	K3
#9	Tag	Tagplade	Stenslag flere	K3



1
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



1A
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



1B
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



2

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



2A

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



2B

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere




3

Sted V. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



3A

Sted V. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere




4

Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset




4A

Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



4B

Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bulet/Ridset



5

Sted Bagklap
 Del Bagagerumsklap
 Type Ridser



5A
 Sted Bagklap
 Del Bagagerumsklap
 Type Ridser



5B
 Sted Bagklap
 Del Bagagerumsklap
 Type Ridser



6
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



6A
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



6B
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



6C
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



6D
 Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Ridser



7
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



7A
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



7B
 Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Bulet/Ridset



8
 Sted H. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag flere



8A
 Sted H. A-stolpe
 Del Stolpe
 Type Stenslag flere



9
 Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Stenslag flere



9A
 Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

ESC

Standardlak - Energy Blue

Parkeringsensor for og bag

7 airbags

Svingbart
anhængertræk,
mekanisk