

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CS84279	Stelnummer	VF1RJB00965044976		
Mærke	RENAULT	Model	Captur	Version	TCe 100
Karrosseritype	Hatchback	Farve	Blå	Reg. dato	29-05-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	90358	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5006206
Afleveringsdato	19-05-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Ukendt	215/60-17	5 mm	Vinter
Venstre, Bag	Ukendt	215/60-17	5 mm	Vinter
Højre, Bag	Ukendt	215/60-17	5 mm	Vinter
Højre, For	Ukendt	215/60-17	5 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej


Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K5



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring

Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring


Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Ridser	K4
#2	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#3	V. forskærm	Skærm	Ridser	K2
#4	V. fordør	Dør	Ridser	K2
#5	V. bagdør	Dør	Ridser	K2
#6	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#7	Bagklap	Bagklap	Ridser	K3
#8	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#9	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#10	H. bagdør	Dør	Ridser	K4

#11	H. panel	C-stolpe	Bulet/Ridset	K4
#12	H. fordør	Dør	Ridser	K4
#13	H. forskærm	Pynteliste	Ridser	K5
#14	H. forskærm	Skærm	Ridser	K4
#15	Tag	Tagplade	Ridser	K3



1
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Ridser



1A
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Ridser



1B
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Ridser



1C
 Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Ridser




2
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser



2A
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Ridser



6	Sted	V. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Ridser




6A	Sted	V. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Ridser



6B	Sted	V. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Ridser



6C	Sted	V. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Ridser



7	Sted	Bagklap
	Del	Bagklap
	Type	Ridser




7A	Sted	Bagklap
	Del	Bagklap
	Type	Ridser




8	Sted	Bagkofanger
	Del	Kofanger
	Type	Ridser



8A	Sted	Bagkofanger
	Del	Kofanger
	Type	Ridser



9	Sted	H. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Ridser



9A

Sted H. bagskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



10

Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser




10A

Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser



11

Sted H. panel
 Del C-stolpe
 Type Bulet/Ridset




11A

Sted H. panel
 Del C-stolpe
 Type Bulet/Ridset



12

Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



12A

Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



12B

Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



12C

Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



12D
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



12E
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



13
 Sted H. forskærm
 Del Pynteliste
 Type Ridser



13A
 Sted H. forskærm
 Del Pynteliste
 Type Ridser



13B
 Sted H. forskærm
 Del Pynteliste
 Type Ridser




14
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Ridser




14A
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



14B
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Ridser



15
 Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Ridser



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Ridser



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Ridser



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
