

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DA20156	Stelnummer	WF0FXXWPMHLG49927		
Mærke	FORD	Model	KUGA	Version	2.5 Plug-in Hybrid (225 HK) SUV FWD CVT
Karosseritype	MPV	Farve	Orange	Reg. dato	03-05-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	202381	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5152100
Afliveringsdato	21-05-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/60-18	6 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	225/60-18	6 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	225/60-18	6 mm	Sommer
Højre, For	Continental	225/60-18	6 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej






Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit


Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



13



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#3	V. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#4	V. bagdør	Dør	Ridser	K3
#5	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#6	Bagkofanger	Pynteliste	Ridser	K3
#7	H. panel	Indstigning Højre Bag	Ridser	K3
#8	H. bagdør	Dør	Ridser	K4
#9	H. fordør	Dør	Ridser	K3
#10	H. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#11	Tag	Tagplade	Stenslag flere	K3



1

Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



1A

Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Stenslag flere



2

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



2A

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



2B

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



2C

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere



3

Sted V. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



3A

Sted V. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



4

Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser



4A

Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser




5

Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser




5A

Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser




5B

Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



6

Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Ridser




6A

Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Ridser



6B

Sted	Bagkofanger
Del	Pynteliste
Type	Ridser




7

Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Ridser



7A


Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre Bag
Type	Ridser



8
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser




8A
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser



8B
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser



8C
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Ridser



9
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser




9A
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



10
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



10A
 Sted H. forskærm
 Del Skærm
 Type Stenslag flere



11
 Sted Tag
 Del Tagplade
 Type Stenslag flere



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag flere

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Dæktryk sensor fejl

Fabriksudstyr

Titanium X	Førerassistance pakke	Sensoraktiveret elektrisk bagklap
Vinterpakke	Sedona Orange	