

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	EA84175	Stelnummer	MA3EWB32S00633360		
Mærke	SUZUKI	Model	BALENO	Version	1,2 Dualjet 5-dørs
Karrosseritype	Hatchback	Farve	Hvid	Reg. dato	21-08-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	137503	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5056361
Afliveringsdato	28-05-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Bridgestone	175/65-15	6 mm	Sommer
Venstre, Bag	Bridgestone	175/65-15	6 mm	Sommer
Højre, Bag	Bridgestone	175/65-15	6 mm	Sommer
Højre, For	Bridgestone	175/65-15	6 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Bule(r)	K3
#2	Fælge	Hjulkapsel Venstre, For	Ridset	K5
#3	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#4	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#5	Fælge	Hjulkapsel Venstre, Bag	Ridset	K5
#6	Fælge	Hjulkapsel Højre, Bag	Ridset	K5
#7	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#8	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#9	Fælge	Hjulkapsel Højre, For	Ridset	K5



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bule(r)



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bule(r)




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bule(r)




1C
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Bule(r)




1D
 Sted Motorhjem
 Del Hjelm
 Type Bule(r)



2
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel Venstre, For
 Type Ridset



2A
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel Venstre, For
 Type Ridset



3
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)



3A
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)



4
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)




4A
 Sted V. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)




5
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel Venstre, Bag
 Type Ridset




5A
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel Venstre, Bag
 Type Ridset



6
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel Højre, Bag
 Type Ridset



6A
 Sted Fælge
 Del Hjulkapsel Højre, Bag
 Type Ridset



7
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)



7A
 Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Bule(r)



8
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)



8A
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)




8B
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)




8C
 Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)

9



Sted Fælge
Del Hjulksæl Højre, For
Type Ridset

9A



Sted Fælge
Del Hjulksæl Højre, For
Type Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
