


# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CU57288	Stelnummer	MA3EWB32S00650490		
Mærke	SUZUKI	Model	BALENO	Version	1,2 Dualjet 5-dørs
Karrosseritype	Hatchback	Farve	Blå	Reg. dato	17-08-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	108030	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5008874
Afliveringsdato	28-05-2026				

## Udvendige billeder



## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	175/65-15	5 mm	Helårs
Venstre, Bag	Goodyear	175/65-15	5 mm	Helårs
Højre, Bag	Goodyear	175/65-15	5 mm	Helårs
Højre, For	Goodyear	175/65-15	5 mm	Helårs

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede



Ja

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder




## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Hjulkapsel Højre, For	Ridset	K5
#2	Fælge	Hjulkapsel Højre, Bag	Ridset	K5
#3	Fælge	Hjulkapsel Venstre, Bag	Ridset	K5
#4	Fælge	Hjulkapsel Venstre, For	Ridset	K5
#5	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#6	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#7	V. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#8	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#9	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#10	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K3
#11	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#12	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3

1




Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Højre, For
Type	Ridset

1A




Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Højre, For
Type	Ridset

2




Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Højre, Bag
Type	Ridset

2A




Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Højre, Bag
Type	Ridset

3




Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Venstre, Bag
Type	Ridset

3A




Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Venstre, Bag
Type	Ridset

4




Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Venstre, For
Type	Ridset

4A



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Venstre, For
Type	Ridset

5



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

5A




Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Ridser

6



Sted V. forðør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)

6A



Sted V. forðør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)

7




Sted V. bagdør  
 Del Dør  
 Type Bulet/Ridset

7A



Sted V. bagdør  
 Del Dør  
 Type Bulet/Ridset

8



Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser

8A




Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser

9



Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Ridser

9A



Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Ridser

10




Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser

10A



Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser

11



Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)

12



Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)

12A



Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Bule(r)

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

## Fabriksudstyr