

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DT12907	Stelnummer	KNAB3518AMT794031		
Mærke	KIA	Model	PICANTO	Version	1.0 5-dørs Man. 5
Karosseritype	MPV	Farve	Blå	Reg. dato	01-06-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	67991	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5152927
Afliveringsdato	28-05-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	175/65-14	7 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	175/65-14	7 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	175/65-14	7 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	175/65-14	7 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede



Mangler helt

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Front	Kølegitter	Revnet	K5
#3	Front	Forkofanger	Afskrabning	K4
#4	Front	Forreste bundplade	Løs	K5
#5	V. fordør	Dør	Ridser	K3
#6	Bagkofanger	Kofanger	Afskrabning	K4
#7	H. bagskærm	Sidevæg	Bule(r)	K4
#8	H. bagdør	Dør	Afskrabning	K3
#9	H. fordør	Dør	Afskrabning	K3

1




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1A



Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag


2



Sted	Front
Del	Kølegitter
Type	Revnet



2A
 Sted Front
 Del Kølegitter
 Type Revnet



3
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Afskrabning



3A
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Afskrabning




3B
 Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Afskrabning




4
 Sted Front
 Del Forreste bundplade
 Type Løs




4A
 Sted Front
 Del Forreste bundplade
 Type Løs



5
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



5A
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Ridser




5B
 Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Ridser



6

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Afskrabning




6A

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Afskrabning




6B

Sted Bagkofanger
 Del Kofanger
 Type Afskrabning




7

Sted H. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Bule(r)




7A

Sted H. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Bule(r)



8

Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Afskrabning




8A

Sted H. bagdør
 Del Dør
 Type Afskrabning



9

Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Afskrabning



9A

Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Afskrabning

9B



Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Afskrabning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

Varme i rattet	Læderrat og gearknob	Mat. krom detaljer på gearvælger
Tonede ruder	Farvetillæg	Dørhåndtag i bilens farve
Varme i forsæder	High Glossy sorte detaljer	Privacy Glass
Bluetooth	LED baglygter	Exclusive sædebetræk
Apple Carplay	Projektionsforlygter	Ratbetjent radio
Tågelygter for	Fjernbetjent centrallås	Radio m. DAB+
8" Touch Skærm	Højdejust.bart føresæde	60/40 Splitbagsæde
Foldenøgle	Android Auto	Selealarmer
Bakkamera	Mat krom detaljer indv.	AEB Aut. nødbremse
14" Alufælge	Krom dørhåndtag	Sidespejle i bilens farve
EL-sideruder i for	ISG	Hattehylde

Komfortblink	Aut. lysregulering	TPMS Dæktryksskontrol
El-justerbare sidespejle m.varme	USB-indgang	Kofangere i bilens farve
Aircondition	LED positionslys	
El-ruder i bag	LED Kørellys	