

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	EJ47293	Stelnummer	LSJA24396MN019403		
Mærke	MG	Model	EHS Plug-in Hybrid	Version	1.5 5-dørs Aut. 6
Karosseritype	Hatchback	Farve	Rød	Reg. dato	10-03-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	68083	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5184489
Afleveringsdato	28-05-26				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	255/50-18	4 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	255/50-18	6 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	255/50-18	6 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	255/50-18	4 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Ikke relevant ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	


Præsentationsbilleder





Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Udvendig vask og støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring




Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring




Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Begge Venstre	Ridset	
#2	Forrude	Rude		
#3	Motorhjelm	Hjelm	Ridser	
#4	V. forskærm	Skærm	Rids	
#5	V. bagdør	Dør	Ridser	
#6	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	
#7	H. bagskærm	Skærm	Ridser	
#8	H. fordør	Dør	Ridser	
#9	H. forskærm	Skærm	Rids	
#10	Interiør	Sædebetræk, Højre For	Defekt	K4
#11	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#12	V. fordør	Dørkant	Rids	K2
#13	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Rids	K2
#14	Bagklap	Bagklap	Bule(r)	K3
#15	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#16	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K4
#17	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#18	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#19	Forrude	Rude	Stenslag	K4

1



Sted

Fælge

Del

Begge Venstre

Type

Ridset

1A



Sted

Fælge

Del

Begge Venstre

Type

Ridset

1B



Sted

Fælge

Del

Begge Venstre

Type

Ridset

1C



Sted Fælge
Del Begge Venstre
Type Ridset

1D




Sted Fælge
Del Begge Venstre
Type Ridset

2




Sted Forrude
Del Rude
Type

3




Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Ridser

3A



Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Ridser

3B



Sted Motorhjelm
Del Hjelm
Type Ridser

4




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Rids

5




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser

5A




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser

5B




Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser

6




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

6A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

6B




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

6C



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser

7




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7A



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7B




Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

7C



Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser

8




Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser

8A




Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser

9




Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Rids

9A



Sted H. forskærm
Del Skærm
Type Rids

10



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Højre For
Type Defekt

10A




Sted Interiør
Del Sædebetræk, Højre For
Type Defekt

11




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)

12




Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Rids

12A



Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Rids



Sted V. fordør
Del Dørkant
Type Rids



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Rids



Sted Bagklap
Del Bagklap
Type Bule(r)




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



17
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



17A
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)




17B
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



18
Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



19
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



19A
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

INDEPENDENT BATTERY CERTIFICATE



CERTIFICATE NUMBER: 1DADF709-6C9E-41C9-9590-7EF29A558BCE

VEHICLE

BRAND: MG Automotive
MODEL: EHS - 16,6 kWh

MILEAGE: 68,083 km
VIN: LSJA24396MN019403
DATE AND TIME:
28/05/2026, 15:02

EXECUTED BY: FDM-AYVENS-ROSKILDE

RESULTS

Independent
STATE OF HEALTH (SOH)

89.2 %

ENERGY

13kWh | 15kWh




WLTP RANGE

46km | 52km

RATING

BENCHMARKING

How does your vehicle compare to comparable vehicles?



CHECKS

Battery Management System (BMS) ✓

Battery Sensor ✓

Battery Measurements ✓

Battery Cell Voltages ✓

Vehicle Communication ✓



SCAN FOR DETAILS

EVALUATION

GOOD HEALTH - NO ABNORMALITIES DETECTED

Based on the detailed battery diagnostics performed with the AVILOO FLASH Test, we hereby certify that the drive battery of this vehicle is in good condition.

The drive battery is therefore officially AVILOO Certified.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGY

	Gross	Net (Nominal)	Usable
Current:	14.8kWh	13.3kWh	13.3kWh
New:	16.6kWh	14.9kWh	14.9kWh

RANGE

	WLTP	Typical
Current:	46km	42km
New:	52km	47km

EXECUTION PROTOCOL

AVILOO Box connected. 15:02:46

FLASH Test started.	✓
Vehicle detected.	✓
Starting data acquisition.	✓
Finished data acquisition.	✓
Analyzing data.	✓
Analysis completed.	✓

SENSORS

Voltage Sensor	✓
Current Sensor	✓
Temperature Sensors	✓
Cell Voltage Sensors	✓

BMS

	Value	Status
BMS State of Charge (SoC)*:	21%	
SoC calculation accuracy:		✓
BMS State of Health (SoH)*:	94%	
SoH calculation accuracy:		✓

MEASUREMENTS

	Min	Max	Delta	Status
Battery Temperature	18.0°C	19.0°C	1.0°C	✓
Cell Voltage	3.537V	3.545V	8mV	✓
Pack Voltage	318.8V			
Average Current	0.0A			

*The values shown here were read directly from the vehicle's battery management system (BMS) and are calculated and provided by the vehicle manufacturer. The State of Health (SoH) displayed corresponds to the value reported by the BMS and is CARA-certified.

DISCLAIMER: The test result includes the currently calculated state of health (SoH) of the drive battery. The determination is based on data provided by the vehicle. These are evaluated by AVILOO's algorithms using statistical and analytical models. Manipulation of the data in the control unit leads to an incorrect result. The indicated SoH has a technically induced fluctuation range (deviation) of no more than 3% in at least 95% of reference measurements. It should be noted that this tolerance applies to the SoH determination at the cell level and not to the SoH of the entire battery. This is because the state of charge of individual cells may vary, which can negatively affect the current SoH of the battery. However, this can be compensated by the Battery Management System (BMS) or during a calibration. The result reflects the condition of the battery at the time of the test. No conclusions can be drawn about the future state of health of the battery from this. Statements about mechanical damage or external influences are not part of this diagnosis.