

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	EH70964	Stelnummer	LRW3E7FAXMC426478		
Mærke	TESLA	Model	Model 3	Version	RWD
Karrosseritype	Sedan	Farve	Blå	Reg. dato	20-12-2021
Drivkraft	El	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	68476	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5064661
Afleveringsdato	29-05-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	235/45-18	7 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	235/45-18	6 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	235/45-18	7 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	235/45-18	7 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder





Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge		Ridset	
#2	Fælge		Ridset	
#3	Forrude	Rude	Stenslag	
#4	Bagklap	Bagklap	Rids	
#5	H. fordør	Dør	Rids	
#6	Interiør	Rat	Mangler	
#7	Fælge			
#8	H. fordør	Spejl hus	Rids	K4

1


Sted Fælge
 Del
 Type Ridset

2

Sted Fælge
 Del
 Type Ridset

3

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag




Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Rids



Sted	Bagklap
Del	Bagklap
Type	Rids



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Rids



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Rids



Sted	H. fordør
Del	Spejl hus
Type	Rids



Sted	H. fordør
Del	Spejl hus
Type	Rids

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
