

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	EA69501	Stelnummer	YV1ZWA8VDL1387534		
Mærke	VOLVO	Model	V60	Version	D4 aut.
Karrosseritype	Stationcar	Farve	Brun	Reg. dato	28-05-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	139281	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5054834
Afleveringsdato	29-05-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/40-19	4 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	235/40-19	7 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	235/40-19	5 mm	Sommer
Højre, For	Continental	235/40-19	6 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	


Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Udvendig vask og støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K3
#2	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K1

2



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring

2A



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring


Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K4
#2	Fælge	Fælg Venstre, For	Ridset	K4
#3	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#4	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Rids	K3
#5	Fælge	Fælg Venstre, Bag	Ridset	K3
#6	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#7	Fælge	Fælg Højre, Bag	Ridset	K3
#8	Fælge	Fælg Højre, For	Ridset	K3




1

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



1A

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



1B

Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag



2

Sted Fælge
 Del Fælg Venstre, For
 Type Ridset



2A

Sted Fælge
 Del Fælg Venstre, For
 Type Ridset



2B

Sted Fælge
 Del Fælg Venstre, For
 Type Ridset




2C

Sted Fælge
 Del Fælg Venstre, For
 Type Ridset



3

Sted V. fordør
 Del Dør
 Type Bule(r)



4

Sted V. panel
 Del Indstigning Venstre
 Bag
 Type Rids



Sted	Fælg
Del	Fælg Venstre, Bag
Type	Ridset



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)



Sted	Fælg
Del	Fælg Højre, Bag
Type	Ridset



Sted	Fælg
Del	Fælg Højre, For
Type	Ridset



Sted	Fælg
Del	Fælg Højre, For
Type	Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

DAB radio

Låsbart handskerum

12 Volt stik bag

Digital instrumentering 12,3"	Oncoming Lane Mitigation	Automatisk bremsning efter kollision
Digital instrumentering 8" skærm	Ratfjernbetjening	Blanke siderudelister
El-styret bagklap	El-sidespejle med varme	Dæktrykskontrol, TPMS
Fugtigheds sensor	Fjernb. centrallås	Færdselstavlegenkendelse
Manuelt justerbare forsæder m. el-styret højde	Klimaanlæg ECC	Jalousilåg i miderkonsollen
Regnsensor	Volvo On Call	LED forlygter med AHB (op/ned)
Run off road mitigation	3-eget læderrat med unideco	Make up spejle m/lys
Airbag afbryd nøgleløsn.	Aut. nedblændeligt bakspejl	Paneler i Iron Ore
IDIS - Intelligent Driver Information	Bella Stof/kunstlæder	Parkeringshjælp bag
Isofix bag	Drive mode setting	Roof Rails
Låsbare hjulbolte	Driver Alert Control	SIPS airbags
ABS bremsler	Home safe LED-belysning	Armlæn for
Barnelås fra instrumentbord	Interiør belysning "Mid level"	Dæk reparations kit
Capless filling	Kopholder for	El - Parkeringsbremse
El-indf.bare spejle m/lys	Nøglefri adgang med "Tag-ID"	El-ruder for & bag
Førstehjælps kit	Sensus Connect High Performance	Letmetalfølge 17"
Hastighedbegrænser	City Safety	Business pakke 1
Hill start assist	Forlygtespulere	Metallak