

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DT92358	Stelnummer	JSAMFH91S00254679		
Mærke	SUZUKI	Model	IGNIS	Version	1,2 Hybrid 5-dørs
Karrosseritype	Hatchback	Farve	Grå	Reg. dato	27-06-2023
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	30667	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5043616
Afleveringsdato	26-06-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Andet mærke	175/65-15	1 mm	Vinter
Venstre, Bag	Andet mærke	175/65-15	2 mm	Vinter
Højre, Bag	Andet mærke	175/65-15	2 mm	Vinter
Højre, For	Andet mærke	175/65-15	1 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja





Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. panel	Indstigning Venstre For	Ridser	K3
#2	H. panel	Indstigning Højre For	Rids	K3
#3	H. fordør	Spejl hus	Ridser	K4



Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre For
Type	Ridser



Sted	V. panel
Del	Indstigning Venstre For
Type	Ridser



Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Rids



Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Rids



Sted	H. fordør
Del	Spejl hus
Type	Ridser



Sted	H. fordør
Del	Spejl hus
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr