

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DG61126	Stelnummer	VF1R9800862750754		
Mærke	RENAULT	Model	Ny Clio	Version	dCi 90 Sport Tourer
Karosseritype	Stationcar	Farve	Hvid	Reg. dato	22-05-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	134184	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5029092
Afleveringsdato	30-06-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Andet mærke	195/65-15	6 mm	Helårs
Venstre, Bag	Andet mærke	195/65-15	6 mm	Helårs
Højre, Bag	Andet mærke	195/65-15	6 mm	Helårs
Højre, For	Andet mærke	195/65-15	6 mm	Helårs

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Ridser	
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	
#3	H. bagdør	Dør	Rids	
#4	Fælge	Begge Venstre	Ridset	
#5	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#6	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#7	V. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#8	Bagkofanger	Kofanger	Revnet	K5
#9	Bagkofanger	Refleks, Højre	Mangler	K5
#10	H. panel	Indstigning Højre Bag	Bulet/Ridset	K3
#11	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bulet/Ridset	K3
#12	Forrude	Rude	Stenslag	K4




5

Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



5A

Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Hul



6

Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



6A

Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



7

Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



7A

Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



8

Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Revnet



8A

Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Revnet



8B

Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Revnet



Sted Bagkofanger
Del Refleks, Højre
Type Mangler



Sted Bagkofanger
Del Refleks, Højre
Type Mangler




Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset




Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Bulet/Ridset



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bulet/Ridset



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
