

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DM52314	Stelnummer	VF1R9800661953194		
Mærke	RENAULT	Model	Ny Clio	Version	TCe 90 Sport Tourer
Karosseritype	Stationcar	Farve	Hvid	Reg. dato	27-02-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	136697	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5034894
Afleveringsdato	30-06-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	195/55-16	4 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	195/55-16	5 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	195/55-16	5 mm	Sommer
Højre, For	Continental	195/55-16	4 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej






Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Hjulkapsel Venstre, For	Ridset	K5
#2	Fælge	Hjulkapsel Højre, For	Ridset	K5
#3	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#4	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#5	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Venstre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Venstre, For
Type	Ridset



Sted	Fælge
Del	Hjulkapsel Venstre, For
Type	Ridset



Sted Fælge
Del Hjulkapsel Venstre, For
Type Ridset




Sted Fælge
Del Hjulkapsel Højre, For
Type Ridset




Sted Fælge
Del Hjulkapsel Højre, For
Type Ridset



Sted Fælge
Del Hjulkapsel Højre, For
Type Ridset



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag




Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag




Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Stenslag



Sted H. fordør
Del Dør
Type Bule(r)



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
