

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DD45439	Stelnummer	WVWZZZ3CZNE026610		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	PASSAT VARIANT	Version	1.4 TSI 218HK DSG6 PHEV DSG6
Karosseritype	Stationcar	Farve	Blå	Reg. dato	24-11-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	146342	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5021944
Afleveringsdato	01-07-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/40-19	4 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	235/40-19	4 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	235/40-19	4 mm	Sommer
Højre, For	Continental	235/40-19	4 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☐



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☐ Reservehjul tilstede ☐ Nej ☐

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Bulet/Ridset	K3
#3	Front	Emblem	Revnet	K5
#4	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#5	Bagkofanger	Kofanger	Afskrabning	K4
#6	H. panel	Indstigning Højre Bag	Afskrabning	K3
#7	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#8	H. fordør	Dør	Ridser	K3
#9	V. panel	Indstigning Venstre For	Bule(r)	K3
#10	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Bule(r)	K3
#11	Tag	Tagplade	Ridser	K4

1



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

1A



Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

1B




Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag

2



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Bulet/Ridset

2A



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Bulet/Ridset

2B



Sted Motorhjem
Del Hjelm
Type Bulet/Ridset

3




Sted Front
Del Emblem
Type Revnet

3A



Sted Front
Del Emblem
Type Revnet

4



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)

4A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)

5



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Afskrabning

5A



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Afskrabning

5B



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Afskrabning

5C



Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Afskrabning

6



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Afskrabning

6A



Sted H. panel
Del Indstigning Højre Bag
Type Afskrabning

7




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

7A



Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

8



Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser

8A



Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser

9



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)

9A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre For
Type Bule(r)

10



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bule(r)

10A



Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Bule(r)

11



Sted Tag
Del Tagplade
Type Ridser

11A



Sted Tag
Del Tagplade
Type Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr

med indstillelig varme	MÅTTER	m. City Emergency Brake
Parkeringsensorer, for og bag	Discover Media Navigation	DAB+ modtager
Siderudelister, blanke	Travel Assist	Tagræling, blank
Multifunktionslæderrat	17" London letmetalfælg	Anhængertræk, svingbart med el-frigørelse
Baglygter, LED	Climatronic	Aquamarine blå metallic
Car-Net "Security & Service" og "Guide & Inform" 3 år	Fartpilot, adaptiv	Læderpakke Vienna med Sport-komfortsæder
Lane assist	Regnsensor	
Træthedsregistrering	Nødopkaldsservice	