



TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CW11290	Stelnummer	VF1RFB00X64068355		
Mærke	RENAULT	Model	MEGANE	Version	1.3 TCe 140 Sport Tourer EDC
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	30-11-2020
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	108371	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5012097
Afleveringsdato	30-06-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/55-16	2 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	205/55-16	4 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	205/55-16	2 mm	Sommer
Højre, For	Continental	205/55-16	4 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede




Ja

Reservehjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Udvendig vask og støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4
#2	Rens af sæder	Sæder Alle	Mangler rengøring	K4



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring




Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Udvendig vask og støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring



Sted	Rens af sæder
Del	Sæder Alle
Type	Mangler rengøring

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Overfladestenslag (Alm. slid)	
#2	Motorhjelm	Hjelm	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter	K4
#3	Bagklap	Bag spoile	Tjærepletter	K3
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#5	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K4




2	Sted	Motorhjelm
	Del	Hjelm
	Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter



2A	Sted	Motorhjelm
	Del	Hjelm
	Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter



2B	Sted	Motorhjelm
	Del	Hjelm
	Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter




2C	Sted	Motorhjelm
	Del	Hjelm
	Type	Ætsning i lak fra kemikalier/fugleklatter




3	Sted	Bagklap
	Del	Bag spoile
	Type	Tjærepletter



3A	Sted	Bagklap
	Del	Bag spoile
	Type	Tjærepletter



Sted	Bagklap
Del	Bag spoile
Type	Tjærepletter



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

nærlys pære virker ikke, servicelampe lyser

Fabriksudstyr

Accesspakke II (Nøglekort m. håndfri betjening + elektronis p-bremse og aut. tænding af kørely)	Sikkerhedspakke (aktivt nødbremsesystem + afstandskontrol)	Højdejusterbart førersæde
El-ruder m. single- touch funktion	Højde- og længdejusterbart rat	Læderrat
Skiltegenkendelse m. advarsel ved for høj hastighed	16" aluminiumsfælge (ikke dCi 110: 16" Flex- stålfælge)	Kørecomputer
Nedfældeligt splitbagsæde 1/3-2/3	Automatisk op- og nedblænding af lygter	2-zoners klimaanlæg
Varme i forsæder	Gearskiftindikator	ABS-bremser med elektronisk bremsekraftfordeling (EBV) og nødbremseassistance (BAS)
El-ruder for	LED kørelys for og bag	Dæktrykssensor
Fjernbetjent centrallås m. foldbar nøgle	Gardinairbags for og bag	Hastighedsbegrænser og cruise control
Dækreparationssæt	Nakkestøtter ved alle sæder	Indtræk i sort
Kørselsdata på dansk	Advarsel v. vognbaneskift	ESP med Hill start assist
R-Link m. 7" touchscreen + DAB- radio	Isofix-beslag	Tagrails
Forlygtespulere	LED kørelys for, C- shape	Tågeforlygter
El-sidespejle m. varme	Airbags foran og i siderne (hoved og bryst)	Metallak, sort "Étoilé"
Selealarmer (5)	City-pakke (P-sensor for og bag + elklapbare sidespejle m. varme)	