

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DB12286	Stelnummer	WF0YXXTTGYMJ67080		
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	29-06-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	63390	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5122817
Afleveringsdato	06-07-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	215/65-15	7 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/65-15	7 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/65-15	7 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/65-15	7 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K1










Sted	Stor folie
Del	Stor folie
Type	Ikke afmonteret

Sted	Stor folie
Del	Stor folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Risiko for følgeskade	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#4	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#5	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K4
#6	H. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#7	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Skadet	K5
#8	Interiør	Sædebetræk, flere	Total rengøring	K1



5




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

5A




Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Rids

6




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

6A




Sted H. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)

7




Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Skadet

7A



Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Skadet

8



Sted Interiør
Del Sædebetræk, flere
Type Total rengøring

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Fabriksudstyr
