


TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DL46010	Stelnummer	TMBJC7NY5NF049198		
Mærke	SKODA	Model	ENYAQ iV 80	Version	El Aut1
Karosseritype	Stationcar	Farve	Hvid	Reg. dato	27-06-2022
Drivkraft	El	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	188758	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	5129924
Afleveringsdato	06-07-2026				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	255/50-19	7 mm	Vinter
Venstre, Bag	Pirelli	235/55-19	5 mm	Vinter
Højre, Bag	Pirelli	235/55-19	5 mm	Vinter
Højre, For	Hankook	255/50-19	7 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Ja






Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



13



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Ladekabel	Ladekabel	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#4	V. bagdør	Dør	Bule(r)	K3
#5	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#6	Tag	Tagplade	Stenslag	K3

1



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere

1A



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere

1B



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type


Stenslag flere



2
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



2A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere




3
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



3A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)




4A
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bule(r)



5
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



5A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



5B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Service lyser

Fabriksudstyr

8 Lautsprecher	Fußmatten vorn und hinten	Leuchtweitenregulierung
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Bordliteratur in Dänisch	Tagesfahrlichtschaltung und coming und leaving home Funktion
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Mit Verkehrszeichenerkennung
Akustischer Fußgängerschutz, Außensound (e-sound)	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	LED-SBBR-Leuchte
Ambiente-Beleuchtung LED	Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Anti-Blockier-System (ABS)	Dämpfung hinten,Basis 1	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Trommelbremsen hinten	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Antriebsart: Heckantrieb	Abdeckungen für Leichtmetallräder	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Audiosystem mit Touchscreen-Farbdisplay 13"	Radschrauben Standard	Heckspoiler
Ausstattungs-Paket: Parken	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	DAB - Digitaler Radioempfang
Bordcomputer	Ohne festes Paket	Cockpit Infotainment (Ausführung 2)
Chrom-Paket	Heckantrieb	8 Lautsprecher (passiv)
Chromzierleisten an Seitenfenstern	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung	8 Lautsprecher (passiv)
Dachhimmel grau	Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A-	Sprachsteuerung
Dachreling eloxiert	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Design Selection Loft	Stoßfänger Standard	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Drive-Paket	Ohne zusätzliche Bereifung	+ Infotainment Online 3Y
Elektromotor 150 kW (cont. 70 kW)	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Mirror Link
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Ohne Trennwand	Mirror Link
Fahrassistenz-System: Abbiegebremsefunktion und Ausweichunterstützung	Ohne Ladeboden	Ambientelicht Ausführung 1
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)	Tür und Seitenverkleidung	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum	Einparkhilfe vorn und hinten
Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Ohne Durchladeeinrichtung	Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	Ohne Sonnenschutzrollo	Reifendruckkontrolle
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Ohne Ablagekasten	Dekor-Einlagen
Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Fußhebelwerk "Standard"
Frontgrillblende, Rahmen verchromt	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung (Akustikglas)	Ohne Armlehnen f.Vordersitze	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter

Gepäckraumabdeckung / Rollo	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Getriebe für Elektrofahrzeug	Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung
Heckleuchten LED	Transportschutzfolie mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Mittelkonsole
Heckscheibenwischer	Getriebe Übersetzung 12,976	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
HV-Batterie 82 kWh brutto / 77 kWh netto	"Basis"	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Ablagekästen im Kofferraum
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	Ohne Ladekabel (Industriestecker)	Kältemittel R744
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)	Wärmepumpe
Karosserie: 5-türig	Plattformgruppenklasse 2	Elektrische Luftzusatzheizung
Kennzeichenbeleuchtung LED	Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Ohne Spurwechselassistent	Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder
Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	Ohne Lichtassistent	Sitzbezüge in Stoff/Kunstleder
Komfortsitze vorn	DC/DC Wandler 3,0 KW	Komfortsitze vorn
Kopf-Airbag-System	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3)	Einton-Signalhorn	Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Ladeleistung HV-Batterie erhöht, 125 kW	Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Gepäckraumbeleuchtung	Kopfstützen vorn
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch	Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	Betriebsspannung 12 V	Kindersicherung, manuell
Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	Telefonvorbereitung für Handy	Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

LM-Felgen	Rechtsverkehr	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Mittelarmlehne hinten	Typprüfand Dänemark	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Mittelarmlehne vorn	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Mobile Online Dienste	Betriebserlaubnis Nachtrag	Wegfahrsperre elektronisch
Notrufsystem	Keine Aktionsausführung	Außen-Sound Standard
Parkbremse elektronisch	Ohne Müdigkeitserkennung	12 Volt-Steckdose im Kofferraum
Radioempfang digital (DAB+)	Loft	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Radstand 2765 mm	Regionscode " ECE " für Radio	Mit Regenschirm
Reifendruck-Kontrollsystem	Ohne Ladekabel	Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Gewichtsklasse
Scheibenwischer mit Regensensor	5 Sitze	Feststellbremse
Scheinwerfer LED	Ohne Parkassistent / Garagenpilot	Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent
Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose)	Dämpfung vorn	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Seitenairbag vorn	Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U	Spurhalteassistent
Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag)	Ohne kombinierte Längs- und Querführung	Leichtmetallräder 8J x 19
Service-System: Remote Services	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Reifen 235/55 R19 101T / EU vorn Reifen 255/50 R19 103T / EU hinten
Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Ohne Car2X	Bordwerkzeug
Sitz vorn links höhenverstellbar	Ohne Halter	Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Leergewichtsbereich 3	Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	Hinterachsgewicht Ausführung 1	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
SmartLink (Apple CarPlay und Android Auto)	Kurzheck	Batterie 320A (49Ah)
Sonnenblenden mit Spiegel (LED-Beleuchtung)	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Zellmodul B
Sprachsteuerung für Infotainment-System	Elektro-Motor Systemleistung 150 KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D/T5L	Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)	Elektro-Motor Aggr.0EH.A	Batterieladegerät (Ausf.3)

Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Notrufsystem eCall+	DC Batterieladung (Ausf. 3)
Tagfahrlicht LED	SKODA AUTO a.s., Mlada Boleslav	Ladedose Combo 2 (EU)
USB-Schnittstelle vorn (2-fach, Typ C)	Ohne Ablagenpaket/box	Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A
Verglasung getönt	Ohne Ambientebeleuchtung außen	Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)
Wegfahrsperre	Entriegelung Hintersitz Standard	Standard-Klimazonen
Wireless SmartLink	Softwareverbund Ausführung 6	EBJA
Zentralverriegelung	Package 80	Komfortausstattung
Anhängerkupplung (Kugelpf mit elektr. Entriegelung, schwenkbar)	Linkslenker	Landesverkaufsprogramm Dänemark
Heizungs-/Klimaanlage: Wärmepumpe	Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug	Anhængertrækforberedelse
Perleffekt-Lackierung	Ohne Head-Up Display	Climatronic klimaanlæg 3-zoner
Reifen-Reparaturkit	Chrom-Paket	Lane Assist
Stabilisator vorn	Nichtraucherausführung	Varmepumpe
Stabilisator hinten	Moon-Weiss Metallic	7 airbags
Fertigungsablauf Standard	Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Parkeringsensor bag
o.b.Abgas	Zierleisten in Chrom	19" aluminiumsfælge
Antriebssystem BEV	Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Infotainment Basis
Schriftzugsatz in Grundauführung	Elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbare Außenspiegel mit automatischer Abblendung (Fahrerseite)	Anhængertræk med elektrisk frigørelse
Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung	Dachreling, blank	Metallak - Moon White
Aufkleber/Schilder in englisch	LED- Hauptscheinwerfer	

INDEPENDENT BATTERY CERTIFICATE



CERTIFICATE NUMBER: 793A6E0A-AC1D-404E-83B0-3D7DA9888D39

VEHICLE

BRAND: Skoda
MODEL: Enyaq iV - 77 kWh

MILEAGE: 188,758 km
VIN: TMBJC7NY5NF049198
DATE AND TIME:
06/07/2026, 10:22

EXECUTED BY: FDM-AYVENS-DF-FREDERICA

RESULTS

Independent
STATE OF HEALTH (SOH)

92.6 %

ENERGY

71kWh | 77kWh




WLTP RANGE

545km | 589km

RATING

BENCHMARKING

How does your vehicle compare to comparable vehicles?



CHECKS

Battery Management System (BMS) ✓

Battery Sensor ✓

Battery Measurements ✓

Battery Cell Voltages ✓

Vehicle Communication ✓



SCAN FOR DETAILS

EVALUATION

EXCELLENT HEALTH - NO ABNORMALITIES DETECTED

Based on the detailed battery diagnostics performed with the AVILOO FLASH Test, we hereby certify that the drive battery of this vehicle is in excellent condition.

The drive battery is therefore officially AVILOO Certified.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, CEO



ENERGY

	Gross	Net (Nominal)	Usable
Current:	75.9kWh	71.3kWh	68.5kWh
New:	82.0kWh	77.0kWh	74.0kWh

RANGE

	WLTP	Typical	Individual
Current:	445-545km	380km	292km
New:	481-589km	411km	315km

EXECUTION PROTOCOL

AVILOO Box connected. 10:22:13

FLASH Test started.	✓
Vehicle detected.	✓
Starting data acquisition.	✓
Finished data acquisition.	✓
Analyzing data.	✓
Analysis completed.	✓

SENSORS

Voltage Sensor	✓
Current Sensor	✓
Temperature Sensors	✓
Cell Voltage Sensors	✓

BMS


	Value	Status
BMS State of Charge (SoC)*:	44%	
SoC calculation accuracy:		✓
BMS State of Health (SoH)*:	95%	
SoH calculation accuracy:		✓

MEASUREMENTS

	Min	Max	Delta	Status
Battery Temperature	14.0°C	14.5°C	0.5°C	✓
Cell Voltage	3.664V	3.673V	9mV	✓
Pack Voltage	352.2V			
Average Current	-4.7A			

CELL VOLTAGES DIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.670	3.669	3.671	3.670	3.670	3.671	3.671	3.672	3.670	3.670	3.673	3.673	3.672	3.670	3.670	3.671	3.666	3.670	3.668	3.669
21 - 40	3.669	3.668	3.670	3.668	3.667	3.668	3.668	3.664	3.668	3.668	3.667	3.668	3.668	3.668	3.669	3.668	3.668	3.667	3.667	3.666
41 - 60	3.668	3.667	3.666	3.669	3.669	3.668	3.667	3.668	3.672	3.670	3.671	3.671	3.670	3.671	3.670	3.671	3.672	3.673	3.671	3.671
61 - 80	3.672	3.673	3.672	3.672	3.669	3.667	3.670	3.667	3.667	3.669	3.669	3.668	3.670	3.671	3.670	3.671	3.669	3.672	3.670	3.670
81 - 96	3.670	3.669	3.670	3.668	3.667	3.669	3.669	3.669	3.667	3.666	3.668	3.668	3.668	3.667	3.667	3.668	/	/	/	/



*The values shown here were read directly from the vehicle's battery management system (BMS) and are calculated and provided by the vehicle manufacturer. The State of Health (SoH) displayed corresponds to the value reported by the BMS and is CARA-certified.

DISCLAIMER: The test result includes the currently calculated state of health (SoH) of the drive battery. The determination is based on data provided by the vehicle. These are evaluated by AVILOO's algorithms using statistical and analytical models. Manipulation of the data in the control unit leads to an incorrect result. The indicated SoH has a technically induced fluctuation range (deviation) of no more than 3% in at least 95% of reference measurements. It should be noted that this tolerance applies to the SoH determination at the cell level and not to the SoH of the entire battery. This is because the state of charge of individual cells may vary, which can negatively affect the current SoH of the battery. However, this can be compensated by the Battery Management System (BMS) or during a calibration. The result reflects the condition of the battery at the time of the test. No conclusions can be drawn about the future state of health of the battery from this. Statements about mechanical damage or external influences are not part of this diagnosis.