


TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DS55528	Stelnummer	WVGZZZE2ZPE021319		
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	ID.4	Version	Elektro motor 174 1 trins-automatisk
Karosseritype		Farve		Reg. dato	28-02-2023
Drivkraft	El	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	89227	Antal nøgler	2	Kontraktnummer	7028613
Afleveringsdato	Afleveringsdato				

Udvendige billeder



Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	235/55-19	7 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	235/55-19	7 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	235/55-19	7 mm	Vinter
Højre, For	Continental	235/55-19	7 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit


Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



13



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Specialrengøring - særlig beskydt	Bil Udvendigt	Mangler rengøring	Hours



Sted	Specialrengøring - særlig beskydt
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring




Sted	Specialrengøring - særlig beskydt
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K3
#2	V. panel	Indstigning Venstre Bag	Ridser	K4
#3	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#4	V. fordør	Side spejl	Ridser	K4
#5	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Slidt	K3




1
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



1A
Sted Forrude
Del Rude
Type Stenslag



2
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



2A
Sted V. panel
Del Indstigning Venstre Bag
Type Ridser



3
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



3A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Ridser



4
Sted V. fordør
Del Side spejl
Type Ridser



5
Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Slidt



5A
Sted Interiør
Del Sædebetræk, Venstre For
Type Slidt

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
