

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DV69160	Stelnummer	KNACD81DGM5446444	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	KIA	Model	Niro	Version	1.6 GDI Plug-in Hybrid 5 dørs DCT 6
Karosseritype	Stationcar	Farve	Blå	Reg. dato	20-05-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	54.575	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Tagræling	Fjernbetjent centrallås	Heckleuchten LED
10,25 Navigation m/DAB radio, eksternt forstærker, 8 JBL højtalere	Forberedelse til anhængertræk	Heckscheibe heizbar
16" Alufælg	Privacy Glass	Heckscheibenwischer
BI Xenon	3. Bremsleuchte	Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
Bluetooth	Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Elektrisk P-bremse	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Karosserie: 5-türig
Foldenøgle	Aktives Bremslicht (ESS)	Klimaautomatik 2-Zonen
Læderrat og gearknob	Anti-Blockier-System (ABS)	Knieairbag Fahrerseite
Paddleshifter bag rat til man. skift af gear	Antriebsart: Frontantrieb	Kopf-Airbag-System vorn und hinten
Parkeringsensor for & bag	Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll	Laderaumabdeckung
Projektionsforlygter	Audiobedienung am Lenkrad	Last-Paket (Anhängelast)
6 trins DCT gearkasse	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
8" Audio display	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide	LM-Felgen
AEB nødbremsesys, radar og kamera	Außenspiegel Wagenfarbe	Mittelarmlehne hinten
Aut. nedblændeligt bakspejl	Bordcomputer	Mittelarmlehne vorn
EL-sideruder i for & bag.	Bremsassistent	Modellpflege
Højdejust.bart passagersæde	Chromefassung Seitenfenster	Nebelscheinwerfer
Klima	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Otto-Partikelfilter (OPF)
LED baglygter	Dachspoiler	Radstand 2700 mm
Regnsensor	Einschaltautomatik für Fahrlicht	Reifen-Reparaturset
Supervision TFT Skærm	Elektromotor 32 kW (Hybridantrieb)	Reifendruck-Kontrollsystem
Tågelygter for	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Elek. foldbare spejle m/blink i spejle & highglossy sort detalje	Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
Elektronisk servostyring	Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent	Seitenairbag

Højdejust.bart føresæde	Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)	Seitenscheiben Solar- Reflect
ISG	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs- Sensor (Driver Attention Warning, DAW)	Servolenkung
LED Kørelys	Fahrassistenz-System: Stauassistent	Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
LED forlygter	Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Sitz vorn links höhenverstellbar
Smart Cruise Control	Freisprecheinrichtung Bluetooth	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Sædevarme	Frontscheibe Akustikglas	Steckdose (12V- Anschluß) in Mittelkonsole
Varme i rattet	Frontscheibe Solar- Reflect	Stoßfänger Wagenfarbe
Auto light control	Fußmatten	Tagfahrlicht LED
Bagagerums pakke	Füllstandsanzeige Scheibenwaschanlage	USB-Anschluss + AUX- IN-Anschluss
Bakkamera	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Wegfahrsperre
DAB radio	Geschwindigkeits- Regelanlage (Tempomat)	Wärmeschutzverglasung
Dual klima anlæg (to zoner)	Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Dæktrykskontrolsystem	Getränkehalter hinten	
Farvetillæg	Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/60-16	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	205/60-16	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	205/60-16	06 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	205/60-16	05 mm	Sommer

Ekstra hjul



Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl