


TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CN61845	Stelnummer	VF7SXYHYPKT663917	Reg. Attest	Del I
Mærke	CITROËN	Model	C3	Version	1.5 BlueHDi 100 hk 5D
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	22-11-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	125.451	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Airbag frontpassagerside	1. vindue 2019 / forreste vindue 2021	Gasforvarmerhus
Airbag frontpassagerside kan deaktiveres	Linje initial	Med kabinevarmer
Airbag førerside	Lydisolering sprøjtevæg + frontplade CDG + hjulkasse ABS	Opvarmede sæder
Anti-blokeringsystem (ABS)	Uden	Stof Curitiba "23"
Audiosystem (Bluetooth-håndfri, Connecting-Box) med 4 højttalere	Uden modul til fangere	Manuel justering af passagersæde
El-justerbare, opvarmede og sammenklappelige sidespejle	Antenneforbindelse foran + bag + TWT	Manuel justering af førersæde
Connecting-Box	Uden montering af CD-afspiller	Manuel sædehøjdejustering foran passager
Tag i en anden farve	Uden wifi	Indstilling af sæde foran førersæde rygningjusterbar
Parkeringsensor bag	Uden beskyttelse af førerhus foran	Bagsæde, monoblok pude, rygningdeling
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden andre opbevaringsrum	Bagsæde, monoblok pude, rygningdeling
Førerstøtte: Opmærksomhedsassistent (Træthedsovervågningssensor)	B0	Justerbare forreste nakkestøtter
Førerstøtte: Bakkestartassistent	3. vindue 2017 / forreste vindue 2019	Justerbare forreste nakkestøtter
Førerstøtte: Nødopbremsningsassistent	BSI + COM 2008 + SON POLY	Montering af 3 nakkestøtter bag
Førerstøtte: Vognbaneassistent (AFIL)	3. vindue 2018 / forreste vindue 2020	Elruder bag, elektrisk, sekventiel
Førerstøtte: Trafikskiltegenkendelse	Uden indbrudsbeskyttelse	Elektrisk forreste passagerside
El-ruder foran med impulsfunktion	Uden vægtreduktion	Elektrisk forreste passagerside
Fartpilot inkl. hastighedsbegrænser	Uden videooptagelse	Elektrisk forreste førerside, sekventiel
5-trins gearkasse	Uden net i bagagerummet	Elektrisk forreste passagerside
Indvendig spejl med automatisk nedblænding	Uden armlæn foran	Elruder bag, elektrisk, sekventiel
Isofix-beslag til børnesæde på bagsæde	Høj midte	Indvendigt dørhåndtag dekoration krom
Karosseri: 5-dørs	Standard reparationsevne	Centrallås
Klimaanlæg	Uden navigationssystem	Centrallåsen frekvens med fjernbetjening 433,92 MHz heterodyne
Hoved-airbagsystem	Uden blindvinkelsassistent	Centrallås
Baghoved-airbagsystem	Uden nøglefri adgang/start	Tankdæksel automatisk lås

Kofangerforøger	Uden tyverisikring	1 nøgle højfrekvens fjernbetjening + 1 enkelt hovednøgle
Læderrat	Uden ekstra monogram	Centrallås
Motor 1,5 L - 75 kW Blue-HDI FAP	Uden pakkeudstyr	Manuelt børnesikringslås bag
Dækreparationskit	Uden anhængertræk	Karrosserifarvet udvendig håndtag
Dæktryksovervågningssystem	Uden telematikhus	Karrosserifarvet udvendig håndtag
Partikelfilter	Passagersides sidespejl elektrisk justerbart	Bagkofangerliste ramme sort skinnende
Nedfældeligt bagsæde 1/3-2/3	Med glastag	3-punkts sikkerhedssele bag med tre rullefunktioner
Eco-LED-forlygter	Vinduesvisker med regnsensor	Fører- og passagersides spændingsalarm
Kofangerforøger	Automatisk nødbremning ved kollisionsfare med kamera	Visuel og akustisk advarsel om sikkerhedsseler foran og tre bag
SCR-system (AdBlue-teknologi)	Sedan 5 døre	Kortlæser foran + LED
Sideairbags foran	Metallic klarlak	Opbevaringsboks facade lukket
Servostyring	KTV - laksort perlemor	Automatisk nedblænding af indvendigt spejl dag/nat
Højdejusterbart førersæde	Tag i karrosserifarve	Førerside drejelig + passagerside drejelig uden belysning
Sæde betræk / polstring: Stof	Normal stemning	PU-greb + kunstlædermanchet + syninger
Start-stop system	Lydisolering under motorhjelme + sprøjtevæg + drivlinje	Med fastgørelse og ISOFIX bagud uden ISOFIX foran
Sort Style-pakke	Kort tagantenne	ABS
LED kørelys	Opvarmelige sidespejle	Uden komplementær vakuumenhed
Advarselssystem for sikkerhedssele	Førerside sidespejl elektrisk betjent	Ventilerede skiver foran/bagbrems
Startspærre med transponder	Passagerside sidespejl elektrisk justerbart	Skive foran diameter 266 tykkelse 22
Fjernbetjent centrallås	Førerside sidespejl elektrisk betjent	Skive bag diameter 249 tykkelse 9
Metallak	Passagerside sidespejl elektrisk justerbart	Læse skilte om hastighedsbegrænsning
Panorama glastag	Elektrisk sammenklappelige sidespejle	Stålstel
Sikkerhedspakke	Vendt sidespejlglas	Akselholder diameter 72
Sædevarme foran	Vendt sidespejlglas	Chassis linje 2
17" Style-pakke	Blank sidespejl + sidespejlsokkel i karrosserifarve	Normal ophæng

WS-IC: 0	Med glastag	Med AFIL sporassistent
Privat køretøj	Med glastag	Advarsel om førerens søvn
CITROEN	LED-lys + halogenpære	LM-følge
C3 (B618)	Nummerpladebelysning	Alufølge 17 tommer
Standard	Tågelygter	18-tommers dæk 1/2
Hovedindeks "02"	Advarselsblink med pærer	LM-følge
Underindeks "04"	Automatisk aktivering af lys + automatisk skift	Dæk 205/50 R17 V ikke forstærket
Europa	Automatisk aktivering af lys + automatisk skift	Dækreparationskit
Uden bagstabilisatorstang	Med 1 baklygte	Uden reservehjul
Uden donkraft	Nummerpladebelysning	17-tommers dækspand
Hastighedsmåler i km/t	Bagrudevisker interval auto bakgear	Læderrat
Venstrestyret	Bredde sidesikringslister + kofangerforøgelse + sideskørter	Med ratvinkelsensor
Uden ombygning	Airbump sidebeskyttere i sort	Elektrisk servostyring
Forstabilisatorstang D=20	Forreste stikprop	Elektrisk styring 90 ampere
Uden speedometer drivesæt	Tonede ruder + eftertonet	Dynamisk stabilitetskontrol
Automatisk kontrol af bagagerumsbelysning + lastvolumen	Tonede ruder + eftertonet	Med bakkestartassistent
Gearskifte med wire + kuglesektor foran	Tonede ruder + eftertonet	Akseltræk 19 x 75
Standard luftfilter, standard luftindtag	Mono tuner radio	Batteri L3 760 70 Ah EFR 760 EN EF
Højrestyret	Farveskærm radio analog tilslutning	Batteri L3 760 70 Ah EFR 760 EN EF
Uden ekstra motorbeskyttelse	Bilradio betjening på rat	Standard starter
Uden kabinforing	4 højttalere foran (2 HT + 2 V) + 2 højttalere bag	Økonomisk elektrisk arkitektur
Uden kantbeskyttelse på ruder	4 højttalere foran (2 HT + 2 V) + 2 højttalere bag	Generator klasse 15
1500 cm3	Med håndfri sæt	Gearkasse BE4R
Med tilføjet ydre fastgørelsesring	Radiokraft Europa	Manuel gearkasse 5 geartype STT
Indstilling af passagersæde til nedklapning af ryglæn	Med håndfri sæt	Med SCR-system
Tætning hjul side RZ 17.5	1 USB-forbindelse	Udstødningsrengøring motor EURO 6.2
Tætning akselside JB2T	Med Mirror Link	Optimering af normal brændstofforbrug
Dæk kvalitet C1-B-CRR mellem 6,6 og 7,7	Touchscreen	Udstødningsrengøring motor EURO 6.2
Uden ekstra monogram	Kombiinstrument LCD+tekst+kromramme	Udstødningsrengøring køretøjsteknik EURO 6.2

Uden ekstra udstyr til dæk	Med batteriopladermåling	Montering af Bosch
Uden olieniveaumåler	Med ekstern temperaturføler	Montering af Bosch
Modelbetegnelse	Udendørs temperaturvisning i celsius	Dieseloliekvalitet DA/DE/DE+
Differential diameter 84	Radar baghindringsdetektor	DIESEL brændstoftype
Uden reservedæksetiket	Indirekte dæktryksovervågning uden lokalisering	Brændstoftank med beskyttelse mod forkert tankning
75 kW - 250 Nm	Bånd sort skinnende + grå dekoration	42 liters brændstoftank
Normal vedligeholdelse	Standard pedaler	Uden vandovervågningsføler i dieselfilter
Fjernbetjening af døre + loftlys for	Fartpilot og hastighedsbegrænsere	Med start- og stopstart starter
Uden bagagerumsbund	Airbag førerside	Med start- og stopstart starter
Uden politiudgave	Med airbag passagerside	Med partikelfilter
Goodyear dæk	Sidebryst-airbag	Med partikelfilter
Fører+passagerside (med eller uden mærkning)	Deaktivering af airbag manuelt	Vandkøler tykkelse 18 - 21 dm2 aluminium
Uden tyverisikrede møtrikker	Opbevaring	Koldregioner
Uden akustisk drevgruppe	Kufferttekstil tæppe	Forreste del fremskyndet plast
Uden gulvmåtte	Sidelænbe forreste og bagerste midterarm læn + trekknep	1 dobbelt ventilator 140W aero med indsugningskanal
Uden typegodkendelsesmærkat	Automatisk klimaanlæg	Uden motorudbalanceringsaksel
Vandtemperaturmåler	Automatisk klimaanlæg	Plastik + skum beskyttelse under motor
Uden ekstra beholder	Standard klimaanlægningsledninger	DV5RD 75 kW 1,5L diesel
EGR udstødning + varmeveksler	Turboindsprøjtning varmeveksler direkte	Motortype DV
Uden benzindampretur	Kondensator 19,2 dm - tykkelse 12 cm	Motorbase DV5R
ESP Bosch 9.0	Klimaanlægskompressor med fast slagvolumen	1. vindue 2018 / forreste vindue 2020
Normal kørsel	Kølemiddel 1234 YF	Optimering af normalt brændstofforbrug
Forsporbredde "VA41"/filtrering efter VIN obligatorisk	Med pollenfilter + kulfilter	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	205/50-17	04 mm	Sommer
Venstre, Bag	Goodyear	205/50-17	04 mm	Sommer
Højre, Bag	Goodyear	205/50-17	05 mm	Sommer
Højre, For	Goodyear	205/50-17	04 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Ikke relevant	Ikke relevant

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede

Ja

Reservehjul tilstede

Nej

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
-----	------	-----	------	----------

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl