

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CW87123	Stelnummer	LSJW74096LZ157199	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	MG	Model	ZS EV	Version	EL 5-dørs Aut. Reduktions Gear
Karosseritype	Hatchback	Farve	Hvid	Reg. dato	02-12-2020
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	61.140	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Adaptiv fartpilot	Automatisk lysstyring / lyssensor	Isofix-monteringspunkter til barnesæde på bagsæderne (inkl. i-Size-barnesæder)
Aut. fjernlys	El-justerbare sidespejle	Karosseri: 5-dørs
Kollisionsadvarsel forud FCW	Opvarmede sidespejle	Keyless Entry
LED Kørellys	Sidespejle i bilens farve	Børnesikring
Skiltegenkendelse TSR	Blinklys integreret i sidespejlene	Klimaanlæg
Vejbaneassistent LDW	Bluetooth-interface	Hoved-airbag-system foran
8" Touchskærm	Bremseassistent (EBA)	Hoved-skulder-airbag foran
Aktiv vognbaneassistent LKA	Bremseenergirecirkulering (KERS)	Hovedstøtter bagpå mekanisk justerbare (3 stk.)
Elektrisk indstilleligt førersæde	Coming home-lys	Opladningskabel med almindeligt stik (Mode 2)
Forsæder med varme	Tagbøjler	Læderrat
Køassistent TJA	Bakkamera	Lys- og regnsensor
Regnsensor	Elektromotor 105 kW (kont. 68 kW)	Letmetalfælg
Tågelygter bagved	Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Midterkonsol med kopholder foran
40:60 Splitbagsæder	Elektronisk stabilitetskontrol (ESC)	Nødopkaldssystem (eCall)
Hastighedsassistent SAS	Førerassistent-pakke MG Pilot	Elektronisk parkeringsbremse
Højdejusterbart førersæde	Førerassistent-system: aktiv vognbaneassistent (LKA)	Akselafstand 2585 mm
Sæder med stofindtræk	Førerassistent-system: Bakkeassistent	Dækreparationskit
Automatisk nødbremse AEB	Førerassistent-system: Bakkestartassistent (Hill-Holder)	Dæktryksskiftesystem (TPMS)
Bakkamera med dynamisk guideline	Førerassistent-system: City-nødbremsefunktion	Bakkamera
Blind vinkel assistent BSM	Førerassistent-system: Frontkollisionsadvarsel (FCW)	Nedklappelig bagsædehynde (60:40)
Bluetooth	Førerassistent-system: Advarsel om vognbanefravigelse (LDW)	Forlygter LED
El-ruder i for- og bagdøre	Førerassistent-system: Vognbaneskiftassistent (LCW)	Sideairbag foran

Navigation	Førerassistent-system: Trafikskiltgenkendelse (TSR)	Sideskørter i gråt (plast)
Panorama El-Soltag	Elektriske ruder	Sæde foran venstre højdejusterbart
Parkeringsensor bagved	Elektriske ruder bag	Sædebeklædning: Stof
3 USB-stik ekstra	Elektriske ruder foran	Sædevarme foran
4 højttalere	Vinduesliste i krom	Smartphone-interface (Apple CarPlay & Android Auto)
Airbag i passagersiden kan slukkes	Bluetooth håndfri	Start-stop-knap
Airbag fører/passagerside	Bagagerumsafdækning	Stikkontakt (12V-stik)
Alarm	Bagagerumsbelysning	LED-kørelys
Anti-blokeringsystem (ABS)	Fartbegrænser	Dørhåndtag udvendigt bilens farve
Antispin (ASR)	Gearkasse til elbil	Dørhåndtag indvendigt krom
Drivtype: Forhjulstræk	HV-batteri 50 kWh	Ensfarvet lakering
Audio-navigationsanlæg	Infotainmentsystem: (Touchskærm 10,1 tommer)	Startspærre
Audiosystem: Radio (MP3, USB)	Instrumentdisplay i farve, 7 tommer	Fjernbetjent centrallås

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/50-17	04 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	215/50-17	04 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	215/50-17	04 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	215/50-17	04 mm	Sommer

Ekstra hjul






Ekstrahjul tilstede	Nej
---------------------	-----

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede	Ikke relevant	Reservehjul tilstede	Nej
-------------------	---------------	----------------------	-----

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Fælge	Højre, For	Ridset	K4

1



Sted	Fælge
Del	Højre, For
Type	Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl