

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CP96396	Stelnummer	WF0YXXTTGYKP52616	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD A6
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	31-01-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	107226	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Tendens	Uden solskærme	Uden intelligent sikringsboks
Venstre skydedør	Med delvis himmel - formstøbt	Frosthvid
Frosthvid	Uden bagagerumskrog	Mindre flåde
12V stik i varerum	Uden greb - B-stolpe	Fremstillingsanlæg Otosan (Tyrkiet)
Radio med SYNC 3 + Navigation + DAB	Uden bagagerumshylde på loftet	Program. Brændstoftilskudsvarme
Airbag* - passagerside	Uden bagagerumsgarnet sæt	Kold start -29 grader C
All-vejr dæk	Uden håndtag - førstehjælpskasse	Synlighedspakke 3
BLIS med Cross Traffic Alert	Uden bagagerumsbeskyttelsessæt	Synlighedspakke 3
150 W / 230V stik	Uden bagagerumshylderegale	Sædepakke 15
Fører assistancepakke	Håndtag indvendigt - 2	Mindre specielle merværdipakker
Adaptiv fartpilot med forward alert	Uden støjdemningspakker	Med lavt tag
LED lys i varerum	O. Stow. - Dachh.- Chauffør	Standard kassevogn
Svinglys i forlygterne	Uden adgangsleje	Standard kassevogn
Airbag førerside	Uden trinbrætter	Med lavt tag
Anti-Blockier-System (ABS)	Med udvendig farvepakke 2	Dopp. elf. vrst. Yders Donald Trump. C Decreasing
Trækkontrol (ASR)	Grill - 3 Streb., comp. farvet	Med karosserifarvet sidespejl
Driftsform: Forhjulstræk	Uden tagbagagebærer	Halogenprojektorforlygter
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth-håndfri	Br. karatudse. Formdel - Grå	Med forlygtejustering foran
Blinklys integreret i sidespejlet	Mindre bagrudebeskytter	Med automatisk strg. - Forlygter
Boardcomputer	Uden spoiler	Dagtimerne Lys niveau 2
Indstigningslys	Uden bagtrin	Med automatisk lygter
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Uden automatisk spejlnivelleringsys.	Med ekstra bremselys
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden armlæn til passagersæde	Med viskeautomatik forrude
Elektronisk trækkontrol	Med 2-trins Justerbar K. Støtte, Foran	Med mudflaps, foran
Førerassistance-system: Bakkestartassistent	Bord - Førersæde	Med mudflaps, bagtil
Førerassistance-system: Sidevindassistent	Uden nakkestøtter bag	M. farvet bumpere, foran - Karosserifarve
Elektriske vinduer	Uden midterarm-læn - bagsæde	Bumper delvist bag begrænset bilens farve
Hastighedsreguleringsanlæg (Tempomat)	Uden bagsæde ryglænsjustering	Med tonede ruder, standard

Gearkasse Automatisk SelectShift - (6-trins)	Uden lændestøtte til passagersædet	Med tonede ruder, standard
Låsbart handskerum	Seleadvarsel - Førersæde	Kun for opvarmet forrude
Bagklap uden ruder (Åbningsvinkel 180 grader)	Uden bagsæde i 2. række	Sync III
Kabinefilter: Pollenfilter	Uden bagsæde i 4. række	Radio højttaler - 2 bas-/2 diskant
Karosseri / Opbygning: Kasse Høj tag	Førers. 4-f. ajust. Sæde pude ned	MFC TFT-berøringskærm
Karosserivariant: Medium højt tag	Uden bagsædepakker	Sync III
Aircondition	Uden anhængertrækbeslag	Med bordcomputer
Ratstamme (rat) højde- / længdejusterbar	Mindre Trailer Sway Control (TSC)	Med navigationssystem
Lastbilregistrering	Uden enhedsdock	Med navigationssystem
Modelpleje	Uden tablet-holder	Ice Feature Pack 24
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	O. Udstyrespakke f. brændstofbesparelse	Med parkeringshjælp bagpå
Parkeringsystem	Sort yderdørhåndtag	Med parkeringshjælp foran
Parkeringsystem foran og bagpå	Bagkl.-Kuffertgriff-ydre. zw	Med parkeringshjælp bagpå
Akselafstand 3300 mm	Med plastgearstangsknop	Med navigationssystem
Reserverad i kørefølge	Uden firmaslønde	Adaptivt hastighedsreguleringssystem
Partikelfilter	Med auto. dørlås - Aktiveret	Med førerens airbag
Lav emissionsniveau ifølge udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	Mindre Zone Modsat Dør Genlåsning	Med passagers airbag
Gearskifte / Vælgrethåndtag i læder	Konfigurerbar Låsning - Conf 1	Med passagers airbag
Vinduesviskere med intervalfunktion, justerbar	Power Lock Group-hastighedsafhængig	Med deaktivering af passagerairbag
Forlygter H4	Advarselslampe - Vaskeråvfallstd.	Grill - Bagvæg / Skillevæg
Skydedør i last-/passagerum til højre	Uden to-tone karrosserilakering	Skillevæg med lastklap + vindue
Mudflaps foran og bagpå	Uden understøbning korrosionsbeskyttelse	Gulvbelægning - Kunststofindsats - delvist
Sædepakke 25: Førersæde (4-vejs justerbar) - Passagersæde i velour	Uden trimstriber - karrosseriside	Lastrumbeklædning - formstøbt
Stålfælg 6,5x16	Uden motorhætte, accentstriber	Med låsbar Handschuhk. dækning
Start / Stop-system	Uden fastholdelsessystemer	Lastromsbekl. - Form-dele
Stødfanger delvist lakeret	Uden hovedbeskyttelses-airbag	Dørbeklædning - Side / bag - Trin 1
Stilefarvepakke	Uden hovedbeskyttelses-airbag til højre	Dørbeklædning - Side / bag - Trin 1
LED kørelys	Med rullesele foran	Program. Brændstof-tilskudsvarme
Trend	Uden sikkerhedsseler bag	Manuel kontrol - Klimaanlæg

Tonede ruder	Sikkerhedssæde - sort	Med Pollenfilter
Beklædning i last-/FG rum: halvhøj	Uden Isofix-montering	Med omløbsvarmer
Surre Skinner langs siderne af lasterummet	Selestrammer fører- / passagersæde	Program. Brændstof-tilskudsvarme
Surre søjer (8)	Uden siderairb. Fører / Passager	Program. Brændstof-tilskudsvarme
Startsperre	Reserveradlås	Program. Brændstof-tilskudsvarme
Let tonet varmebeskyttelsesglas	Uden dæktrykssensorer	Med opvarmet førersæde
Fjernbetjent central lås	215/65 R16C 109 T BSW	Med opvarmet passagersæde
Adaptiv hastighedsregulering (Tempomat) med afstandsregulering ACC	Hjulbolte uden fælgelås	Med manuel 2-vejs. Passagersædejustering.
Airbag passagerside	Uden motorhastighedsstyring	M. driver's enk. se/ pass. enk. n / R
Armlæn foran	Med Standard Undervogn	Med manuel lændestøtte-førersæde
Audiosystem 24/25: Navigationssystem inkl. SYNC 3 med AppLink og 8" Multifunktionsdisplay	Med Støvbeskyttelsesplade - Bremse	Med førersædearm læn
Gulvbelægning: Vinyl i last-/passagerum	3.39	Uden bagsæde i 3. række
Førerassistance-system: Vognbaneassistent	Med mekanisk håndbremse	Med central lås
Ford SYNC 3	Intell. Bremseass. Kollisionsbest.	Med central lås
Generator 240 A	Uden Premium bremsler	Fjernbetjening af døråbning - 2 fob
Løsligt i varerummet LED	Uden klimastyring - bagsæde	To-trins entr.system - Dør
Adskillelsesvæg høj bag fører og passager, med vindue og mulighed for gennemløb nederst	Uden ventilationssystem	To-trins entr.system - Dør
Skydedør last-/passagerum til venstre	Kølemiddel - klimaanlæg R134A	Fjernbetjening af døråbning - 2 fob
Synspakke 3	Uden ekstra brændstofpåfyldningsmundstykke	Med 180° ladedyrs-låse
Sædepakke 9 / 15 Førersæde (4-vejs justerbar) - Passagersæde inkl. Sædevarme, stof	Med enkelt brændstoftank	Med bagdøre
Standvarmeanlæg	Brændstofpåfyldning uden skærm uden låg	Uden bagrude
Stikkontakt 12V i last-/passagerum	Med dieselomskiftningsmulighed	Uden visker - / vaskebagevindue
Stikkontakt 230V / 150 watt	Brændstofpåfyldning mundstykke med lås	Med bagdøre
Tilskudsvarme med tidsstyring	Uden el. Hastighedsbegrænsning	Med dobbelt side. Ladetuer
Capitol / City Ebony	Uden Afstatsensor - Hastighedsregulering	Med dobbelt side. Ladetuer
Uden undervognsbeskyttelse	Uden interiørvarmer bagpå	Lastromsbelysning - LED

Uden tagombygning	Med kombiinstr. i gehob. Udst.	Uden bakspejl
Uden lastindretning	Med hastighedsmåler (km/t)	Unbel. solskærm - førerside
Mini-Media-Hub (2XUSB) Adp BSL + BT	Uden fartskriver	Solskærm r unbeleucht spejl
Med ubegrænset sidedøråbning	Elektrisk bifilhorn	Med ekstra stikkontakt
Uden klappbar trinstig - stål læsesø. dør	Køretøjsnødssystem	Med stikkontakt - bagdel
Uden bagklap	Uden advarsel / bakgear	Med ekstra stikkontakt
Færre fastspændingsøjer	Uden overvågningsforstyrrelsesforringelse	8 Fastgørelsesløkker - lastrum
Med standard tilladt totalvægt	Mindre Mass Movement Sensor	8 Fastgørelsesløkker - lastrum
Uden sikkerhedslås	BLIS med CTA med Trailerlys	Bakkamera, fast
Uden specialudstyrssæt	Uden hastighedstavlegenkendelse	Bakkamera, fast
Fuldt færdigmonteret køretøj	Uden tyveri advarselssystem	Med Antiblockier-Bremssystem & ESP+
Beregn GVW eller vælg fra tabel	Uden køretøjstiltningssensor	6,5 X 16" stålhjul
Uden udstyrsmærkningsforberedelse	Uden sideparkeringssensor	Med fuld hjulkapsel
Uden speciellak	Uden automatisk parkeringshjælp	Med ståls-reserverad
Uden SVO-applikation / klistermærke	Mindre dyb degenerering batterier	Med læderbetrukket rat
Mindre diagnose vedligeholdelsesmonitor	Uden A/V-stik	Med man. justering - ratstammen
Uden udstyr RSO	MM-System Dual/5. Kan./TMC/DAB/Pd	Med Antiblockier-Bremssystem & ESP+
Ensfarvet udvendig lak	ICP - Mini elektronikbeslag	Lane Change Warning System
Uden SVO undtagen pakker	Uden multimedia-/telematiksystem	Lane Keeping Assist
Uden klistermærke - VP-applikation	Uden mobiltelefonschnittstelle	Lane Change Warning System
Uden certificeringsklistermærker	Mikrofon	Lane Keeping Assist
Uden brandslukkerbeslag	Rd-Bed. - Rat - Frnbd. Med PTT	Venstrestyrede FWD
Med værktøjssæt	Spændingsudgang	Højtydende batteri
Uden sæt	Uden sikkerhedsboks	Højtydende batteri
Uden dækreparationskit	Med firdedlysgenkendelse	Højtydende batteri
Fe.-heb. v.1 Quick Bet. n. Driv.	Tågeforlygter - Kurvelygte	M. Bes. High Performance Alternator
0. Bagrude i 2. række, højre	Advarselreflektorer Hjørne Bagdør	M. Bes. High Performance Alternator
0. Bagrude i 2. række, venstre	Uden lygpakker	6-speed automatgearkasse 6F55
0. Bagrude i 3. række, højre	Uden kabinebelysning	Med dieselpartikelfilter
0. Bagrude i 3. række, venstre	Med gulvbelysning	Udstødningsnorm 6.2

Uden opvarmet bagrude	Med tagmonteret indvendig / kortlys	Udstødningsnorm 6.2
Uden konsol - askebæger	Uden overhoved læselamper bagpå	Startmotor - Stop/Start System
Med lille tagkonsol	Uden tagmonterede blinklys	CVH 1.6 EFI (110 HK)
Indvendig farve.	Uden programmerbar. Snitst.modul	CVH 1.6 EFI (110 HK)
Indvendig farve - Ebony	Uden batteri slukningsrelæ	Uden motorens hastighedskontrol
Uden bagagerum - loftbeklædning	Uden ledningstrækning til taglygten	Marketing Stage 4
Interiør accent pakke B	Uden ekstra stikkontaktfelt	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	215/65-16	03 mm	Vinter

Ekstra hjul


Ekstrahjul tilstede Ja

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Goodyear	Sommer

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Bulet/Ridset	K4
#3	V. bagdør	Skydedør	Afskrabning	K3
#4	V. bagskærm	Skærm	Rids	K2
#5	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K2
#6	H. bagskærm	Sidevæg	Bule(r)	K4
#7	H. bagdør	Skydedør	Afskrabning	K2

1


Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag

1A


Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag

2


Sted Motorhjelm
 Del Hjelm
 Type Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset




Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Afskrabning




Sted V. bagdør
Del Skydedør
Type Afskrabning




Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rids




Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Rids




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



Sted H. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bule(r)




Sted H. bagskærm
Del Sidevæg
Type Bule(r)



Sted H. bagdør
Del Skydedør
Type Afskrabning

7A



Sted	H. bagdør
Del	Skydedør
Type	Afskrabning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
