

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DV78223	Stelnummer	TMAK381HFMJ033227	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	HYUNDAI	Model	KONA	Version	EV Automatisk
Karrosseritype	MPV	Farve	Sort	Reg. dato	19-10-2021
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	36958	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Trådløs mobil opladning	Førerassistentsystem: Aktiv vognbaneassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	Lysdæmpningskontrol
Bakkamera	Førerassistentsystem: Attention Assist	Letmetalfølge
Smart Key	Førerassistentsystem: Autonomt nødbremsesystem med frontkollisionsadvarsel (FCA)	Midterarm-læn foran med opbevaringsrum
Bluetooth	Førerassistentsystem: Bakkestartassistent	Nødladekabel (ICCB)
Varmepumpe	Førerassistentsystem: Kørselsprofilvalg (Drive Mode)	Elektrisk håndbremser (EPB)
Elspejle med blink og varme	Førerassistentsystem: Passageralarm (ROA)	Digital radiomodtagelse (DAB+)
Regnsensor	Førerassistentsystem: Sikkerhedssystem med automatisk nødopkald (ERA GLONASS / eCall)	Akselafstand 2600 mm
Sædevarme for	Førerassistentsystem: Vognbane følgeassistent (Lane Following Assist, LFA)	Dækreparationskit
10,5 kW 3-faset lader OBC	Førerassistentsystem: Vognbaneassistent, advarselssystem (LDWS, Lane Departure Warning System)	Dæktryksovervågningssystem
Automatisk nødbremsesystem	Elektriske ruder bag	Bakkamera
Baksensor	Elektriske ruder foran	Nedklappeligt bagsæde
Fartpilot	Elektriske ruder foran, med automatisk op-/ned-funktion	Skift-/Vælgegreb (Shift by Wire)
Klima	Bluetooth håndfri	Skift-/Vælgegreb i læder
Elektrisk håndbremse	Forrude med solfilter øverst	Rudesøjledetektering / reguleringsfunktion
Mørktoned ruder bag	Modstyrende assistent (Vehicle Stability Management, VSM)	Sideairbag foran
Metallak	Bagagerums-/lastrumlys	Servostyring
6 højttalere	Net i bagagerummet	Sikkerhedsseler foran højdejusterbare
Opbevaringslomme på forsæderyglænene	Bagagerumsdækken / Rullegardin	Sæde foran venstre højdejusterbart
Airbag i passagersiden	Fartbegrænseranlæg (Speed-Limiter)	Sædebetræk / polstring: Stof

Airbag i passagersiden kan slukkes	Gearkasse til elbil	Smart Key
Førerairbag	Kopholdere foran	Sær lakfarve Dive in Jeju Uni
Aktivt stoplys (ESS)	Selestrammer	Solskærme med spejl (belyste)
Alarm	Bagrude med opvarmning	Start-stop-knap
Anti-blokeringsystem (ABS)	Isofix monteringsbeslag til barnestol	Start/stop-anlæg
Drivhjul: Forhjulstræk	Karosseri: 5-dørs	LED kørellys
Audiosystem: Radio RDS	Klimaanlæg	Touchscreen farvedisplay (8,0 tommer)
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	Hoved airbagsystem	Dørhåndtag udvendigt i bilens farve
Lakerede sidespejle	Justerbare nakkestøtter bag	Dørhåndtag indvendigt i sølv
LED blinklys integreret i sidespejle	Kølergril i bilens farve	USB-stik + AUX-IN-stik
Bremseassistent	Opladningsenhed On-Board-Lader (3-faser)	Ruder tonede
Tagræling	Lændestøtte i førersæde, elektrisk justerbar	Advarselsanlæg for sikkerhedsseler, fører-/passagerside
Tagspoiler	Læderrat med multifunktion	Antistartsystem (elektronisk)
Digitalt cockpit (Digital instrumentdisplay)	Rat med multifunktion	Wireless SmartLink (Apple CarPlay)
Automatisk lysfunktion / Lyssensor	Rat med skiftepadler	Varmebeskyttelsesruder
Elektronisk bremsekraftfordeling	Ratstamme (rat) højdejusterbar	Fjernbetjent centrallås.
Elektromotor 100 kW (konstant 26 kW)	Ratstamme (rat) længdejusterbar	
Elektronisk stabilitetskontrol (ESC) med bremseassistent	Læselampe	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	BF Goodrich	215/65-17	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	BF Goodrich	215/65-17	03 mm	Vinter
Højre, Bag	BF Goodrich	215/65-17	03 mm	Vinter
Højre, For	BF Goodrich	215/65-17	03 mm	Vinter

Ekstra hjul




Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Ikke relevant	Ikke relevant

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Servicebog	Servicebog	Ikke tilstede	K5
#3	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#3	V. forskærm	Skærm	Stenslag flere	K3
#4	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#5	V. bagdør	Dør	Ridser	K4
#6	H. fordør	Dør	Ridser	K4

1



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere

1A



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere

1B



Sted

Motorhjelm

Del

Hjelm

Type

Stenslag flere

1C



Sted Motorhjel-
Del Helm
Type Stenslag flere

1D



Sted Motorhjel-
Del Helm
Type Stenslag flere

1E




Sted Motorhjel-
Del Helm
Type Stenslag flere

2



Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

2A




Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere

3




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag flere

3A




Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Stenslag flere

4




Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4A



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4B



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4C



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4D



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4E



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4F



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

4G



Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset

5



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser

5A



Sted V. bagdør
Del Dør
Type Ridser

6



Sted H. fordør
Del Dør
Type Ridser

6A



Sted

H. fordør

Del

Dør

Type

Ridser

6B



Sted

H. fordør

Del

Dør

Type

Ridser

6C



Sted

H. fordør

Del

Dør

Type

Ridser

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl