

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CT13850	Stelnummer	WV1ZZZ7HZLH002123	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	VOLKSWAGEN	Model	TRANSPORTER	Version	2.0 TDI BMT 150 KASSEVOGN KORT DSG
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	29-04-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	176373	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Airbag Beifahrer, der abschaltbar ist	Türverkleidung unlackiert	Kein Tisch (bei Multivan LR mit zwei Schiebetüren: mit Führungsschienen im Boden für einen Multifunktionsstisch)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Keine Dachreling / Dachlastträger	Keine Seitenfensteröffnungen im Fahrgast-/Laderaum, rechts
Anti-Blockier-System (ABS)	Keine Gepäckraumabdeckung	Keine Kindersicherung im Fahrgastraum
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Keine zusätzliche Innengeräuschdämpfung	Nichtraucherausführung
Antriebsart: Frontantrieb	Kein Sonnenschutzrollo	Keine Sitze in der 3. Sitzreihe
Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel	Keine Fenster (geschlossene Seitenwand) im Laderaum, vorne und hinten links	Zulässiges Gesamtgewicht 3.000 kg
Konvexer Außenspiegel, links	Keine Heckfenster	Normaldach (mit Befestigungspunkten für Dachträgersysteme, 8 beim kurzen Radstand, 10 beim langen Radstand)
Konvexer Außenspiegel, rechts	Standard-Armaturentafel (Unterteil in Palladium-Farbtönen)	Kastenwagen
Gummibodenbelag im Fahrerhaus	Keine Seitenairbags, vorne	Normaldach (mit Befestigungspunkten für Dachträgersysteme, 8 beim kurzen Radstand, 10 beim langen Radstand)
Elektronisches Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe	Kein Dachgepäcknetz und kein Stau-/Wertfach	Candy-Weiß
Bremsassistent (HBA)	Keine Folienbeklebung	Unlackiertes Kühlerschutzgitter mit zwei Chromleisten
Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	Kein Bodenbelag im Fahrgast-/Laderaum mit Verkleidung für Schließmechanismus an Heckklappe/Heckflügeltüren	Vorbereitung für Anhängerkupplung (inkl. Spannstabstabilisierung)
Seitenwind-Assistent	Keine besonderen Karosseriemaßnahmen	Elektrisch verstell- und beheizbare Außenspiegel
Elektrische Fensterheber	Komforthimmel im Fahrerhaus, Dachinnenverkleidung aus Hartfaserplatte im Fahrgast-/Laderaum	Konvexer Außenspiegel, links
Frontscheibe aus Verbundglas	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	Konvexer Außenspiegel, rechts
Klappbare Funkschlüssel (2)	Keine zusätzliche Ablagen im Fahrerhaus	Schwarze Außenspiegelgehäuse und Türgriffe
7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG	Keine Gardinen	H7-Halogendoppelscheinwerfer
Abschließbares Handschuhfach	Keine Oberflächenschutzfolie für Transportschutzmaßnahmen	Leuchtweitenregulierung

LED-Innenleuchten im Lade-/FG-Raum	Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen	Tagfahrlicht
Pollenfilter	Keine Schiebetür links im Lade-/Fahrgastraum (geschlossene Seitenwand)	Schriftzug "Transporter" am Kotflügel und am Heck
Kastenkarosserie	Kein Dekorband und keine Dekorleiste	Grüne Wärmeschutzglas
Normaldach	Normale Scharniere für Hecktüren/-klappe	Verbundglas-Frontscheibe mit Wärmeschutzverglasung
Kraftstofftank: 70 Liter	Kein Fondraumheizkanal/Lüftungskanal	Kein Sicherheitsinnenspiegel
Kühlergrill mit Chromleisten	Sonnenblenden mit Ticketasche auf der Fahrerseite und Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende	Digitaler Radioempfang (DAB+)
Verstellbare Lenksäule	Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion für ACC	4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner
2,0 Ltr. Motor - 110 kW TDI	Keine C-Schienen	Sprachbedienung
Nebelschlussleuchte	Keine Schmutzfänger	eCall Notrufsystem
Nichtraucher-Paket	Keine zusätzlichen Staubschutz-Dichtungen außen	2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel
Radstand 3000 mm	Kein Haltegriff für Einstieg an der A-Säule	Vorbereitung für "We Connect" und "We Connect Plus"
Rußpartikelfilter	Keine zusätzliche Steckdose	Wired & Wireless App-Connect
Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Fahrzeugklassen-Differenzierung - 7EP-	Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet"
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Navigationssystem "Discover Media" mit 20,3 cm (8 Zoll) Touch-Farbdisplay inklusive "Streaming und Internet"	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Elektro-mechanische Servolenkung	Dimmbare Instrumentenbeleuchtung	Direkt messendes Reifendruck-Kontrollsystem
Stoff-Sitzbezüge	Kein Spurwechselassistent "Side Assist"	Airbags für Fahrer und Beifahrer mit Deaktivierungsoption für den Beifahrer-Airbag
Stahlfelgen 7x17	Keine 2. Batterie	Hochgesetzte Trennwand
Start/Stop-System für den Motor	Kein Lichtassistent	Hohe Trennwand ohne Fenster sowie 8 Verzurrösen zur Ladegutsicherung
Tagfahrlicht	Einstellbare Scheibenwischer-Intervallschaltung für Frontscheibenwischer	Gummibodenbelag im Fahrerhaus
Sicherheitsgurt-Warnanlage (Fahrerseite)	Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Halbhochverkleidung aus Hartfaserplatten im Fahrgast-/Laderaum (bei Fahrzeugen mit Fensterausschnitten)
Wärmeschutzverglasung	Standard-Rückleuchten	Zusatzheizung mit programmierbarer Standheizfunktion und Funkfernbedienung

Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	Keine Waschwasserstandsanzeige und beheizbaren Scheibenwaschdüsen	Elektronisch geregelte Klimaanlage im Fahrerhaus
Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)	Keine Nebelscheinwerfer	Kältemittel R134a
Bordwerkzeug und Wagenheber	Einton-Signalhorn	Staub- und Pollenfilter
Automatische Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)	Keine Dachblinkleuchten	Sitzheizung für linken Fahrersitz
Einparkhilfe vorne und hinten	Keine zusätzliche Funktionsfehleranzeige	Stoffbezüge im Dessin "Double Grid"
Keine Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum	Keine Erkennungsleuchten	Höheneinstellbarer linker Einzelsitz im Fahrerhaus
Heckflügeltüren ohne Verglasung	Keine Rundumkennleuchten	Sitz links in der ersten Sitzreihe
Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)	Keine Trittstufenbeleuchtung	Beifahrerdoppelsitzbank rechts mit Unterladefunktion
Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster	Kein Tachograf	Lendenwirbelstütze für linken Einzelsitz in der ersten Sitzreihe (manuell einstellbar)
Lederlenkrad mit Multifunktion	Multifunktionsanzeige "Plus" mit schwarz-weißem Display	Armlehnen für linken Sitz im Fahrerhaus
LKW-Zulassung	12V-Betriebsspannung	Keine Sitze in der zweiten Sitzreihe
Multifunktionsanzeige Plus	Mobiltelefon-Schnittstelle	Keine Sitze in der vierten Sitzreihe
Digitaler Radioempfang (DAB+)	Transporter	Höhenverstellbare Kopfstützen vorn und hinten
Reifendruck-Kontrollsystem	Kein Stauraum	Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung
Reserverad in Fahrbereifung	Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Schließung und Entriegelung der Heckflügeltüren von innen
Rückfahrkamera	Nachtrag zur Betriebserlaubnis	2 klappbare Funkklappschlüssel
Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	4-Zylinder Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW TDI CR	Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitte
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Durchlademöglichkeit unten	Keine Aktionsausführung	Heckflügeltüren ohne Fenster
Sitzheizung für Fahrersitz	Müdigkeitserkennung	Schiebetür rechts im Lade-/Fahrgastraum
Höhenverstellbarer Fahrersitz	" ECE "-Regionscode für Radio	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte, höhenverstellbar auf den äußeren Sitzen im Fahrerhaus, mit elektrischem Gurtstraffer
Lendenwirbelstütze für Fahrersitz	Standard-Ausführung, kein Sonderfahrzeug	Warnsummer und -leuchte für nicht angelegte Fahrer-Sicherheitsgurte
12V-Steckdosen im Fahrerhaus (2 Stück)	Grundausstattungsvariante	LED-Innenraumbeleuchtung im Lade-/Fahrgastraum

Hartfaserhalbhochverkleidung im Lade-/FG-Raum	Zulassung mit bis zu 3 Sitzplätzen	Beleuchtetes Handschuhfach
Verstärkte Verzurrösen	Leergewichtsbereich 1, kein Geschränk	Elektronische Wegfahrsperre
Vorbereitung Anhängerkupplung (Steckdose und Kabel)	Standard Vorderachsgewicht	2 12-Volt-Steckdosen in der Armaturentafel
Zulässiges Gesamtgewicht 3,00t	Standard Hinterachsgewicht	Verstärkte Verzurrösen zur Ladegutsicherung (ISO 27956)
Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung	Keine elektrische Klemmleiste und kein Funktionssteuergerät	Bordwerkzeug und Wagenheber
Standard-Fertigungsablauf	Keine Markise	Rückfahrkamera "Rear View" (statische Linien)
Gewichtsklasse Vorderachse: Gewichtsbereich 5	Keine Embleme im Innenbereich	Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion
Keine Fußmatten	Batterie/Generator	16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage
Bordliteratur in Dänisch	ME-Variante 41	4 Stahlräder 6,5 J x 16 in 20-Loch-Design
Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung, keine Bedarfsprognose	Volkswagen AG, Hannover	Kurzer Radstand
Standard-Federung und Dämpfung	Titanschwarz/Titanschwarz-Palladium/Schwarz	Reifen 205/65 R 16 C 107/105 T, rollwiderstandsoptimiert
Typschild für Nutzfahrzeug mit EG-Typgenehmigung, Gewichtsangabe, COC-Papiere	Kein Kindersitz	Stahl-Reserverad mit Fahrbereifung
Hinweisschilder ohne Ländergruppe	Kein Ablagenpaket	Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen)
Normalluftfilter	Kein Chrom-Paket	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt, Lenksäule höhen- und längenverstellbar
Radabdeckung Mitte	Keine Verkehrszeichenerkennung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR, EDS, Berganfahrasistent, Bremsassistent
Radschrauben ohne Radsicherungen	Einführungsvolumen	Seitenwindassistent
Kein Verbandmaterial und kein Warndreieck	4-Zylinder Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.G	Berganfahrasistent
Keine Isolierbox und keine Handschuhfach-Kühlung	Instrumenteneinsatz mit Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit	520A Batterie (92Ah)
Keine mechanische Hinterachs-Differentialsperre	Reifen ohne Herstellerfestlegung	180A Drehstromgenerator
Höhere Kraftstoff-Erstbefüllung (14 l)	Beschreibung nicht gefunden	7-Gang-Automatikgetriebe mit Freilauffunktion

Transportmodus aktiviert	Marktorientierte Preissteuerung	Abgasnorm Euro 6d TEMP-EVAP-ISC
Kein "drive select"	Transportsteuerung	Kraftstofftank mit 70 Liter Volumen
Stoßfänger in Grau	Rechtsverkehr	Kein Heissland
Standard-Entdröhnmaßnahmen	Linkslenker	Standard-Klimazonen
Innenkantenschutz in Kunststoff	Zulassung als LKW	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Keine modulare Sitzbefestigung	Wartungsintervallverlängerung	CXHA
Keine zusätzliche Bereifung	Serviceanzeige bei 40000 km oder 2 Jahren (variabel)	Typrüfmland Dänemark
Keine zusätzliche Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether	Keine Sitze in der 2. Sitzreihe	Dänemark
Kein Glasschiebe-/Ausstelldach im Fahrerhaus	Keine Sitze in der 3. Sitzreihe	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/65-16	08 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	205/65-16	10 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/65-16	08 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/65-16	08 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Ikke relevant	Ikke relevant


## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede

Ja Reservehjul tilstede

Nej

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Servicebog	Servicebog	Ikke tilstede	K5
#3	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Stenslag	K2
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#3	V. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K5
#4	V. fordør	Side spejl	Defekt	K5
#5	Bagklap	Fløjdør Højre	Bulet/Ridset	K4
#6	H. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#7	H. fordør	Side spejl	Monterings fejl	K5

1

Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Stenslag

1A

Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Stenslag

2


Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2A



Sted Motorhjelm  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere

2B



Sted Motorhjelm  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere

2C



Sted Motorhjelm  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere

2D



Sted Motorhjelm  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere

2E



Sted Motorhjelm  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere

2F



Sted Motorhjelm  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere

2G



Sted Motorhjelm  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere

2H



Sted Motorhjelm  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere

2I



Sted Motorhjelm  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere

**3**



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

**3A**



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

**3B**



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

**3C**



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

**4**



Sted	V. fordør
Del	Side spejl
Type	Defekt

**4A**



Sted	V. fordør
Del	Side spejl
Type	Defekt

**5**



Sted	Bagklap
Del	Fløjdør Højre
Type	Bulet/Ridset

**5A**



Sted	Bagklap
Del	Fløjdør Højre
Type	Bulet/Ridset

**5B**



Sted	Bagklap
Del	Fløjdør Højre
Type	Bulet/Ridset

5C



Sted Bagklap  
 Del Fløjdør Højre  
 Type Bulet/Ridset

5D



Sted Bagklap  
 Del Fløjdør Højre  
 Type Bulet/Ridset

5E



Sted Bagklap  
 Del Fløjdør Højre  
 Type Bulet/Ridset

5F



Sted Bagklap  
 Del Fløjdør Højre  
 Type Bulet/Ridset

5G




Sted Bagklap  
 Del Fløjdør Højre  
 Type Bulet/Ridset

5H



Sted Bagklap  
 Del Fløjdør Højre  
 Type Bulet/Ridset

5I



Sted Bagklap  
 Del Fløjdør Højre  
 Type Bulet/Ridset

6



Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Bulet/Ridset

6A



Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Bulet/Ridset

**6B**



Sted	H. fordør
Del	Dør
Type	Bulet/Ridset

**7**



Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	Monterings fejl

**7A**



Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	Monterings fejl

**7B**



Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	Monterings fejl

**7C**



Sted	H. fordør
Del	Side spejl
Type	Monterings fejl

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl