

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CY10090	Stelnummer	VF7PSCFB7LR555869	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	CITROËN	Model	C1	Version	VTI 72 5D
Karrosseritype	Hatchback	Farve	Blå	Reg. dato	18-01-2021
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	57082	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Nej	Afleveringsdato			

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

[Translate full list to Danish:](#)

[fuld liste](#)

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	165/60-15	06 mm	Sommer
Venstre, Bag	Continental	165/60-15	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	165/60-15	06 mm	Sommer
Højre, For	Continental	165/60-15	06 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede

Ja

Reservehjul tilstede


Nej

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5
#3	Ekstra rengøring	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K2
#4	Instruktionsbog	Ikke tilstede	Ikke tilstede	K5



3

Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring



3A

Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring



3B

Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring



3C

Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring



3D

Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. bagskærm		Bule(r)	K3



Sted	V. bagskærm
Del	
Type	Bule(r)



Sted	V. bagskærm
Del	
Type	Bule(r)



Sted	V. bagskærm
Del	
Type	Bule(r)



Sted	V. bagskærm
Del	
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
