

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CA95974	Stelnummer	VF3VFAHKHJZ067499	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	PEUGEOT	Model	EXPERT	Version	2.0 BlueHDi 120 hk L3
Karosseritype		Farve		Reg. dato	29-10-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	47095	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Nej	Afleveringsdato			

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

[Fuld liste](#)

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	215/65-16	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	215/65-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	215/65-16	03 mm	Vinter

Ekstra hjul


Ekstrahjul tilstede Ja

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Continental	Sommer

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Servicebog	Servicebog	Ikke tilstede	K5
#3	Instruktionsbog	Ikke tilstede	Ikke tilstede	K5
#4	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5
#5	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Lak fejl	K4
#3	Front	Forkofanger	Afskrabning	K4
#4	V. fordør	Side spejl	Afskrabning	K4
#5	V. bagskærm	Sidevæg	Bulet/Ridset	K4
#6	H. bagskærm	Sidevæg	Rids	K4
#7	H. bagdør	Skydedør	Stenslag	K3
#8	H. fordør	Dør	Stenslag	K3

1




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

1A




Sted	Forrude
Del	Rude
Type	Stenslag

2




Sted	Motorhjeml
Del	Hjeml
Type	Lak fejl

2A




Sted	Motorhjeml
Del	Hjeml
Type	Lak fejl

3




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Afskrabning

3A




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Afskrabning

4




Sted	V. fordr
Del	Side spejl
Type	Afskrabning

4A



Sted	V. fordr
Del	Side spejl
Type	Afskrabning

5



Sted	V. bagskærm
Del	Sidevæg
Type	Bulet/Ridset

5A



Sted V. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Bulet/Ridset

6



Sted H. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Rids

6A



Sted H. bagskærm
 Del Sidevæg
 Type Rids

7



Sted H. bagdør
 Del Skydedør
 Type Stenslag

7A




Sted H. bagdør
 Del Skydedør
 Type Stenslag

8



Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Stenslag

8A



Sted H. fordør
 Del Dør
 Type Stenslag

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
