

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CL51746	Stelnummer	WF0YXXTTGYKY73407	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	28-08-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Manuel
KM. stand	93085	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Trend	Ohne Lärmschutzpakete	Ohne Zusatzsteckdosenfeld
Airbag* - passager	O. Stauf. - Dachh. - Fahrer	Ohne intell. Sicherungskasten
Frozen White	Ohne Zugangsleiter	Frost-Weiß
Visk/Vask - bag	Ohne Trittbretter	Herstellungswerk Otosan (Türkei)
Rude/-r i bagdøre/bagklap	Mit Außenpaket in Wagenfarbe 2	Ohne Kamera
Abbiegelicht im Scheinwerfer	Grill - 3 Streb., kompl. eingefärbt	Ohne Spurwechsel-Warnsystem
Airbag Fahrerseite	Ohne Dachgepäckträger	O. Schnittst.modul f. Mediendatenb.
Anti-Blockier-System (ABS)	Br. karosseries. Formteil - Grau	Ohne Infosystem Toter Winkel
Antriebsart: Frontantrieb	Less Rear Window Protector	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung
Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	Ohne Spoiler	Kaltstart -29 Grad C
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Ohne Heckstufe	Mit Sichtbarkeitspaket Basis
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Ohne autom. Spiegelneigungssys.	Sitzpaket 15
Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum	Ohne Beifahrersitz-Armstützen	Weniger Sondermehrwertpakete
Bordcomputer	Mit 2fach Verstellb. K.Stütze, Vorn	Mit Niedrigem Dach
Einstiegsleuchten	Tisch - Vordersitz	Standard-Kastenwagen
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Ohne Kopfstützen, hinten	Standard-Kastenwagen
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Ohne Mittelarmlehne - Rücksitz	Mit Niedrigem Dach
Elektron. Traktionskontrolle	Ohne Rücksitz-Lehnenverstellung	Mit karosseriefarbenem Außenspiegel
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	Ohne Lendenstütze Beifahrersitz	Halogen-Projektionsscheinwerfer
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Gurtwarner - Fahrersitz	Mit Leuchtweitenregulierung vorn
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	Ohne Rücksitz in der 2. Reihe	Beids. elektr. beh. Außensp. m. Bl.
Fensterheber elektrisch	Ohne Rücksitz in der 4. Reihe	Tagfahrlicht Stufe 2
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Fahrers. 4-f. verst. Sitzkissenneig	Mit automatischen Scheinwerfern
Getriebe 6-Gang	Ohne Rücksitzpakete	Mit Zusatzbremsleuchte
Handschuhfach abschließbar	Ohne Anhängerzugbefestigungen	Nur Für Intervallwischer Frontscheibe - Regelbar
Innenraumfilter: Pollenfilter	Less Trailer Sway Control (TSC)	M. getr.gest. Heck-Wisch-/Waschanl.
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum	Ohne Tablet-Halter	Mit Schmutzfänger, Vorne

Karosserievariante: Mittelhohes Dach	O. Ausr.paket f. Kraftstoffeinspar.	Mit Schmutzfänger, Hinten
Klimaanlage	Schwarzer Außentürgriff	M. farb. Stoßf., v. - Karos- farbe
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Heckkl-/Kofferraumgriff auß schw	Stoßf. ht. teilw. Karosseriefarbe
LKW-Zulassung	Mit Kunststoff- Schalthebelknauf	Mit getönten Scheiben, Standard
Modellpflege	Ohne Flottenschlüssel	Mit getönten Scheiben, Standard
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Mit auto. Türverrieglng – Aktiviert	Nur Für Beheizte Windschutzscheibe
Parkpilotsystem	Less Zonal Opposite Door Relocking	Mit starrer Heckscheibe
Parkpilotsystem vorn und hinten	Configurable Unlocking - Conf 1	Nur Für Beheizte Heckscheibe
Radstand 2933 mm	Power Lock Group-Speed Dependent	Mit starrer Heckscheibe
Reserverad in Fahrbereifung	Warnleuchte - Waschflüssigkeitsstd.	Mit Multimedia-System-Paket 12
Rußpartikelfilter	Ohne Tu-Tone Karosserielackier.	Mit Radio-Bedienelementen - Lenkrad
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Ohne Unterboden- Korrosionsschutz	Radio Lautspr.-2 Tief-/2 Hochtöner
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Ohne Zierstreifen - Karosserieseite	Mit Bordcomputer
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Ohne Motorhaube, Akzentstreifen	Mit Einparkhilfe hinten
Scheinwerfer H4	Ohne Kopfschutz-Airbag	Mit Einparkhilfe vorn
Schiebetür Lade- /Fahrgastraum rechts	Ohne Kopfschutz-Airbag rechts	Mit Einparkhilfe hinten
Schmutzfänger vorn und hinten	Mit Aufrollgurt vorn	Mit Geschwindigkeitsregelsystem
Seitenschutzleisten	Ohne Sicherheitsgurte hinten	Mit Fahrer-Airbag
Start/Stop-Anlage	Sicherheitsgurt - schwarz	Mit Beifahrer-Airbag
Stoßfänger teillackiert	Ohne Isofix-Befestigung	Mit Beifahrer-Airbag
Style-Farb-Paket	Gurtstraffer Fahrer- /Beifahrersitz	Mit Deaktivierung Beifahrerairbag
Tagfahrlicht LED	Ohne Seitenairb. Fahrer/Beifahrers.	Grill - Rückwand/Trennwand
Trend	Reserveradentriegelung	Trennw m. Ladeklappe+Fenster
Verkleidung im Lade-/FG- Raum: halbhoch	Ohne Reifendrucksensoren	Bod.bel. - Kunststoffeins. - teilw
Verzurrösen (8)	215/65R15 H BSW Tire	Laderaumverkl.-Formteil
Wärmeschutzverglasung leicht getönt	Radmuttern ohne Felgenschloss	Mit abschließbar. Handshuhk.deckel
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Ohne Motordrehzahl- Steuerung	Laderaumverkl.-Formteil
Airbag Beifahrerseite	Mit Standard-Radaufhängung	Türverkl. - Seite/hinten - Stufe 1
Armlehnen vorn	Mit Staubschutzschild - Bremse	Türverkl. - Seite/hinten - Stufe 1

Dockingstation (MyFord Dock)	Achsübersetzung 4,429/3,263	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung
Generator 240 A	Mit mechanischer Feststellbremse	Manuelle Regelung - Klimaanlage
Heckflügeltüren mit Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)	Ohne Kollisionsvermeidungssystem	Mit Pollenfilter
Heckscheibenwischer	Ohne Premium-Bremsen	Mit Umlaufheizung
Laderaumleuchte LED	Ohne Klimasteuerung - Rücksitz	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung
Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster und Durchlademöglichkeit unten	Ohne Belüftungssystem	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung
Sicht-Paket 1	Kältemittel - Klimaanlage R134A	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung
Sitz-Paket 9 / 15 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Sitzheizung, Stoff	Ohne zusätzliche Kraftstoffstutzen	Mit beheizbarem Fahrersitz
Standheizung	Mit einfachem Kraftstofftank	Mit beheizbarem Beifahrersitz
Capitol/City Ebony	Kraftst.einf. o. Verr. ohne Deckel	Mit Man. 2fach. Beif.-Sitzverst.
Ohne Unterbodenschutz	Mit Diesel-Umschaltmöglichkeit	M. Fahrer-Einz.s/Beif.-Dopp.s n/R
Ohne Dachumbau	Kraftstoffeinfüllstutzen mit Sperre	Mit man. Lendenwirbelstütze-Fahrer
Ohne Ladegutvorrichtung	Ohne elektr. Geschw.-Begrenzung	Mit Fahrersitz-Armstützen
Accessory 1 USB Port-1 Remote Port	Ohne Entf.sensor - Geschw.regelung	Ohne Rücksitz in 3. Reihe
Mit uneingeschr. Seitentüröffnung	Ohne Innenraumheizung hinten	Mit Zentralverriegelung
Ohne klappb. Trittst.-stl. Lade.tür	Mit Kombiinstrument einf. Ausf.	Mit Zentralverriegelung
Ohne Heckklappe	Mit Geschwindigkeitsmesser (km/h)	Fernbedienung Türeingang - 2 Fob
Mit Standard zul. Gesamtgewicht	Ohne Fahrtschreiber	Zweistufiges Entr.system - Tür
Ohne Sicherheitsverriegelung	Elektrische Zweiklanghupe	Zweistufiges Entr.system - Tür
Ohne Spezialausrüstungssatz	Ohne Multifunktionsanzeige	Fernbedienung Türeingang - 2 Fob
Vollständiges Fahrzeug	Ohne Navigationssystem	Mit 180° Ladetür-Feststellern
Ohne Ausr.-Marketingvorbereitung	Ohne Fahrzeugnotfallsystem	Mit Hintertüren
Ohne Sonderlackierung	Ohne Warnung/Rückwärtsgang	Mit starrer Heckscheibe
Ohne SVO-Anwendung/Aufkleber	Ohne Überwachg. Fahrer-Beeinträchtg	Mit Hintertüren
Less Diagnostic Maintenance Monitor	Less Mass Movement Sensor	Mit Seitl. Ladetüren Bordsteinseite
Ohne Ausrüstung RSO	Ohnr Spurhalteassistent	Mit Laderaumbeleuchtung
Außenlackierung Unilack	Ohne Geschwindigkeitschildererk.	Abblendbarer Innenspiegel

Ohne SVO außer Pakete	Ohne Diebstahl-Warnanlage	Unbel. Sonnenblende - Fahrerseite
Ohne Aufkleber - VP-Anwendung	Ohne Fahrzeugneigungserkennung	Sonnenblende r unbeleucht Spiegel
Ohne Zertifizierungsaufkleber	Ohne seitliche Einparkhilfe	8 Befestigungsschlingen – Laderaum
Ohne Feuerlöschbefestigungen	Ohne automatische Einparkhilfe	8 Befestigungsschlingen – Laderaum
Mit Werkzeugsatz	Weniger Tiefentladung Batterien	Mit Gerätedock
Ohne Satz	Ohne A/V-Anschluss	Mit Antiblockier-Bremssystem & ESP+
Ohne Reifenreparaturkit	Audio/Navigation Stufe 3	6 1/2J x 15 Stahlrad
Fe.-heb. v.1 Schnellbet. n. Fahrs.	Ohne integrierte Bedieneinheit	Mit Voll-Radkappe
0. Seitenfenster in 2. Reihe, rechts	Ohne Mobiltel.-Schnittstelle	Mit Stahl-Reserverad
0. Seitenfenster in 2. Reihe, links	Mikrofon	Mit lederbezogenem Lenkrad
0. Seitenfenster in 3. Reihe, rechts	Spannungs-Ausgang	Mit man. Verst. - Lenksäule
0. Seitenfenster in 3. Reihe, links	Ohne Steckdose	Mit Antiblockier-Bremssystem & ESP+
Ohne Konsolen-Aschenbecher	Ohne Steckdose – hinten	LHD FWD
Mit kleiner Dachkonsole	Ohne Tresorbox	Hochleistungsbatterie
Innenfarbe Dark Palazzo Grey	Mit Vierfach-Scheinwerfern	Hochleistungsbatterie
Innenfarbe - Ebony	Nebelscheinwerfer - Kurvenleuchte	Hochleistungsbatterie
Ohne Ablage - Dachhimmel	Warnreflektoren Ecke Hintertür	M. Bes. Hochleist.-Drehstromgener.
Innenausstattungsakzente-Paket B	Ohne Lichtpakete	M. Bes. Hochleist.-Drehstromgener.
Ohne Sonnenblenden	Ohne Innenleuchten	6-Gang-Schalt - VMT6
Mit Teilhimmel - Formteil	Mit Fußraumleuchten	Mit Dieselpartikelfilter
Ohne hint. Kleiderhaken	Mit dachmont. Innen-/Kartenleuchten	Abgasnorm 6.2
Ohne Haltegriff - B-Säule	Ohne Überkopf-Leseleuchten hinten	Abgasnorm 6.2
Ohne Dachstaufach hinten	Ohne dachmontierte Blinker	Anlasser - Stopp/Start-System
Ohne Laderaum-Gepäcknetz-Satz	Ohne Regler - Scheinwerfer	CVH 1.6 EFI (110PS)
Ohne Halteb. - Erste-Hilfe-Kasten	Ohne programmierb. Schnittst.modul	CVH 1.6 EFI (110PS)
Ohne Gepäckraumschutzsatz	Ohne Batterie-Abschaltrelais	Ohne Motordrehzahlregelung
Ohne Ladegut regal	Ohne Kabelstrang	Marketing-Stufe 4
Haltegriffe innen – 2	Ohne Verkabelung f. Dachkennleuchte	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	195/70-15	10 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	195/70-15	10 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	195/70-15	10 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	195/70-15	10 mm	Vinter

## Ekstra hjul


Ekstrahjul tilstede Ja

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Continental	Sommer

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Visker	Risiko for følgeskade	K5
#2	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag	K3
#3	Front	Forkofanger	Stenslag	K3
#4	V. fordør	Side spejl	Rids	K3
#5	V. fordør	Dør	Rids	K3
#6	V. bagskærm	Dæksel	Ridser	K3
#7	V. bagskærm	Sidevæg	Rids	K3
#8	Bagklap	Venstre bagdør	Rids	K3
#9	Bagklap	Højre bagdør	Bulet/Ridset	K4
#10	Bagkofanger	Kofanger	Rids	K3
#11	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#12	H. bagdør	Dør	Rids	K3
#13	H. fordør	Dør	Stenslag	K3
#14	H. fordør	Side spejl	Rids	K3
#15	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Defekt	K2




**1**




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

**1A**




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

**1B**




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

**1C**




Sted	Forrude
Del	Visker
Type	Risiko for følgeskade

**2**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2A**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2B**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2C**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2D**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2E**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2F**



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2G**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2H**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**2I**




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag

**3**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

**3A**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

**3B**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

**3C**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

**3D**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

**3E**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

**3F**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

**3G**




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag

**4**




Sted	V. fordør
Del	Side spejl
Type	Rids

**4A**




Sted	V. fordør
Del	Side spejl
Type	Rids

**5**




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Rids

**5A**



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Rids

**5B**




Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Rids




5C

Sted V. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids




5D

Sted V. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids




5E

Sted V. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids



5F

Sted V. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids




5G

Sted V. fordør  
 Del Dør  
 Type Rids



6

Sted V. bagskærm  
 Del Dæksel  
 Type Ridser




6A

Sted V. bagskærm  
 Del Dæksel  
 Type Ridser



7

Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Rids



7A


Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Rids




Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Rids



Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Rids




Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Rids




Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Rids




Sted Bagklap  
 Del Venstre bagdør  
 Type Rids



Sted Bagklap  
 Del Venstre bagdør  
 Type Rids




Sted Bagklap  
 Del Venstre bagdør  
 Type Rids



Sted Bagklap  
 Del Venstre bagdør  
 Type Rids



Sted Bagklap  
 Del Venstre bagdør  
 Type Rids



8E  
 Sted Bagklap  
 Del Venstre bagdør  
 Type Rids




8F  
 Sted Bagklap  
 Del Venstre bagdør  
 Type Rids




8G  
 Sted Bagklap  
 Del Venstre bagdør  
 Type Rids




9  
 Sted Bagklap  
 Del Højre bagdør  
 Type Bulet/Ridset



9A  
 Sted Bagklap  
 Del Højre bagdør  
 Type Bulet/Ridset




9B  
 Sted Bagklap  
 Del Højre bagdør  
 Type Bulet/Ridset




9C  
 Sted Bagklap  
 Del Højre bagdør  
 Type Bulet/Ridset



9D  
 Sted Bagklap  
 Del Højre bagdør  
 Type Bulet/Ridset




9E  
 Sted Bagklap  
 Del Højre bagdør  
 Type Bulet/Ridset




9F

Sted Bagklap  
 Del Højre bagdør  
 Type Bulet/Ridset




10

Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Rids




10A

Sted Bagkofanger  
 Del Kofanger  
 Type Rids




11

Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bulet/Ridset



11A

Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bulet/Ridset



11B

Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bulet/Ridset




11C

Sted H. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Bulet/Ridset



12

Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Rids



12A

Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Rids




12B  
 Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Rids




12C  
 Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Rids




13  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Stenslag




13A  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Stenslag




13B  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Stenslag




13C  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Stenslag



14  
 Sted H. fordør  
 Del Side spejl  
 Type Rids




14A  
 Sted H. fordør  
 Del Side spejl  
 Type Rids



15  
 Sted Interiør  
 Del Sædebetræk, Venstre For  
 Type Defekt



15A



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Defekt

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---