

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CU94255	Stelnummer	WF0SXXWPGSLY71462	Reg. Attest	Del I
Mærke	FORD	Model	TRANSIT CONNECT	Version	1.5 TDCi EcoBlue (120 HK) Lang van FWD A8
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	02-12-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	132850	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Trend	Med komplet bagkabinebeklædning i hårdfiber	Uden automatisk forlygter
Seat Pack 42	Uden gulvmåtter foran	Med halogenforlygter
Frozen White	Uden gulvmåtter bagpå	Mindre forlygter - tændes når vinduesviskerne aktiveres
Alufælge, 16"	Med opbevaringsrum - instrumentbræt	Uden luselægslamper bagved
LED belysning i varerummet	Solskærm til højre uden spejl	Uden handskebokslys
Fartpilot med hastighedsbegrænsere	Med sorte dørhåndtag	Uden programmerbart tilslutningsmodul
Fast anhængertræk	Med dørpanel, trin 2	Uden kabelbundet
3. bremselygte	Uden bagagekroge bagtil	Uden parkeringshjælp bagtil
Opbevaringsrum i loftet i førerhuset	PVC-dørarm læn	Med standard totalvægt
Airbag førerside	Uden greb - B-søjle	Uden specielt udstyrsæt
Anti-blokeringsystem (ABS)	Uden bagagerumsbagagenet-sæt	Uden diversitetsantenne
Antispin (ASR)	Uden bagagekluge - bagagerum	Uden navigationssystem
Forhjulstræk	Uden greb - førstehjælpskasse	Uden kamera
Audio-pakke 2	Indvendige håndtag - fortil	Uden regulering - Forlygter
AUX-IN-stik	U. opbevaringsrum - tagh.-fører	Uden multifunktionsdisplay
Batteri 60 Ah	Uden adgangsstige	Uden blindvinkelsystems informationsdisplay
Forstærket batteri	Uden tagbagagebærer	Uden vognbaneassistent
Bordcomputer	Med bredt formstykke - karosseri	Uden tilslutningsmodul til mediedatabank
Eco-anzeige for brændstoføkonomisk kørsel (EcoCoach)	Mindre bagruderbeskytter	Uden kollisionsforebyggelsessystem
Elektronisk bremsekraftfordeling	Varevogn med lang akselafstand	Standardforsæde
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Med sidespejle i karosserifarve	Uden parkeringshjælp foran
Bakkestartsassistent (Hill-Holder)	Lille bagspejlhus	Rygværns pakke 1
Nødbremsesystem	Uden kortlomme i førersæde	Ice Funct Pack 2
Elektriske vinduer foran	Uden kortlomme ryglæn passager	Frost White
FordPass Connect inkl. eCall	Uden armlæn til førersæde	Aktiv kølergitter
Opvarmet forrude	Uden armlæn til passagersæde	Med forskellig farvet grill nr. 1
Automatgear - Type: 8F35 (8-trins)	Med 2-vejs justerbar korsstøtte, foran	Med anhængertræk

Drikkeholder foran	M. ryglænsstøtte førersæde drejestykke	Med trailerudskridningskontrol (TSC)
Gummimåtter i passager-/lastrum	M. ryglænsstøtte passagersæde - drejestykke	Dobbelt, elektrisk, opvarmede sidespejle
Sikkerhedsseler	Uden bord - forsæde	Med tågelygter
Bagdøre uden ruder	Uden midterarmræn - bagsæde	Med tågelygter
Interiørfilter: Støv- og pollenfilter	Uden lændestøtte til passagersæde	Med tågelygter
Køretøjets karosseri: Varevogn	Uden opbevaringsrum under førersædet	Med kørelys
Plastikklad i varerummet	Selealarm - førersæde	Med bagtågelygter
Varerumsbakke	Uden bagsæde i 2. række	Med ekstra bremselys
Justerbar ratstamme (rat)	Med man. 2-vejs pass.-sædejustering	Med kørelys
Læselampe foran	Uden anhængertræk	Kun for intervalvisker forrude - justerbar
Lastbilregistrering	Uden anhængerkobling	Med farvede stødfangere, foran - karosserifarve
Modelopgradering	Uden forberedelse til bugsering	Med tonede ruder - normale
Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	Uden enhedsdock	Uden infrarød reflekterende forrude
Tågelygter	U. udstyrspakke til brændstofbesparelse	Kun til opvarmet forrude
Akselafstand 3062 mm	Udvendig dørhåndtag - Karosserifarve	Ice Funct Pack 2
Dækreparationssæt	Med hank - bagklap	Med radio-betjeningsknapper - rattet
Partikelfilter	Nøgleudstyrskomb. 1	Mikrofon
Lavt udslip i henhold til Euro 6d-TEMP emissionsstandard	Med urethan gearknop	Medieforbindelse 1XUSB
Skiftpunktviser	Med børnesikring	Mobiltelefoninterface - 4
Højreskydedør	Uden flådehovednøgle	Med bordcomputer
Elektrisk servostyring	Uden lighedsnøglemuligheder	Med bordcomputer
Sædepakke 18	Med auto. dørforlåsning - Aktiveret	Fartpilot og ASLD
Start/stop-system	Konfigurerbar låsning - Conf 1	Fartpilot og ASLD
Startpakke	Frekvens 433 MHz	Med førerairbag
Opbevaringsrum under passagersæde foran til højre	Uden forsamling - el-låsning	Med passagerairbag
Stødfangere i bilens farve	Uden Ford Key Free-system	Med førerairbag
Kørelys	Uden visker-/vaske bagrude	Med passagerairbag
Elektrisk betjent recirkulering	Uden opvarmet sprinklerdyse	Med sideairbag - førerside
USB-stik	Mindre stødfangerform - bagpå	Med sideairbag - passagerside
Tonede ruder	Endeskåle - Stødfanger bagpå, Kar.-farve	Med deaktivering af passagerairbag

Advarselsanlæg for sikkerhedsseler foran	Stødfanger bagpå - Karosserifarve	Fast skillevæg/fast glasrude
Fjernbetjent centrallås	Venstre sideairbag, trin 4	Formstykke til varerum
Ekstra varmer til dieselmotor	Højre sideairbag, trin 4	Ladbelægning - Delvis plastik
Airbag-pakke	Uden sideairbag bagpå	Pollenfilter uden kulfilter
Trækstang	Med frontalerullebånd foran	Programmerbar brændstoftilskudsvarme
Ekstra forhøjet nyttelast	Uden sikkerhedsseler bagpå	Med opvarmet førersæde
LED varerumsbelysning	Sikkerhedsselen - sort	Med opvarmet passagersæde
Varerumsskot med vindue	Uden Isofix-montering	Standard sæde foran
Alufælge 6,5x16 (5-egget)	Med man. justerbar sikkerhedssele, forrest	Med manuel 4-vejs justerbar førersæde
Forlygterassistent med dag-/natsensor	Uden dæktryksensorer	Med manuel 4-vejs justerbar førersæde
Standvarmer	Med standarddækprofil foran	Med manuel lændestøtte - førersæde
Stikkontakt (12V) i bagagerummet	Med standarddækmønster - bag	Uden bagsæde i 3. række
Capitol/City Ebony	Uden hjulkapsler	Letbetalende forreste passagerførerstolbetingelse
Uden tagombygning	Hjulbolte uden fælgplås	Central lås
Uden åbning - tagkabel	Marked for vejforhold - Generel	Central lås
Uden mudderklapsæt, foran	Mindre motorblokvarmer	Med fjernbetjening - Døråbning
Med 180° låse for bagdørene	Uden motorhastighedsregulering	Med fjernbetjening - Døråbning
(-) Version Packages	3,80	Central lås
Ikke specialkøretøj	Uden sporingssystem - FIA	Med bagdøre
Bygget på Valencia-fabrikken	Frontspoiler - FIA	Med sidebelastede sidedøre
Fuldt køretøj	Uden gulvmåtter - FIA	Med tagsmonteret indvendig/kortbelysning
Beregn GVW eller Pick Frm Table	Mindre fjernstarter - FIA	Varerumsbelysning - LED
Uden udstyrs- og markedsføringsforberedelse	Manuel automatgear, Eco-mod.	Uden bakspejl
Uden speciallakering	Uden trykrør bagpå	Førerens solskærm/spejl/lomme
Uden SVO-applikation/mærkat	Uden klimakontrol - bagsæde	Kopholdere (2) - Række 1
Uden pakke til funktionsoptimering	Med elektrisk ekstravarme	Spændingsudgang
Marketing Step 1	Kølemiddel - Klimaanlæg R134A	Bremser HLA/ESP/TC/ABS
Manuel klimaanlæg	Med diesel-skiftmulighed	Skivebremser foran og bagpå
Uden RSO-udstyr	Uden forberedelse til gasdrevet køretøj	Skivebremser foran og bagpå
Uden SIP	Uden elektrisk hastighedsbegrænser	Elektronisk nødbremseassistent
Unifarvet udvendig lak	Uden afstandssensor - Hastighedsregulering	Maksimal lastningpakke

Til moderate klimasoner	Analoge instrumenter mellemløb	Maksimal lastningpakke
Uden SVO undtagen pakker	Med hastighedsmåler (km/t)	Alufælgje 6,5 X 16" (5 eger)
Uden klæbemærker - VP-applikation	Uden dæktryksovervågning	205/60R16
Uden SVO-marketingpakker	Mindre kompasseskærm	Dækreparationskit
MINDRE MARKEDSFØRINGSKOMFORTPAKKE	Uden førerforstyrrelsesovervågning	Uden reservehjul
Mindre marketingførerpakke	Uden hastighedsskiltegenkendelse	Læder rat (4 eger)
Uden bageste bagagerumsbakke	Uden tyverialarm	Læder rat (4 eger)
Uden rundt omkring/auto. låsning	Med tyverialarm (PATS)	Med manuel justering af ratstamme
Uden siderude bagpå	Uden automatisk parkeringshjælp	Med manuel justering af ratstamme
U. siderude i 2. række, højre	Højtydende batteri	Bremser HLA/ESP/TC/ABS
U. siderude i 2. række, venstre	Uden strømconverter	Bremser HLA/ESP/TC/ABS
U. siderude i 3. række, højre	Uden ekstra CD-afspiller	Venstrestyret Forhjulstrukket
U. siderude i 3. række, venstre	Ultra Low Audio+USB+BT+DAB	Med startassistent
Uden bagrude	Uden integreret betjeningsenhed	Med Normal Output 3-phase generator
Uden varmebagrude	Med 4 højttalere - kun foran	8-trins automatgearkasse 8F35
Uden tagkonsol - bagsæde	Uden trådløs opladning	Emissionsstandard 6.2
Med handskerumsklap	Uden rygerpakke	Start/Stop-system
Uden tagkonsol - midt i køretøjet	12V-stikkontakt i instrumentbrættet	1.5L Duratorq-TDCi - Neo
Enkel midterkonsol	Uden stikdåse - bagtil	1.5L Duratorq-TDCi - Neo
Indvendig farve Dark Palazzo Grey	Uden CADS-pakker	(-) SVP
Indvendig farve - Ebony	Opbevaringsrum - tag 1	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	205/60-16	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Michelin	205/60-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Michelin	205/60-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Michelin	205/60-16	03 mm	Vinter

Ekstra hjul


Ekstrahjul tilstede Ja

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Continental	Sommer

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Nej

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Mellem folie	Mellem folie	Ikke afmonteret	K5

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjem	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#3	H. forskærm	Skærm	Afskrabning	K3

1




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1A




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1B




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1C




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1D




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1E




Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

2A




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

2B




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

2C




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Stenslag flere

3



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Afskrabning

3A



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Afskrabning

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
