

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DD17332	Stelnummer	VR7EFYHYCMJ528616	Reg. Attest	Nej
Mærke	CITROËN	Model	BERLINGO	Version	1.5 BlueHDi 100 L1
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	21-10-2021
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	87035	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Nej	Afleveringsdato	27-01-2025		

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

2 højttalere og 2 diskantenheder foran	-	SKÆRMDISPLAY DGT8C
Airbag førerside	-	FARVE-MATRIXANVENDELSE 3.5
Anti-blokeringsystem (ABS)	-	OLIESTANDMODTAGER
Trækkontrol (ASR)	-	FORHINDRINGSMELDER RADAR BAGPÅ
Drivline: Forhjulstræk	-	INDIREKTE DÆKTRYKSKONTROL UDEN PLACERING
Automatisk lysfunktion (Coming Home, Leaving Home)	-	KØREREGULATOR OG HASTIGHEDSBEGRENSER
Opvarmede sidespejle	MED SELVTEST "OBD"	DEAKTIVERING AF AIRBAG MANUELT
Sorte sidespejle	2. VINDUE 2019 / FORAN 2. VINDUE 2021	DYB KONSOL
Boardcomputer	LINIE INITIAL	FASTLÅST + VINDUE
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	UDEN	R1 TPO
Førerstøtte: Automatisk lyskontrol inkl. fjernlysassistent	UDEN MODULFINGER	ENKEL KLIMAANLÆG
Førerstøtte: Bakkestartassistent	UDEN CD-AFSPILLERINSTALLATION	LUFTKONDITIONERING LINE STANDARD
Førerstøtte: Nødopkalds- og assistance-system (CITROEN Connect)	UDEN WIFI	UDEN YDEEVNE MODSTAND CTP
Hastighedsregulator (Cruise control) inkl. hastighedsbegrænsere	UDEN OPBEVARINGSRUM UNDER SÆDE	TURBOBRÆNDSTOF INJEKTION VARMEVEKSLER DIREKTE
Gearkasse 5-trins	UDEN ARBEJDSKIVE	KONDENSATOR 19,3 DM2 TYKKELSE 12
Bagdøre uden glas	UDEN BAGRUDE	LUFTKONDITIONERINGSKOMPRESSOR MED FAST SLAGVOLUMEN
Karosseri/Opbygning: Varevogn	UDEN GNSINGSLUGE	KØLEMIDDEL R134
Aircondition	UDEN VINDUE HINT	MED POLLENGITTERFILTER
Bagagerumsmåtte (PVC)	UDEN LUFTAFLEDNINGSHJUL	MED VARMEVEKSLER
Kombiinstrument med analog og digital visning	UDEN SIDESPEJLE	GAS FORVARMER HUS
Motor 1,5 Ltr. - 75 kW Blue-HDI FAP	UDEN EKSTRA DISPLAY	UDEN KABINEFORVARMER
Tågelygter	UDEN ANTI-GLIDNINGSTÆTNING	FØRERSÆDE + PASSAGERSÆDE R1 MED SÆDEVARME
Elektrisk håndbremse	UDEN BAGRUDE	INDVENDIG BEKLÆDNING UDEN STOF
Akselafstand 2785 mm	UDEN KØRERUM	MANUEL STYRING PASSAGERSÆDE
Dæk-reparationskit	UDEN BAGVISKER	BEKLÆDNING UDEN PLADSSSENSOR MAT PASSAGERSÆDE
Dæktryk kontrolsystem	UDEN SORTERINGSKASSE	NEGBAR RYGLÆN LÆNDSTØTTE FORRUDS
Partikelfilter	UDEN TÆPPE	PARALLELT REGULERET STIGE

Lavt udslip ifølge Euro 6d-TEMP-emissionsnormen	UDEN BØRNESIKRINGS INDERSIGERTE	MED NEDFÆLDNING STANDARD PASSAGERSÆDE
Højre skydedør uden vindue	UDEN OVERINDBLADNING	MED NEDFÆLDNING STANDARD PASSAGERSÆDE
SCR-system (AdBlue-teknologi)	UDEN CIGARETANHÆNGER	AKTENRUM
Elektrisk servostyring	UDEN ANDRE OPMAGASINER	VARIABLE SÆDEBÆNK
Førersæde højdejusterbart	FORFRONT-YDERLIGERE VINDUE 2021	NEGBAR RYGLÆN LÆNDSTØTTE FORRUDS
Passagersæde mekanisk justerbart	3. VINDUE 2020 / FORAN 3. VINDUE 2022	NEGBAR RYGLÆN LÆNDSTØTTE FORRUDS
Betræk/Stof: Stof	2. VINDUE 2020 / FORAN 2. VINDUE 2022	UDEN SÆDE BAG
Start-stop system	B0	VINDUESREMOTE FORAN FØRERSIDE SEKVENTIEL
Kørelys	KASSEBIL KORT HJULAFSTAND H1 6	VINDUESREMOTE FORAN FØRERSIDE SEKVENTIEL
Dørlåsning automatisk (ved ulykke)	BØLGEKØRETUØJ	VINDUESREMOTE FORAN PASSAGERSIDE IMPULS BETAET
Centrallås	STYREENHED BESKYTTELSESEKURITET 4 MAXI-SIKRING	VINDUESREMOTE FORAN PASSAGERSIDE IMPULS BETAET
Airbag-pakke (6 airbags)	3. VINDUE 2019 / FORAN 3. VINDUE 2021	VINDUESREMOTE FORAN FØRERSIDE SEKVENTIEL
Audiosystem RCC DAB (Radio/CD-afspiller MP3-kompatibel)	FORTOVSSLE FORAN 3 RULLEVÆRELSE 2 PYROTEKNISKE FORRETNINGER SIDE FØRER + PASSAGER	VINDUESREMOTE FORAN PASSAGERSIDE IMPULS BETAET
El-justerbare, opvarmede og foldbare sidespejle	UDEN SIDE SOLSKÆRME	DØRINDDRIVELSENNEUTRAL
Førersæde Multiflex delt/klapbar	UDEN MULTIFUNKTIONSTAG	CENTRALLÅS
Bakkamera	UDEN FORBEREDELSE TIL ÆNDRING	433.92 MHZ SUPERHETERODYN
Lastadskillelse med vindue	UDEN YDERLIGERE VARMESYSTEM	CENTRALLÅS
Sikkerhedspakke	UDEN VÆGTVANSLIGT	INSTALLATION FJERNBETJENING BAGAGERUM HI
Synspakke	UDEN BESKYTTELSE FOR BAGPASAGERER	DØRLÅS FORAN FØRERSIDE
Sædevarme foran	UDEN BESKYTTELSE UNDER KARROSSERI	1 NØGLE RADIOFREKVENS-FJERNBETJENING+1 ENKEL HOVEDNØGLE
Stålfælge 7x16	UDEN BØRNELÅS	CENTRALLÅS
WS-IC: 0	UDEN HEAD-UP VISNING	2 SKYDE DØRE METAL BAGPÅ
VAREVOGNE	INGEN TRÅDLØS OPLADNING	SIDESKIBEDØR METAL HØJRE
CITROEN	UDEN ADVARSELSSIGNAL	ÅBNINGSBETJENING UDENOM+SIDESPEJL NEUTRAL
BERLINGO VAREVOGN (K9)	FORBRÆNDINGSMOTORANTRIEB	FRONTFORSTÆRKET NEDBRUD
STANDARD	NFZ NIVEAU 2 PSA	SIDENEDBRUD FORSTÆRKEDE
HOVEDINDEKS "03"	SPOR BREDDE "VA61" / FILTRERING EFTER VIN OBLIGATORISK	SIDEARMLEGNE FRA SIDE FORAN+DØRGRIPFØRELSER SPRØJTNING KORNING

UNDERINDEKS "00"	CITROEN	VISUEL+AKUSTISK SÆDE SIKKERHEDSFORHANDLER FORREST FØRER
UDEN AUTENTIFIKATIONS PROTOKOL	"FY"	KORTLÆSNINGSLEJLIGHED FORREST
EMP2 SERIE 2.2	CT CURIT TRI + CT BRAZ „OA“	AUTOMATISK STYRING AF LADELAMP LED
UDEN	STANDARD REPARATIONSFUNKTIONALITET	NEDRE RUM ÅBEN+ØVERSTE RUM LUKKET
UDEN	UDEN FRONTDÆKSEL	UDEN YDERLIGERE VISNING AF UDENDØRS
UDEN KØRETØJSLADESTIK	UDEN STYRET LUFTINSTRØMNINGSMODUL	INDVENDIG SPEJL DAG-NAT
UDEN VÆGSTIKKONTAKT	UDEN NAVIGATIONSSYSTEM	UDEN MAKEUP SPIEGEL
TYVERISIKRING VED AVM	UDEN BLINDEVINKELASSISTENT	SIGNALHORN KONSTLAV ELEKTROMEKANISK
FASTFORBINDELSE I BUNDEN + SIDE	UDEN NØGLEFRI ADGANG/START	STANDARD TUT
UDEN BAGKLAPBESKYTTELSE	UDEN EKSTRA SÆDE	UDSTYRSDÅSE ENKELT
UDEN ELEKTRISK STYRKEFORØGELSE	UDEN EKSTRA VARMESTYRING	KNOB MELLEMLASSE+MANCHE ALEX
UDEN BAGAGEAFDELING	UDEN TYVERISIKRING	MED HJELM
UDEN BAGUDSÆDER	UDEN EKSTRA MONOGRAM	UDEN SUPPLEMENTARY VAKUUM
TALERKONTROL	UDEN BYPARK	FORRUDE DIAMETER 283 TYKKELSE 26
UDEN TURLÅSE	UDEN PAKKEUDSTYR	KOLLISIONENS AUTOMATISKE BREMSE MED KAMERA
VENSTRETYRING	UDEN TRÆKSTANG	ELEKTRISK PARKERINGSBREMSE
UDEN TILRETTELÆGGELSE	UDEN RUNDVISNINGSSASSISTENT	BAGRUDE DIAMETER 268 TYKKELSE 12
UDEN KLEBEMIDDEL	UDEN TELEMATIQUE BEHOLDER	KOLLISIONENS AUTOMATISKE BREMSE MED KAMERA
TYPEMÆRKE EUROPA UNION + NOR	VINDUESVISKER MED REGNSENSOR	LÆS SKILT HASTIGHEDSBEGRENSNING
UDEN KLISTERMÆRKATER	-	STÅL HOLDER
UDEN ADVARSEL OM FØRERENS OPMÆRKSOMHED	-	FJEDERBEN KURVE 5
SKIFTBETJENING MED TRÅDSTYRING + KUGLEREKTOR FORAN	SIDDE-, BRYST-, BÆKKAIRBAG FORAN+HOVED	GRUNDKLARIDT STANDARD
HØJRETRAFIK	MED AIRBAG PASSAGERSEDE	NUTLAST 650 KG
UDEN TILLÆGSUNDERBESKYTTELSE	OVERHÅND BAGPÅ 496 MM	NORMAL AFFJEDRING
BØRNESTOLE UDEN BEFÆSTELSE OG ISOFIX	DÆKKENDE LAK	STABILISATIONSSTANG FORAN HÅRDHED 37500 NM/RAD
1500 CM3	EWP - LAK WHITE BANQUISE	STABILISATIONSSTANG BAGPÅ HÅRDHED 39000 NM/RAD
UDEN TALEGENKENDELSE	NORMAL ATMOSFÆRE	SPORDATA OG KORREKTUR AF SIDEVEJSSPØRER
UDEN TELEKOMMUNIKATIONS- KONNEKTIVITET	FORSTÆRKNINGSLEDNING UNDER TANK	MONTEREDE STÅLFØDDER
UDEN BENZINTANKISOLERING	LANG OVERFLADEREDUKTIONSFØRLÆNGELSE	STÅLHJUL 16 TOMMER SORT

UDEN KABELFORBEREDELSE	TAGANTENNE KORT	HJULKAPPE LAUZIERE 16 TOMMER
FYLDEVOLUMEN SCR-TANK 17 LITER	OPVARMET SIDESPEJL	DÆKREPARATIONSSÆT
UDEN LANDEADAPTATION	ELEKTRISK NEDFOLDNINGSBAR SIDESPEJL	UDEN RESERVEHJUL
UDEN BAGAGEBÆRE	ELEKTRISK NEDFOLDNINGSBAR SIDESPEJL	MONTERING AF DÆK 16 TOMMER
UDEN KRAFTSTOFTILSÆTNINGSTYRING	UDEN DYNAMIC SURROUNDING VIEW	STANDARD RAT
CD-ROM NAVIGATION MED FYSISK LAGER	SIDESPEJLGLAS BUEDE	MED RATVINKELSENSOR
UDEN SIDEFÆLTEGENSKABER	SIDESPEJLGLAS BUEDE	ELEKTRISK SERVOSTYRING ENKELTRISTA LOW POWER
DÆKSKVALITET C1-B-CRR MELLEM 6,6 OG 7,7	TÅGELYGTER	TREKANT STEEL ARM TYKKESTE 5 MM E1.1700 E2.75 SYM
UDEN BORDLADNINGSENHED	DRL FORANLYS (DRL)	DYNAMISK STABILITETSSTYRING
ELEKTRONISK ARKITEKTUR R3 ECO	AUTOMATISK TÆNDING AF LAMPER	ESP BOSCH 9.3
UDEN TILSLUTNING AF KØRETØJSBELASTNING	DRL FORANLYS (DRL)	AKSELDRIFT 17 X 73
BRÆNDSTOFTANK 53 LITER	DRL FORANLYS (DRL)	AKSELAFTAND 2785
BREMSEPEDALS FORHOLD 3,4	SIDEBESKYTTELSSESSTRIMLER FARVED UK	BATTERI L3 760 70AH EFBC 760 EN EFBC
UDEN RESERVERADSETIKET	STANDARD MUDFLAPPER	STARTER STTD
75 KW-250 NM	UDEN LAKERINGSDEKOR	GENNEMSNITLIG GENERATOR 18
AIRBAG-TEKNOLOGI GASGENERATOR 1 TRIN	MED FORKOFANGER SPOILER	GEARKASSE BE4R
NORMAL VEDLIGEHOJDELSE	STØDFANGER UDEN ZIERLISTE	MANUELT GEAR BE4/5 O
UDEN POLITIETS	STØDFANGER STANDARD FORAN NEUTRAL/VOGNFARVE BAG NEUTRAL	HYDRAULISK KOBLING
MICHELIN DÆK	TONET RUDER	MEKANISK GEAR 5 GEAR TYPE STT
DÆK 205/60 R16 96H	GLASBEKLÆDT METALRÆKKE 3	KATALYSATOR UNDER 50 PPM + ASC
FORBEREDT BAGAGERUM	LYDISOLERET FRONTRUDE	MED SCR-SYSTEM
BREDERE SPOR BAG RI630	OPVARMET FORRUDE	UDSTØDNINGRENSNINGSMOTOR EURO 6.2
UDEN YDERLIGERE KONTROLAPPARAT	TONET RUDER	UDSTØDNINGRENSNINGSMOTOR EURO 6.2
UDEN TYVERISIKRE NØDDER	SIDERUDE HÅRDT GLAS	UDSTØDNINGRENSNINGSTEKNIK KØRETØJ EURO 6.2
MONTEREDE HJUL 6,5J16ET47	-	DIESELKVALITET DA/DE/DE+
UDEN BUNDPROP	-	BRÆNDSTOFTYPE DIESEL
UDEN TILLÆGSVARMESYSTEM	RADIO FARVE TILSLUTNING DIGITAL	BRÆNDSTOFTANK MED MISFORSIKRING
UDEN AKUSTISK FORBEDRING	RADIOBETJENING PÅ RATET	UDEN BRÆNDSTOFTILSÆTNING
YDERLIGERE VINDUE 2020/FRONT YDERLIGERE VINDUE 2022	2 HØJTALERE FORAN + 2 DISCEINTS FORAN	INTERN TANKFILTRERING
-	MED HÅNDFRI SÆT	MED VANDINDIKATORSOND I DIESELFILTERET

1. VINDUE 2019 / FORAN 1. VINDUE 2021	RADIO FREKVENNS EUROPA	LÅSBAR TANKDÆKSEL
1. VINDUE 2020 / FORAN 1. VINDUE 2022	MED HÅNDFRI SÆT	MED START OG STARTSTARTER
DANMARK	MED MIRROR LINK	MED START OG STARTSTART

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	205/60-16	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Hankook	205/60-16	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Hankook	205/60-16	03 mm	Vinter
Højre, For	Hankook	205/60-16	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit



Rep. kit tilstede

Findes ikke

Reservehjul tilstede

Nej

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Servicebog	Servicebog	Ikke tilstede	K5
#3	Instruktionsbog	Ikke tilstede	Ikke tilstede	K5
#4	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Sædebetræk, Højre For	Brændt	K5
#2	Front	Forkofanger	Stenslag flere	K3
#3	Bagklap	Venstre bagdør	Bulet/Ridset	K3
#4	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K3
#5	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K3

1

Sted Interiør
 Del Sædebetræk, Højre For
 Type Brændt

1A

Sted Interiør
 Del Sædebetræk, Højre For
 Type Brændt

2

Sted Front
 Del Forkofanger
 Type Stenslag flere




2A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere




2B
Sted Front
Del Forkofanger
Type Stenslag flere



3
Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset



3A
Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset



3B
Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Bulet/Ridset



4
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



4A
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser




4B
Sted Bagkofanger
Del Kofanger
Type Ridser



5
Sted H. bagskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bule(r)

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl