

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CR22650	Stelnummer	W1V9076331P208080	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	MERCEDES-BENZ	Model	SPRINTER	Version	316 CDI KSV A2 RWD AUT
Karosseritype		Farve		Reg. dato	17-01-2020
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Rear wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	153830	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Uden sidespejl i venstre side af varerummet	Sæder i førerhus: Førersæde med varme	Regnsensor
3. bremselys	Sæder i førerhus: Førersæde med lændestøtte	WET WIPER SYSTEM
Opbevaringsrum over forruden	Sæder i førerhus: Komfortsæde med affjedring, førerside	Mudguards bagside
Opbevaringsrum under instrumentbrættet på passagersiden	Trenrelæ for ekstra batteri	Digital radio (DAB)
Trækøje bagpå	Beklædning bagvæg	Mercedes-Benz nødopkaldssystem
Adaptivt bremselys	Filtbatteri 92 Ah	MBUX multimediesystem med 7 tommer touchscreen
Airbag på førersiden	Forstærket foraksel	Klemmeliste til elektrotilslutning
Bakkestartshjælp	Donkraft	Kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester
Anti-blokeringsystem (ABS)	Tilskudsvarme (varmt vand)	Kombiinstrument med farvedisplay
Trækkontrolsystem (ASR)	Model: 316 KA 4X2 3665	Parameterbar specifikation
Baghjulstræk	DANMARK	Udendørstemperaturindikator
Indikator for vinduesvaskerstand	LAKERING ARKTISK HVID MB 9147	Navigation
El-sidespejle, justerbare og opvarmede, begge	Akseloverførsel i = 4,182	Aktiv afstandsassistent DISTRONIC
Udendørstemperaturindikator	Kontrolkode for hjulbremsekonfiguration 2	Aktiv afstandsassistent DISTRONIC
Tagbeklædning i førerhus	SERIE 907 VAN VS30	Airbag fører
Automatisk tænding af kørelys	Svingningsdæmper	Opbevaringsrum over tagbeklædning
Indstigningsgreb til skydedør på varerumsskillevæg	Live Traffic-aktivering	Opbevaringsrum under instrumentpanel
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBV)	Styring af PRO-funktioner i NTG6	Gennemgående skillevæg
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Forberedelse til skiftepanel	Grebsstrop ved indstigning i varerumsskydedør på skillevæg
Fartbegrænser	Startassistancekontakt	Beklædning bagvæg
Elektriske vinduer, 2-vejs	3 års gratis kortopdateringer	Varmtvands-tilskudsvarme
Automatgear GTronic - (7-trins)	Kødkroge i førerhuset	HALBAUTOMATISK REGULERET KLIMAANLÆG TEMPMATIC
Karosseri/opbygning: Kasse, høj taghøjde	SERIE 907 VAN VS30	Sædevarme til fører
Keyless start	VAREVOGN	Stof Maturin sort
Barnelås	Klimazone 1 (kold/komfort)	Komfortaffjedringssæde, førersæde
Kommunikationsmodul (LTE) til digitale tjenester	Serie C907/C910 Sprinter	Justerbart passagersæde

Brændstoftank: Hovedtank 71 liter	Serie C907 VS30 RWD	Armlæn til førersæde
Varerumsskillevæg, fuld længde	Standard	Lændestøtte til førersæde
Rat (ratstamme mekanisk justerbar)	Basic	Førersæde, lav
Lysstyring	Headunit ECE/RoW	Armlæn til førersæde
Mercedes-Benz nødopkaldssystem	Fuldt køretøj	Højt tag
Motor 2,1 L - 120 kW CDI KAT	Eksportkode	Skydedør til højre
Partikelfilter	Venstrestyret	Bagdøre, todelt, åbning til sidevæg
Akselafstand 3665 mm	3,5 tons	Bagdøre, todelt, åbning til sidevæg
Miljøvenlig ifølge udstødningsstandard Euro 6	Tachometer km/t	Sikkerhedsselealarm for førersæde
Skydedør til varerum/passagerom til højre	Startbane for vedligeholdelsesinterval 60.000 km	Komfortdækskontrolenhed
SCR-system (AdBlue-teknologi)	VENSTRE-STYRING	Opbevaringsrum over forruden
Sikkerhedsseler med advarselsanlæg (førerside)	Europa	Indbruds- og tyverialarm
Sædebetræk/stofbeklædning: Stof	OBD (On Board Diagnose) niveau D	Hydraulisk donkraft
Sæder i førerhus: Passagersæde med armlæn	HU Freshup 2	Kanalkabel ved sidevæg
Sæder i førerhus: Justerbart passagersæde	Langsgående forstærkning	Kanalkabel ved bagport
Sæder i førerhus: Førersæde med armlæn	Køretøj forberedt til totalvægt op til 3500 kg	Bakkamera
Stålfælge 6,5x16	Dækfabrikat Pirelli (50)	Kontrolkode for hydroaggregatvariant 5
Start/stop-system til motor	M+S dæk	HOLD-funktion
Kørelys	Sædebesætningsregistrering førersæde	Aktiv bremsassistent
Serviceintervalvisning Assyst	Fabriksstyringskode	Pannestyring
Startspærre	Fabriksstyringskode	Forakse med øget lasteevne
Varmebeskyttelsesglas	Fabriksstyringskode	Stabilisering niveau II
Fjernbetjent centrallås	Fabriksstyringskode	Forakse med øget lasteevne
Totalvægt 3,50 ton	Skilte/trysager på dansk	Stålhjul 6,5 J x 16
2. batteri (ekstrabatteri) indvendigt	Producent Mercedes-Benz AG	Akselafstand 3665 mm
Opbevaringsrum i loftbeklædningen i førerhuset	COC-papirer, ufuldstændige	Hjulfabrikat Maxion Wheels
Aktiv afstandsassistent DISTRONIC	Ændringsår '9 - II	Dækstørrelse 235/65 R16 C
Anhængertræk: Elektronik til trailerstik	Digital brugervejledning	Reservehjulholder under chassisenden
El-klapbare sidespejle	Mercedes-Benz MobiloVan med DSB og GgD	Reservehjulholder under chassisenden

Sidespejle med blindvinkelassistent	Styringskode - BZM-test	Reservehjul
Batteriafbryder, 1-pol	Henvisningsmasse mindst 2381 kg påkrævet	Reservehjul
DAB-tuner (digital radiomodtagelse)	Modelgeneration 0	Multifunktionsrat
Tyverialarm	EU - EFTA landevejsversion	Læderrat
Fartbegrænser	Produktion i Düsseldorf	Rat justerbart i hældning og højde
Fjedringsstabilisering niveau II	Kontrol af registreringsdokument ved indtastning af Delta-vægt	Bakkestartshjælp
Køretøj uden sænkning	Registrering N1	Sidesvindsassistent
Bagdøre (åbningsvinkel 270 grader)	Fravalg af køretøjsnedsættelse	Bakkestartshjælp
Klemmeliste til elektriske tilslutninger (sædeopbevaringsrum førersæde)	Akustikpakke	Ekstrabatteri til eftermonteret udstyr, indvendigt
Klimaanlæg med regulering (Tempmatik)	Rygerpakke	Filtbatteri 12 V 92 Ah
Kombiinstrument med farvedisplay	Uden op- eller afbrydelse 3.500 kg	Filtbatteri 12 V 92 Ah
Kanalkabel ved bagport	Højt tag	Trenrelæ for ekstra batteri
Kanalkabel ved sidevæg	Varevogn	Batterihovedafbryder enpolig
Rat (læder)	Højt tag	Generator 14 V/200 A
Multimediesystem MBUX (touchskærm 7")	Højt tag	7G-TRONIC PLUS
Navigationssystem til multimediesystem MBUX	Højt tag	Udstødningsrensning SCR Generation 3
Parametrerbar specifikation	Elektronik til trailerstik	Motoreksklusion Euro VI
Rygerpakke	Opvarmede sidespejle og elektrisk justerbare	Motoreksklusion Euro VI
Reservehjul monteret	El-indklappelige sidespejle	Hovedtank 71 liter
Reservehjulholder under chassisenden inkl. donkraft	Blindvinkelassistent	ECO Start-Stop-funktion
Bakkamera	Fjernlysassistent	Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 hk) 3800/min
Visker med regnsensor	Adaptivt bremselys	
Mudguards bagside	3. bremselys	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Hankook	205/65-16	10 mm	Sommer

Venstre, Bag	Hankook	205/65-16	10 mm	Sommer
Højre, Bag	Hankook	205/65-16	10 mm	Sommer
Højre, For	Hankook	205/65-16	10 mm	Sommer

## Ekstra hjul


Ekstrahjul tilstede  Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul	Ikke relevant	Ikke relevant

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Ikke relevant  Reservehjul tilstede  Ja

## Præsentationsbilleder




## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Servicebog	Servicebog	Ikke tilstede	K5
#3	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Stenslag flere	K3
#2	V. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#3	V. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#4	V. fordør	Dør	Stenslag	K3
#5	V. bagdør	Dør	Ridser	K2
#6	V. bagskærm	Skærm	Stenslag	K3
#7	H. bagskærm	Skærm	Stenslag	K3
#8	H. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K2
#9	H. panel	Panel liste	Rust plet	K4
#10	H. forskærm	Skærm	Stenslag	K3
#11	H. A-stolpe	Stolpe	Stenslag	K3
#12	Tag	Tagplade	Rust plet	K4
#13	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Defekt	K5



1

Sted Motorhjem  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere




1A

Sted Motorhjem  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere




1B

Sted Motorhjem  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere




1C

Sted Motorhjem  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere




1D

Sted Motorhjem  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere




1E

Sted Motorhjem  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere




1F

Sted Motorhjem  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere



1G

Sted Motorhjem  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere




1H

Sted Motorhjem  
 Del Hjelm  
 Type Stenslag flere




1I




Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1J



Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

1K



Sted	Motorhjem
Del	Hjelm
Type	Stenslag flere

2



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

2A




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

2B




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

2C




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

3




Sted	V. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

3A




Sted	V. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

4




Sted	V. forlørdør
Del	Dør
Type	Stenslag

4A




Sted	V. forlørdør
Del	Dør
Type	Stenslag

5



Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser

5A




Sted	V. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser

6



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

6A




Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

6B



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

6C



Sted	V. bagskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

7



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Stenslag

7A



Sted H. bagskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag

8



Sted H. bagdør  
Del Dør  
Type Bulet/Ridset

8A




Sted H. bagdør  
Del Dør  
Type Bulet/Ridset

8B



Sted H. bagdør  
Del Dør  
Type Bulet/Ridset

8C



Sted H. bagdør  
Del Dør  
Type Bulet/Ridset

9



Sted H. panel  
Del Panel liste  
Type Rust plet

9A



Sted H. panel  
Del Panel liste  
Type Rust plet

10




Sted H. forskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag

10A




Sted H. forskærm  
Del Skærm  
Type Stenslag

11




Sted	H. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

11A




Sted	H. A-stolpe
Del	Stolpe
Type	Stenslag

12




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12A




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12B




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12C




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12D




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12E




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12F




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12G




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12H



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12I




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12J




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

12K




Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

13



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Defekt

13A



Sted	Interiør
Del	Sædebetræk, Venstre For
Type	Defekt

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---