

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DL33609	Stelnummer	LSJW74093NZ171743	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	MG	Model	ZS EV	Version	EL 5-dørs Aut. Reduktions Gear
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	29-07-2022
Drivkraft	El	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	39172	Antal nøgler	1	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Ja	Afleveringsdato			

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Tilpasningsdygtig fartpilot	Blinklys i sidespejle	El-ruder
Farvetillæg	Multifunktionsrat	El-ruder bag
Kollisionsadvarsel fremad FCW	Sideairbags ved forsæder	El-ruder for
LED kørellys	Apple CarPlay / Android Auto	Kromede vindueslister
Skiltegenkendelse TSR	El-foldbare sidespejle	Bluetooth-håndfri
Vejbaneassistent LDW	Selealarmer for og bag	Bagagerumsafdækning
LED-baglygter	Varme i sidespejle	Bagagerumsbelysning
Kunstlædersæder	Hastighedsbegrænsere	Fartbegrænsere
Alarm for vognbaneskift LCW	40:60 splitbagsæder	Gear til elbil
Elektronisk p-bremse EPB	Hastighedsassistent SAS	HV-batteri 50 kWh
Alarm for trafik bagude RTA	360 kamera	Infotainmentanlæg: (Touchscreen 10,1 tommer)
Bagsæder m. centralt armlæn	Direkte TPMS	Farvedisplay til instrumenter, 7 tommer
Passagersæde 4-vejs justerbart	Elektrisk justering af sidespejle	ISO-fix beslag til børnesæde på bagsæderne (inkl. i-size børnesæder)
Trådløs telefonopladning	Intelligent styring af langlys IHC	Karosseri: 5-dørs
Airbags ved forsæder	Førersæde 6-vejs justerbart	Keyless-Entry
Børnelås bag	Klimaanlæg	Børnesikring
Fastholdelse af vognbane ELK	Lys i bagagerum	Klimaanlæg
Nødbremseassistent EBA	Nedkørselsassistent HDC	Hoved-airbagsystem foran
Startspærre	3 USB-stik ekstra	Head-Shoulder Airbag foran
Stabilitetskontrol ESP	4 højttalere	Hovedstøtter bag mekanisk justerbare (3 stk.)
DAB+	Airbag passagerside kan slås fra	Opladningskabel med Schuko-stik (Mode 2)
Automatisk nødbremse AEB	Airbag fører-/passagerside	Læderatt
Blind vinkel assistent BSM	Alarm	Lys- og regnsensor
Bluetooth	ABS	Letmetal fælge
El-ruder i for- og bagdøre	Antispin	Midterkonsol med kopholder foran
Navigation	Træk på forhjulene	Nødopkaldssystem

Panorama El-soltag	Audio-navigationsystem	Elektronisk parkeringsbremse
Parkeringsensor bagved	Audiosystem: Radio (MP3, USB)	Akselafstand 2585 mm
10.1" touchskærm	Automatisk lygtetænding / lyssensor	Dækreparationskit
Gardinairbag ved forsæder	El-justerbare sidespejle	Dæktrykskontrollsystem
LED forlygter	Varme i sidespejle	Bakkamera
MG iSMART	BLIS	Folde-/opdelt bagsæderyglæn (60:40)
Tonede ruder	Bluetooth-interface	LED forlygter
Tusmørkesensor	Nødbremsesystem	Sideairbag foran
Adgang	KERS	Sidepaneler i gråt plastik
12 V strømuttag	Coming Home lysfunktion	Førersæde højdejusterbart
2-vejs justerbart rat på bagsæde	Tagræling	Stofindtræk
Alarm	Parkeringsensor bagved	Sædevarme foran
Bakkestartsassistent	Elektromotor 105 kW (konstant 68 kW)	Smartphone-interface (Apple CarPlay & Android Auto)
E-call-system	ESP	Start-stop-knap
Aktiv vognbaneassistent LKA	ESC	Stikdåse (12V stik)
Elektrisk indstilleligt førersæde	Fahrassistenz-Paket MG Pilot	LED kørellys
Forsæder med varme	Fahrassistenz-System: Aktiv vognbaneassistent LKA	Dørhåndtag i bilens farve
Køassistant TJA	Fahrassistenz-System: Bakkestartsassistent	Indvendige dørhåndtag krom
Regnsensor	Fahrassistenz-System: City nødbremsesystem	Ensfarvet lakering
Tågelygter bagved	Fahrassistenz-System: Frontkollisionsvarsel FCW	Startspærre
Auto hold	Fahrassistenz-System: Vognbaneassistent LDW	Fjernbetjent centrallås.
Fjernbetjent centrallås	Fahrassistenz-System: Vognbaneassistent LCW	
Aut. havariblink ESS	Fahrassistenz-System: Skiltegenkendelse TSR	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/55-17	05 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	215/55-17	05 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	215/55-17	05 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	215/55-17	05 mm	Sommer

Ekstra hjul



Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Nej

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#3	Servicebog	Servicebog	Ikke tilstede	K5
#4	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5
#5	Ekstra rengøring	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K3




2
 Sted Nøgle
 Del Nøgle
 Type Ikke tilstede




3
 Sted Servicebog
 Del Servicebog
 Type Ikke tilstede




4
 Sted Registreringsattest
 Del Registreringsattest
 Type Ikke tilstede



5
 Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring



5A
 Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring



5B
 Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring

5C



Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring

5D




Sted Ekstra rengøring
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Ridser	K4
#2	Front	Dæksel	Defekt	K5
#3	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#4	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#5	H. bagskærm	Skærmforøger	Bulet/Ridset	K5
#6	H. bagdør	Dør	Ridser	K4
#7	H. panel	Indstigning Højre For	Bule(r)	K3
#8	Interiør	Bundmåtte	Hul	K5
#9	V. panel	Indstigning Venstre For	Bule(r)	K3

1




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

1A




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

1B



Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

1C




Sted	Front
Del	Forkofanger
Type	Ridser

2




Sted	Front
Del	Dæksel
Type	Defekt

2A




Sted	Front
Del	Dæksel
Type	Defekt

3




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

3A




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

3B




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

3C




Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Ridser

4




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

4A




Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

5




Sted	H. bagskærm
Del	Skærmforøger
Type	Bulet/Ridset

5A




Sted	H. bagskærm
Del	Skærmforøger
Type	Bulet/Ridset

6




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser

6A




Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser

7







Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Bule(r)

7A



Sted	H. panel
Del	Indstigning Højre For
Type	Bule(r)



Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

12% på batteri