


# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CL50275	Stelnummer	WF0WXXTACWKS69828	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	FORD	Model	Transit Courier	Version	1.0 Ecoboost (100 HK) Van FWD M6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	13-08-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	44031	Antal nøgler	1	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

Auto-Start-Stop	Uden tagbagagebærer	Med (hård) polyurethan-rat
Blazer Blå	Uden siderbeskyttelsespaneler udvendigt	Uden mediedataboard
Airbag førerside	Mindre bagrudebeskytter	Uden tilbehør-USB-enhed
Antiblokeringsystem (ABS)	Varevogn	Standardforsæde
Antihjulspindelregulering (ASR)	Mindre sædehyndeopbevaring - fører	Uden tågeforlygter
Drivertype: Forhjulstræk	Uden klapsæde/flyttesæde - fører	Uden parkeringshjælp foran
Lyd-pakke 14	Med 2-vejs just. korsfaste støtte, foran	Sædepakke 27
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden bord - forsæde	Koldstart -25 grader C
Energigenvinding (Smart Regenerative Charging)	Uden nedklappelig bagsæde	Med funktionsopgraderingspakke 12
Førerstøtte-system: Bakkestartsassistent (Hill-Holder)	Uden nakkestøtter, bag	Blazer Blå
Førerstøtte-system: Nødbremsesystem	Seleadvarsel - førersæde	Dobbeltbøjlespejl, rustfrit stål
Funktionspakke 12	Uden bagsæde i 2. række	Med sort sidespejl
Gearkasse 6-trins - Type: 6MX65	Med manuel 2-vejs justering af førersæde	Med sort sidespejl
Gummimåtter i passager-/lastrum	Med manuel 2-vejs justering af passagersæde	Med forlygter - trin 1
Selestrammer	U.D. udstyre-pakke f. brændstofbesp.	Med forlygtejustering foran
Bagdøre uden glas	Uden brændstofsvarmer	Med kørelys
Cabinfilter: støv- og pollenfilter	Udvendig dørhåndtag - egen farve	Med automatisk forlygter
Karosseri/Opretbygning: Varebil	Med andenfarvet håndtag - bagklap	Med ekstra bremselys
Ratstamme (rat) højde-/længdejusterbar	Med håndtag med let greb til gearstang	Med kørelys
Modelopdatering	Med børnesikring	Vinduesviskertid og intervalfunktion
Motor 1,0 Ltr. - 74 kW EcoBoost KAT	Uden Ford Key Free-system	Med opvarmet sprinklerdyse
Akselafstand 2489 mm	Tankdæksel uden låg/lås	Med automatisk forlygter
Reservehjul i køreklar tilstand (Stål)	Uden bagrudevisker-/vaskesystem	Med smal karosseri kantliste
Partikelfilter	Uden motorhjelms-aksonstribе	Med tonede ruder, standard
Lavt udstødningstrin i henhold til udstødningsnorm Euro 6d-TEMP	Endestykker - bagkofanger, egen farve	Standard forrude, grøn tonet

Lavt udstødningstrin i henhold til udstødningsnorm Stage 5 / Euro 5	Kunstst.-kofanger foran	Kun for opvarmet forrude
Sideskørter sorte	Bagkofanger - egen farve	Med vinduesløs bagdør
Elektrisk servostyring	Uden hovedbeskyttelses-airbag	Uden multimediesystempakke
Stålfælge 6x15	Uden hovedbeskyttelses-airbag højre	Med forsinkelsesenhed - indvendigt lys
Start/Stop-anlæg	Uden knæ-airbag - førerside	Med omdrejningstæller
Startpakke	Uden advarsels-sikkerhedsudstyr	Analog kombiinstrument - høj udførelse
Kørelys	Uden sikkerhedsseler bag	Med førerairbag
Ruder tonede	Uden sideairbag - førerside	Med førerairbag
Fjernbetjent centrallås	Uden sideairbag - passagerside	Uden passagerairbag
El-sidespejle med varme	Uden deaktivering - passagerairbag	Fuld kunststofadskillelsesvæg
Opvarmet forrude	Uden Isofix-montering	Beklædning - kunststofindvendig - delvis
Sædepakke 27	Med standarddækmønster foran	Med pollenfilter
Tillegesvarme	Dækfabrikant vilkårligt mærke	Med pollenfilter
Netdot/Max / Soft Charcoal	Uden hjulkapsler	Med cirkulationsvarme
Uden bundbeskyttelse	Med sort navkapsel	Med tillegesvarme
Uden bagklapmudflapper	Hjulbolte uden fælgelås	Med tillegesvarme
Med bagdørsskuffeplader	Markedsvejsforhold - Generel	Med varme i førersædet
Uden forskærmsmudflapper	Uden motorhastighedsregulering	Med varme i passagersædet
Ladefixeringer - last, indvendig	4,16	Standardforsæde
Mindre undergulvsopbevaring	Med mekanisk håndbremse	Med manuel lændestøttefører
Samlefabrikken Yenikoy	3,42/1,96/1,28/0,94/0,76/0,63	Med armlæn på førersæde
Komplet køretøj	Uden kølemiddel - klimaanlæg	Automatisk lysstyring forlygter
Uden udstyrs-markedsføringsforberedelse	Uden vandafsætter	Med central lås
Uden salgsløgo	Til blyfri brændstof	Med central lås
Uden SVO-applikation/klistermærke	Brændstoftankdæksel med lås	Fjernbetjent døroplukning - fællesnøgle
Ingen skydedør	Uden elektrisk hastighedsbegrænser	Med central lås
Udendørs lakering	Med hastighedsmåler (km/t)	Med bagdøre
Mindre klistermærker	Uden bordcomputer	Selestrammer fører/passager
Uden bagklapslogo	Elbetjent horn, enkelttone	Uden bakspejl
MINDRE MARKETING COMFORT PACK	Uden dæktryksovervågning	Med integrerede startspærre

Uden dækreparationskit	Uden navigationsdata	Med integrerede startspærre
Uden bagagerumsafskærmning	Uden tyverialarm	Med ekstra stikdåse
Uden omgående/lukkefunktion	Uden A/V-tilslutning	Opbevaringsskuffe under passagersæde
U. siderude i 2. række, højre	Uden Bluetooth-interface	Bremser HLA/ESP/TCS/ABS
U. siderude i 2. række, venstre	Uden lydudstyr	Med bremseassistent
U. siderude i 3. række, højre	Uden integreret betjeningsenhed	Skivebremser foran/tromlebremser bag
U. siderude i 3. række, venstre	Uden højttalere	Med bremseassistent
Uden bagerste/baghovedsbeskyttelse	Uden radio betjeningselementer - rat	6J x 15-stålhjul
Uden opvarmet bagrude	Uden rygerpakke	195/60 HR x 15-dæk
Med handskerumslåg	Uden stikforbindelse i varerummet	Med stålreservehjul
Uden loftkonsol	Hjulpakke 1	Med stålreservehjul
Med fuld gulvkonsol	Komponentniveau	Med manuel justering af ratstamme
Uden beskyttelsesskinne - bagdør øverst	Forlygter - sort ramme	Med manuel justering af ratstamme
Uden fodmætter, foran	Med tagmonteret læselampe	Med elektrisk servostyring
Uden bagmætter	Uden handskerumslampe	Bremser HLA/ESP/TCS/ABS
Loftbeklædning med belysning	Med varerumsbelysning	Bremser HLA/ESP/TCS/ABS
Solbl. - simp. førers. m. bånd	Med konventionel styring - forlygter	VHK FFV
Solvisir højre uden spejl	Med bagrudehøjflighed lyskontakt	Batteri T6 60AH 590CCA
Med sorte indvendige dørhåndtag	Gearskifte 3 - antispinregulering	Batteri T6 60AH 590CCA
Uden indvendig greb, bag	Uden bakkamera	Bremsesystem, regenerativt
Uden indvendig greb	Uden mangfoldighedsantenne	6-trins manuel gearkasse - 6MX65
Blød tekstilarmæn, simpel udførelse	Uden fartpilot	Udstødningsstandard Euro 6.2
Uden bagagerumsopbevaringsnet-sæt	Uden navigationssystem	Start/stop-system
Uden bagagerumsafdækning	Uden kamera	1,0L EcoBoost
Med standardkølergrill	Uden multifunktionsdisplay	(-) SVP
Uden aktiv kølergitter	Uden nakkestøtte mellem bagpassagerer	

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Braum	195/60-15	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Andet mærke	195/60-15	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Andet mærke	195/60-15	06 mm	Vinter
Højre, For	Nexen	195/60-15	05 mm	Vinter

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede


Ikke relevant

Reservehjul tilstede

Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#2	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5


## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	Front	Forkofanger	Bulet/Ridset	K4
#3	V. forskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#4	V. fordør	Side spejl	Mangler	K5
#5	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4
#6	Bagklap	Fløjdør Begge	Bulet/Ridset	K5
#7	Bagkofanger	Kofanger	Defekt	K5
#8	Bagklap	Lygte, Højre	Revnet	K5
#9	H. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4







1  
 Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



1A  
 Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



1B  
 Sted Forrude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



2  
 Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Bulet/Ridset




2A  
 Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Bulet/Ridset




2B  
 Sted Front  
 Del Forkofanger  
 Type Bulet/Ridset



3  
 Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Bulet/Ridset



3A  
 Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Bulet/Ridset



3B  
 Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Bulet/Ridset






4

Sted V. forløb  
Del Side spejl  
Type Mangler



4A

Sted V. forløb  
Del Side spejl  
Type Mangler



5

Sted V. bagskærm  
Del Skærm  
Type Bulet/Ridset



5A

Sted V. bagskærm  
Del Skærm  
Type Bulet/Ridset




6

Sted Bagklap  
Del Fløjdør Begge  
Type Bulet/Ridset



6A

Sted Bagklap  
Del Fløjdør Begge  
Type Bulet/Ridset



6B

Sted Bagklap  
Del Fløjdør Begge  
Type Bulet/Ridset



7

Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Defekt



7A


Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Defekt



Sted	Bagkofanger
Del	Kofanger
Type	Defekt




Sted	Bagklap
Del	Lygte, Højre
Type	Revnet




Sted	Bagklap
Del	Lygte, Højre
Type	Revnet



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Bulet/Ridset

## Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl