


TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CG85475	Stelnummer	WAUZZZF2XKN040325	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	AUDI	Model	A6 AVANT	Version	40 TDI 204 HK 5-dørs S tronic
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	04-02-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	212596	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Elektronisk
Instruktionsbog tilstede	Nej				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Assistentpakke Tour	Frontscheibe Wärmeschutzverglasung	Schienensystem im Gepäckraum
Opbevaringspakke	Gepäckraumklappe elektr. betågt (åffnen + schliessen)	SCR-System (AdBlue- Technologie)
360 gr. omgivelseskamera	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic	Seitenairbag vorn
Adaptiv forrudevisker	Glanz-Paket	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhythmus
Brillantsort unilak	Heckklappenåffnung automatisk	Sitze vorn manuelt einstellbar
Sidespejle, el. sammenklappelige, indstillige og opvarm	Heckleuchten LED	Sportsitze vorn
Udvidet brændstoftank, 73 liter	Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Fragment	Standard-Fahrwerk
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Start/Stop-Anlage
Airbag Fahrer- /Beifahrerseite	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	Tagfahrlicht LED
Anti-Blockier-System (ABS)	Karosserie: 4-tårig	Uni-Lackierung
Antriebsart: Frontantrieb	Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen	Wagenheber
Audi connect (Internetbasierende Dienste)	Kopf-Airbag-System (Sideguard)	Wegfahrsperr (elektronisch)
Audi connect (Notruf- und Assistance- System)	Lenkrad (Sport/Leder - 3- Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion	Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)
Audi Drive Select	Lenksåule (Lenkrad) mech. Håhen- /Långsverstellung	Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go
Auåenspiegel asphårisch, links	LM-Felgen	Ablage-Paket
Auåenspiegel asphårisch, rechts	Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW 16V TDI)	Adaptive Scheibenwischer, beheizt
Auåenspiegel Wagenfarbe	Mild-Hybrid-Technologie	Assistenz-Paket Tour
Bedienelemente schwarz matt	Mittelarmlehne vorn	Auåenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
Blinkleuchten LED in Auåenspiegel integriert	Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus	Einparkhilfe plus vorn, seitlich und hinten, akustisch und optisch med omgivelsesvisning
Dachhimmel Stoff, Silber	Nichtraucher-Paket	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Dachreling eloxiert	Progressivlenkung	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage	Reifen-Reparaturkit	Adblue-tank (SCR): 24 liter
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Reifenkontroll-Anzeige	Indvendig bagspejl med automatisk nedblænding
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Rußpartikelfilter	Kamerasystem Områdevisning (Top View)
Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic)	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)	Brændstoftank: 73 Ltr.
Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus med MMI Touch
Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay	Scheibenwaschdüsen heizbar	Sædevarme foran
Fondsitzanlage (3 Sitzplætzte)	Scheinwerfer LED	Beskrivelse ikke fundet

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	225/60-17	05 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	225/60-17	05 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	225/60-17	05 mm	Vinter
Højre, For	Continental	225/60-17	05 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede	Ja	Reservehjul tilstede	Nej
-------------------	----	----------------------	-----

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Instruktionsbog	Instruktionsbog	Ikke tilstede	K5
#2	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Bulet/Ridset	K4
#2	Interiør	Bundmåtte	Hul	K5
#3	V. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#4	V. bagdør	Dør	Bulet/Ridset	K4
#5	Bagkofanger	Pyntegitter	Defekt	K5



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset



Sted	Motorhjelm
Del	Hjelm
Type	Bulet/Ridset



Sted	Interiør
Del	Bundmåtte
Type	Hul



2A
Sted Interiør
Del Bundmåtte
Type Hul



3
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




3A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bule(r)




4
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4A
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4B
Sted V. bagdør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



5
Sted Bagkofanger
Del Pyntegitter
Type Defekt



5A
Sted Bagkofanger
Del Pyntegitter
Type Defekt

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
