

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CM68881	Stelnummer	WF0FXXWPCFKS21484	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	FORD	Model	MONDEO	Version	2.0 EcoBlue (150 HK) Stationcar FWD A8
Karosseritype	Stationcar	Farve	Sort	Reg. dato	02-10-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	184475	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Elektronisk
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Mondeo Titanium	Med dørpaneler, niveau 2	Med tågelygter
Adaptiv fartpilot (med Stop & Go til automatgear)	Uden bagagerumshylde	Med tågelygteskærm
Shadow Black	Uden bagagerum-net-sæt	Med kørelys
Aktive støjreduktion	Uden bagrude-solgardiner	Automatisk fjernlys
Ambiente-belysning (Multicolor-LED)	6 fastgørelsesøjer i bagagerummet	Baglygter - Niveau 3
Antiblokeringsystem (ABS)	Uden bagagerumsnet - bagagerum	Med ekstra bremselys
Antispinregulering (ASR) + ABS	Med støjdæmpningspakke niveau 1	Med kørelys
Drivmiddeltype: Forhjulstræk	Uden internt skillevæg	Med forlygtevaskeanlæg
Elektrisk foldbare sidespejle	Uden afdækning - køretøj	Med regnsensor for forrude
Elektrisk justerbare og opvarmede sidespejle	Uden tagbagagebærer	Med opvarmelige sprinklerdyser
Sidespejle i bilens farve	Uden karosseriliste nederst	Med intervalvisker/vasker, bagtil
Blinklys integreret i sidespejle	Uden spoiler	Dørkofanger formet i karosserifarve
Komme-hjem-lys funktion	Mindre passagersædedækkenafbryderskift	Dørkofanger formet i karosserifarve
Tagræling (aluminium)	Uden sædepakke	Med Titanium-dørlisteramme
Dobbelteksosanlæg	Med opbevaringstaske til bagsæderyglæn	Med farvede forkofangere - karosserifarve
Indstigningspaneler foran	Med forberedelse til skiholder	Bagkofanger bagpå - karosserifarvet plastik
Elektronisk bremsekraftfordeling	Med 2-vejs justerbar kørestøtte, foran	Med tonede ruder, standard
Elektronisk stabilitetskontrol (ESP)	Lænderulleskive til førersæde	Standard forrude, grøn tonet
Førerassistent system: Bakkestartsassistent (Hill-Holder)	Lænderulleskive til passagersæde	Kun til opvarmet forrude
Førerassistent system: Nødbrems-assistent	Forsædepakke 26	Ice-funktion pakke 73
Førerassistent system: Vognbaneassistent med træthedssensor	Uden specielle sædebetræk	Med 8 højttalere
Farveskærm (10,1 tommer)	Armlæn i midten bag med kopholder	Køretøjsnødssystem
Elektriske vinduer foran + bagtil med komfortlukning	Uden multikontursæder	Sync III
Vinduesrammer med kromdetaljer	Uden sædevarme bagtil	Med forsinkelsesanordning - indvendig
Fjernlås af bagklap/dæk	Uden trækstang	Med boardcomputer
Fodrumsbelysning foran	Uden anhængertræk	Med boardcomputer
Bagagerumsafdækning	Uden forberedelse til trækning	MFD TFT touchskærm

Automatgearkasse - Type: 8F40 (8-trins)	Med trækøje foran	Ice-funktion pakke 73
Indvendig luftfilter: Pollenfilter	Med trækøje bagtil	Ice-funktion pakke 73
Intelligent beskyttelsessystem (IPS)	Uden cykeltræk anhængertræk bagtil	Med parkautomatik
Isofix-beslag til børnesæde	Varmeapparatkontrolelementer, Alt. A	Med parkeringshjælp bagtil
Karosseri: 5-dørs	Mindre trækkontrol (TSC)	Med parkeringshjælp fortil
KeyFree-system	Mindre motorrelateret badge	Med parkeringshjælp bagtil
Elektrisk børnelås	Motorafdækning - Motorrum	Med navigationssystem
Klimaanlæg med 2 zoner	Uden fjernlås af bagklap	Dæktryksensorer - 433 Mhz
Lændestøtte foran	Elektronisk automatgearkasse	Knæpude - fører
Læderrat med multifunktion	M Komf-Åbn/luk - Dør/Skydedør	Tilpasning hastighedsregulering m. CADs III
Rat med skiftepadler	Frekvens 433 MHz	Intelligent hastighedsassistent
Ratstamme (rat) højde-/længdejusterbar	Uden fjernbetjent låsning	Med intelligent førerairbag
Læselampe foran	Tankstophældningsåbning m. lås	Med intelligent førerairbag
Læselamper i bag	Uden soltag	Med sideairbag - førerside
Letmetalfælge	Uden undersidekorrosionsbeskyttelse	Med sideairbag - passagerside
Midterarm læn bag	Kofangerlister foran i bilens farve	Med deaktivering af passagerairbag
Midterarm læn foran med opbevaringsrum og 12V-udtag	Sensor - Kofanger fortil	Med bagagerumsafdækning
Modelopdatering	Med nummerpladeholder fortil	Med tæppe gulvmåtte, foran
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT	Beskytter bagkofangeren	Med tæppe gulvmåtte, bagtil
My Key (2. programmerbar køretøjsnøgle)	Uden oppustelig knæbeskyttelsespudder-passager	Med tæppe gulvmåtte, foran
Tågelygter	Sideairbag til hovedstøtte venstre	2-zoners klimaanlæg med automatisk temperaturregulering
Elektrisk parkeringsbremse	Sideairbag til hovedstøtte højre	Pollen-/kulfilter
Parkeringsensorer foran og bag	Med 3-punkts-sikkerhedssele	Med omluftvarmer
Dækreparationskit	Med standard-sikkerhedsseleforlyde	Med ekstra luftvarmer
Dæktryksovervågningssystem	Med standardstøddæmpere (UDEN niveauregulering) bagest	Med ekstra luftvarmer
Partikelfilter	Uden reservehjul	Sædevarme - førersæde - varierende temp.
Nedklapbare bagsæderyglæn (60:40)	Med standarddækprofil foran	Med sædevarme - passagersæde - varierende temp.
Lavt udstødningsniveau ifølge udstødningsstandard Euro 6	Med standarddækmønster - bagtil	Sportsæde foran

Lavt udstødningsniveau ifølge udstødningsstandard Euro 6d-TEMP	Dækfabrikant vilkårlig mærke	Sportsæde foran
Lavt udstødningsniveau ifølge udstødningsstandard Stage 5 / Euro 5	Med plastiknavkapsel til fælge	Manuelt 4-vejs indstill. førersæde
Gearskifte-/vælgergreb i læder	Hjulbolte uden fælgelås	Manuelt 4-vejs indst. passagersæde
Sideskørter i bilens farve	Uden køretøj med programmerbar maksimalhastighed	Manuelt 4-vejs indstill. førersæde
Elektrisk servostyring	Koldstart -29 grader C	Manuelt 4-vejs indst. passagersæde
Synspakke	Uden dykker	Manuel lændestøtte - førersæde
Justerbart førersæde	Uden fjernstartsudstyr	Manuel lændestøtte - passagersæde
Justerbart passagersæde	Forakselfjeder-belastningsklasse-U	2. sæderække 60/40 (3 P) - foldbar
Justerbart passagersæde (4-vejs)	Fjeder bagest, belastningsklasse-J	El. vinduer foran med tip-funktion
Solskærm til venstre med spejl (belyst)	2.89	El. vinduer bagtil med op-/nedfunktion
Solskærm til højre med spejl (belyst)	Enkelt udstødningsdæmper, tværgående/dobbelt udstødningsrør	El. vinduer bagtil med op-/nedfunktion
Sportsæder	Uden forlængelse af udstødningsrør	El. vinduer bagtil med op-/nedfunktion
Start/Stop-system	Bremseskiver foran/skiver	El. vinduer foran med tip-funktion
Stikkontakt (12V-udtag) i bagagerummet/læsseområdet	Med usprøjtede bremsekalibre	El. centrallås med el. oplåsning
Kørelys	Mindre samlefabriksbrændstoftank	El. centrallås med el. oplåsning
Dørhåndtag udvendigt lakeret	Uden gulvmåtter - FIA	Nøglefri adgangs-/startsystem - passiv
Advarselssystem for sikkerhedsseler bag	Uden luftrensningssensor	Nøglefri adgangs-/startsystem - passiv
Vinterpakke	GWP mindre end 150	My Key
Fjernbetjening af central lås	Med renbrændstof flådekøretøj	Karosserifarvet udvendigt dørhåndtag
Pyntelister under sidevinduer krom-dekor	Uden vandseparer	Karosserifarvet udvendigt dørhåndtag
Velourmåtter	Med dieselomsætningsmulighed	Karosserifarvet udvendigt dørhåndtag
Lakering Iridium Sort Mica	Fartreguleringssensoren	Med indvendige lys
Radiomodtagelse digital (DAB)	Traditionelt instrumentpanel hybride med TFT-display	Med tagmonterede indv.-/kortlygter
Bakkamera	Med hastighedsmåler (km/t)	Med læselamper 2. sæderække
Forlygtevaskesystem (SRA)	7000 omdr./min. omdr./min. tachometer	Bagagerumslys - LED
Smitty Tech/Omni / Kulsort	Uden akustisk advarselssystem	Med elektrochrom bagspejl
Uden tagkonvertering	Uden akustisk hastighedsadvarsel	Med elektrochrom bagspejl
Med indpakket "B" stolpebeklædning	Uden tyverialarm	Med startspærre - integreret

Uden muddersprays, bagtil	Uden generator	Med startspærre - integreret
Uden interiørpakke	Spændingsregulator-12V stik	Kopholdere (2) - række 1
Uden muddersprays, fortil	Fjernbetjeningsfrekvensgruppe 1	Spændingsoutput
Bagagerumsmåtte	MM-system Dual/5. Kan./TMC/DAB/Pd	Med læder gearstangsknop
Med manuel bagklap	Uden underholdningssystem	Med Isofix-fiksering
Mindre parkeringslåsekontrol (BTSI manuel omgåelse)	Uden mobiltelefonschnittstelle	Mini loftkonsol med solbrilleholder
(-) Versionpakker	Uden radiostyring - bagsæde	Bakkamera, fast
Ikke specialkøretøj	Uden garagedørsåbner	ABS på alle 4 hjul
Bygget på fabrikken i Valencia	Uden cigarettænder	Med bremseassistent
Uden komfortgruppe	Uden stik	Med bremseassistent
Uden udstyrs-markedsforberedelse	Med halogenglødelamper	Med elektrisk håndbremse
Uden salgs-emblem	Uden lyspakker	Kollisionssystem forhindring nr. 2
Uden speciallakering	Med lys i kuppel/lastrum	Hastighedsskiltegenkendelse
Uden SVO-applikation/mærkat	Med lys ved indgangsdøren	Tilpasning hastighedsregulering m. CADS III
Markedsføringsniveau 1	Med handskerumlys	Kollisionssystem forhindring nr. 2
Uden udstyr RSO	Uden tågebaglygter	Avanceret kørdynamikkontrol
Uden SIP	Uden håndbremse advarselslys	Vognbaneassistent
Udvendig lakering enfave	Uden opvarmet rat	Vognbaneassistent
Uden SVO undtagen pakker	Uden specielt udstyrssæt	Tilpasning hastighedsregulering m. CADS III
Uden mærkater - VP-applikation	Uden fodpedalovertræk	17" X 7,5 letmetalfælg - Type 3
Uden bagklappe-emblem	Menneske-maskine-grænseflade 4	17" X 7,5 letmetalfælg - Type 3
Uden udstyr til vandpassage	Uden blindvinkelsinformatikssystem	Dækreparationskit
Mærkejer-Ford Europe	Med standardaffjedring	Uden reservespildæk
Mindre ændringer i udbudsmodificering	Uden sikkerhedssyst. nedsat hastighed	Med læderbetrukket rat
MINDRE MARKEDSKOMFORTPAKKE	Med automatisk on/off forlygter	Med læderbetrukket rat
Uden brandslukkerbeslagninger	Turner	Med læderbetrukket rat
Med nødstopadvarsel	Iridium-Black Metallic	Med manuel justerbar ratstamme
"A" stolpe stofbeklædning	Iridium-Black Metallic	Med manuel justerbar ratstamme
"C" stolpe stofbeklædning	Radiostøjundertrykkelse 2	Select-Shift teknologi med ratkontrol
Kølergrill - Øvre indramning kromstang	Aktiv kølergrill	Med elektrisk servostyring

Uden midterkonsol-askebæger	Grill nedre omkransning højglans sort	4-hjuls-ABS
Med låsbar handskerumslåg	Indstigningspaneler foran - lyse	LHD FWD
Midterkonsol – Niveau 2	2 x el just/heat/f+hold/mirror/el/fold	Automatgearkasse - 8F40
Indtræk i PVC/kunstlæder	2 x el just/heat/f+hold/mirror/el/fold	Udstødningsnorm Euro 6.2
Farve til indvendige detaljer Kulsort	Karosserifarvet sidespejl	Start/stop-system
Indvendig farve - Kulsort	Uden eksteriørpakke	2.0 EcoBlue A
Fast pedaler	Med forlygtejustering foran	(-) SVP
Med stof betræk på himlen	Med tågelygter	
Uden siderudefolie	Med tågelygter	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	215/60-16	07 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	215/60-16	06 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	215/60-16	06 mm	Vinter
Højre, For	Continental	215/60-16	07 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede	Ja	Reservehjul tilstede	Ikke relevant
-------------------	----	----------------------	---------------

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5
#2	Udvendig vask	Bil Udvendigt	Mangler rengøring	
#3	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	

2




Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring

2A



Sted	Udvendig vask
Del	Bil Udvendigt
Type	Mangler rengøring







3



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K4
#2	Motorhjelms	Hjelms	Stenslag flere	
#3	V. bagdør	Dør	Rids	K2
#4	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3



Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl