

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	DN33254	Stelnummer	WF0DXXGAKDGT72802	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	FORD	Model	FIESTA	Version	1.0 EcoBoost (125 HK) Hatchback, 5 dørs Forhjulstræk Manuel
Karosseritype	Hatchback	Farve	Sort	Reg. dato	22-03-2017
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	63695	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Fiesta - 15" alufælge med 5x2 eger	Til tempererede klimazoner	Med tågelygter
3 nakkestøtter bag	Uden SVO bortset fra pakker	Med tågelygter
El-betjente og opvarmede sidespejle med integrerede blinklys	Med bagagerumsbakke	Med tågelygter
Tågeforlygter	Uden rundtrun- / auto.-låsefunktion	Baglygter - Niveau 6
Fiesta - Karrosserifarvede dørhåndtag	M. man. betjente sideruder, bag	Med ekstra bremselys
Belysning i fodbrønd	Uden handskerum med temperaturregulering	DTRL lampe tændt i pos 0 og pos
Fiesta - Aircondition manuel	Farve for indvendig trim Charcoal-Black	DTRL lampe tændt i pos 0 og pos
Fiesta - ABS-bremser med EBA-nødbremsefunktion	Indvendig farve - Kulsort	V / interval- og aftørningsfunktion
Fiesta - Front-, side- og gardinairbag samt knæairbag til fører	Fodmåtter foran med logo Limited	M. Justerb. Hækvisker/-vaskesystem.
Fiesta - ESP inkl. bakkestart-assistance	Fodmåtter bag med logo Limited	Formstykke udvendig ramme sort / lysest
Fiesta - Indikator for deaktiveret passagerairbag	Solvisir-pass / Mir / Flap / Tic-lomme	Med hækspoiler
Fiesta - Centerkonsol med armlæn	Med premiumstofindsats dørpanel.	Med hækspoiler
Fiesta - Tripcomputer inkl. EcoMode	Færre askebæger bag	Med hækspoiler
Fiesta - Fjernbetjent centrallås med to flipnøgler	Uden indvendig håndtag bagagerum	Med hækspoiler
Fiesta - Vævet loftsindtræk	Uden bagagerumsdækning	Med tonede ruder, Standard
Fiesta - Dæktrykovervågning	Håndholdningsbånd - førstehjælpskasse	Std. Forrude, grøn tonet
Handskerum med belysning	Med varseltrekantbånd	Med multimedia-systempakke 11
Fiesta - Højdejusterbart førersæde	Uden sidekarme udvendigt	MFD High TFT display
Fiesta - Halogen forlygter med LED kørelys	Færre bagrudebeskytter	Med radio-betjeningsknapper - rat
Fiesta - Krom bagklaphåndtag	Med kortlomme bagsiden af førersæde	4 højttalere foran / 2 højttalere bag
Fiesta - Håndbremsegreb i læder	Kortlomme passagersædebagsæde	M. Modul f. Mediedat. B.
Fiesta - MyKey - indstilling af tophastighed og maksimal lydstyrke på audiosystemet	Med 2-trins justerbar. K.Stöd, Vorn	Nødsystem for køretøjer
Fiesta - Kromliste langs siderude	Med fast ryghynde	Medieforbindelsesmodul 1XUSB
Indirekte belysning	Sæderygmateriale med tæppe	Med stemningsbelysning
Fiesta - Læderrat	Uden lændestøtte passagersæde	Med forsinkelsesanordning - Innenbe.
Læselamper foran	Med selealarm fører-/passagersæde.	Med bordcomputer

Fiesta - Opvarmede forsæder	Med man. 2-trins. Beifrsædev.	Med bordcomputer
Karosserifarvede, elbetjente og opvarmede sidespejle med integrerede blinklys	Uden anhængertræk	MFD High TFT display
Kortlommer bag på fører- og passagersæde	Med brændstofbesparelspakke	Dæktrykssensorer - 433 Mhz
Fiesta - Audiopakke 1	Gearstangsmanschete i læder	Dæktryksovervågningsversion II
Fiesta - Metalfarve Shadow Black	Uden Ford Key Free-system	Analog kombinationsindstr. - afv. Udst.
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Uden opvarmet sprinklerdyse	F/B-sele 1./2. Række F-knieairbag
Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	Med taget i karosserifarve	Knæpude - fører
Antischlupfregelung (ASR) + ABS	Uden kubevoksbeskyttelse	Med fører-airbag
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Bageste kofanger - Karosserifarvet / kromens.	Med passager-airbag
Außenspiegel Wagenfarbe	Uden forlængelse - forreste kofanger	Med fører-airbag
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bags. kofanger - billak / Deko. undt.	Med passager-airbag
Bordcomputer	Uden energiabsorberende kofangerforst.	Med sidekollisionsairbag - chaufførside
Dachhimmel Stoff	Hovedbeskyttelsesairbag venstre	Med sidekollisionsairbag - passagerside
Dachspoiler Wagenfarbe	Hovedbeskyttelsesairbag høj af	Med deaktivering af passagerairbag
Elektr. Bremskraftverteilung	Udtrækbar 3-Pkt-Sich. Bælte hi.	Midterkonsol m. Armlæn (samlet bund)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Med manuelt justerbare Sikkerhed. Bæltebef., v.	Midterkonsol m. Armlæn (samlet bund)
Fensterheber elektrisch vorn	Zurrsen Stil 1	Med lasterumsbund
Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)	6,5 x 16" Alufælge 10 Eger	Luksus-taghimmel
Fußmatten Velours	195/50R 16 V	Manuel regulering - Klimaanlæg
Getriebe 5-Gang - Typ: IB5	Med standard dækmønster, foran	Kølemiddel - Klimaanlæg HF01234YF
Getränkehalter vorn	With Standard Dækprofil - Bag	Med pollenfilter
Handbremshebelgriff Leder	Dækfabrikant vilkårlig mærke	Med pollenfilter
Heckklappengriff verchromt	Med navkapsel af plastik	Med omlænsvarmer
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Uden hjulkapsler	Med ekstraluftheizer
Intelligent Protection System (IPS)	Hjilmøtrikker uden fælgslås	Med ekstraluftheizer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Dele kun til letmetalfælge	Med opvarmelige førersæder
Karosserie: 5-türig	Uden motorhastighedsregulering	Med opvarmelige passagersæder
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Med stabilisator foran	Standardsæde foran
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	3.61	Med man. 4-vejs juster. , førers.

Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Uden udstødningsrørforlængelse	Med man. 4-vejs juster. , førers.
Leseleuchte vorn	Håndbremsgreb Titaniumoptik	Med delt foldbar bagsæde
LM-Felgen	Med mekanisk parkeringsbremse	Med delt foldbar bagsæde
Mittelarmlehne hinten mit Fach	Uden lakerede bremsekalipre	Med foldbart sæde i 2. række
Mittelarmlehne vorn med Staufach og 12V-stik	3.58/1.92/1.20/.87/.68/3.61	Med 2-vejs justerbar. K. Støtte, Hi.
Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT	Til blyfri brændstof	Med 2-vejs justerbar. K. Støtte, Hi.
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Til brændstof med 95 oktan	Med midterkopstøtte bagest
Projektor-Nebelscheinwerfer	Brændstofpåfyldning med lås	Med midterkopstøtte bagest
Reifen-Reparaturkit	Standard pedal design	El. vinduesløfter foran m. tipfunktion
Reifendruck-Kontrollsystem	Med hastighedsmåler (km/h)	El. vinduesløfter foran m. tipfunktion
Rußpartikelfilter	Elektrisk betjent horn, én tone	Med central lås
Rücksitz geteilt / klappbar	Uden udvendig temperaturmåler	Med central lås
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Uden navigationsdata	Fjernstyret døråbning - 2 klappes nøgler
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Uden advarsel / baggear	Fjernstyret døråbning - 2 klappes nøgler
Scheibenwischer mit Regensensor	Uden akustisk hastighedsadvarsel	Med central lås
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Uden tyverialarm	My Key
Scheinwerfer Projektionslinsen-Design	Standard batteri	Karosserifarvet udvendig dørhåndtag
Servolenkung elektrisch	Uden A/V-forbindelse	Karosserifarvet udvendig dørhåndtag
Sitz vorn links höhenverstellbar	Uden forbindelse Bluetooth Interface	Krom-bagklaphåndtag
Start/Stop-Anlage	Uden moduler med talestyring	Karosserifarvet udvendig dørhåndtag
Stoßfänger hinten Sport-Design med Diffusor	Uden rygerpakke	F/B-sele 1./2. Række F-knieairbag
Stoßfänger Wagenfarbe	Uden cigaretstik	Selestrammer fører-/passagersæde
Türgriffe außen Wagenfarbe	Uden stikkontakt i bagagerummet	Omkring LED indvendig
Verglasung getönt	Uden kurvelys	Med fodrumsbelysning
Wegfahrsperre (elektronisch)	Uden lyspakker	Fjernbar indvendig bakspejl
Zentralverriegelung med Fernbedienung	Med overhead-interiørlys i bagagerummet	Solbjørn. Driver Mirror / Flap / Tic Lomme
Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor	Med bagagerumsbelysning	Med startspærre - integreret
Zusatzheizung	Uden indstigningslys	Med startspærre - integreret
Zweiter Schlüssel med Fernbedienung	Med konventionel styring - forlygter	Med yderligere stikkontakt

Kopfstütze hinten mitte	Uden opvarmet rattet	Med Isofix-montering
Lackierung Iridium Schwartz Mica	Uden parkeringshjælp bag	Gearknop i læder / aluminium
Sitzheizung vorn	Uden specielt udstyrssæt	Brems.HLA / ESP / TC / ABS
Smitty Tech / Doecru	ICE-typer vehikulær computer	Disk.bremme For / Tromm.brem Bag
Uden tagombygning	ICE lav lyd (0C)	Elektronisk nødhj.L Værktøj
Uden skærmbeskyttere, bag	Uden opvarmet forrude	Dækreparationssæt SVC
Med handskerumlys	Uden fartpilot	Uden reservehjul
Uden interiørpakke	Uden navigationssystem	Sportlæderrat lea thru syet
Uden skærmbeskyttere, foran	Uden kamera	Med man. just. - ratstamme
Uden fuld stænklap	Uden dørtrinsbeskytter foran	Med man. just. - ratstamme
Bagklap - Elektrisk øverst	Med standard affjedring	Med elektrisk servostyring
Færre surrekroge	Uden lavfartssikkerhedssystem	Brems.HLA / ESP / TC / ABS
Montagewerk Niehl	Standardsæde foran	Brems.HLA / ESP / TC / ABS
Uden eksteriørudstyr	Uden lændestøtte førersæde	LWD FWD
Uden udstyrsmarkedsføringsforberedelse	Uden parkeringshjælp foran	Med startassistent
ECO-emblem	Koldstart -25 grader C	Bremsesystem, regenerativt
Uden speciallakering	5-dørs sedan	5-trins manuel gearkasse B5/IB5
Uden SVO-applikation / mærkat	Iridium Black Metallic	5-trins manuel gearkasse B5/IB5
Ydre udseende - Trin 1	Iridium Black Metallic	Udstødningsstandard Euro 6
Marketingsniveau 1	Begge sider elektrisk. beh. spejle m. blinklys	Start-/stop-system
Uden RSO-udstyr	Med karosserifarvet sidespejl	1,0L EcoBoost 120PS/125PS/140PS
Uden SIP	Med forlygter - Niveau 2	1,0L EcoBoost 120PS/125PS/140PS
Uden lakpakke	Med forlygter - Niveau 2	(-) SVP
Med skrifttype	Med forlygtestyring foran	
Uden køleudstyr	Begge sider elektrisk. beh. spejle m. blinklys	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	195/50-16	06 mm	Sommer

Vestre, Bag	Continental	195/50-16	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Continental	195/50-16	06 mm	Sommer
Højre, For	Continental	195/50-16	06 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede ☐ Nej ☒




Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede ☐ Ja ☒ Reservehjul tilstede ☐ Nej ☒


Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5
#2	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K2



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring



Sted	Vask og Støvsugning
Del	Bil indvendigt/udvendigt
Type	Mangler rengøring

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Front	Forkofanger	Bulet/Ridset	K4
#2	V. forskærm	Skærm	Bule(r)	K3
#3	V. bagskærm	Skærm	Bulet/Ridset	K4



1
Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset




1A
Sted Front
Del Forkofanger
Type Bulet/Ridset



2
Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



2A
Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Bule(r)



3
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset



3A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl