

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CK25043	Stelnummer	WF0VXXGCEVKE16933	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	FORD	Model	C-MAX	Version	1.5TDCi (120 HK) Varebil FWD PS6
Karosseritype		Farve		Reg. dato	16-05-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Automatisk
KM. stand	53943	Antal nøgler	1	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

C-MAX Forretning	Med man. 2-vejs justering af passagersædet	Med forlygtejustering foran
Varevognskonvertering 2019	Uden anhængertræk	Begge elektrisk justerbare sidespejle med varme
Frossen hvid	Uden forberedelse til slæbning	Med tågelygter
Regnsensor, automatisk nedblænding af bakspejl og forsinket slukning af lygter	Uden dæksler - dørlåse	Med tågelygter
6 højttalere	Med børnesikring	Med tågelygter
Anti-blokeringsystem (ABS)	Mindre dørautolåsning	Med sort skærm - tågelygte
Antispinningskontrol (ASR)	Uden låsesystem - dør	Med kørellys
Audio-navigationssystem Ford SD (med Ford SYNC)	Uden Ford Key Free-system	Med automatisk forlygter
El-justerbare og opvarmede sidespejle	Påfyldningsstuds uden låg/lås	Baglygter - niveau 1
Blinklys integreret i sidespejle	Uden opvarmet sprinklervæskedyse	Med ekstra bremselys
Boardcomputer	Uden soltag	Med kørellys
Tagspoiler i bilens farve	Uden passagerkabinedækning	Med forlygtevaskesystem
Parkeringsensor bagtil	Uden underbundskorrosionsbeskyttelse	Med automatisk vinduesvisker
Indstigningspaneler med modellogo	Uden sensor - stødabsorberer foran	Med interval for vinduesvisker bagtil
Elektronisk bremsekraftfordeling	Stødabsorberer foran - lakeret i bilens farve	Med automatisk forlygter
Elektronisk stabilitetskontrol (ESP)	Stødabsorberer bag - lakeret i bilens farve	Med tonede ruder, standard
Førerstøttesystem: Active City Stop	Uden tilbageholdelsessystemer	Kun til opvarmet bagrude
Førerstøttesystem: Bakkestartsassistent (Hill-Holder)	Mindre termoplastisk knæstøtte system	Med radio betjenings-elementer - rat
Førerstøttesystem: Nødbremsesystem	Airbag til hovedbeskyttelse venstre	Med 6 radiohøjttalere
Elruder foran + bagpå med komfortfunktion	Airbag til hovedbeskyttelse højre	Nødsituationssystem for køretøj
Bagageafdækning / rullegardin	Uden sideairbag bagtil	Sync III
6-trins automatgearkasse - PowerShift Type: MPS 6	Uden selestrammere bagtil	Med boardcomputer
Kabinefilter: Støv- og pollenfilter	Med selestrammer foran	Med boardcomputer
Intelligent beskyttelsessystem (IPS)	Udfoldelig 3-punkts sikkerhedssele bagtil	MFD TFT-berørings-skærm med navig.
Isofix-beslag til barnestol	Uden deaktivering - passagerairbag	Med navigationssystem

Karosseri: 5-dørs	Med man. justering af sikkerhedsselen fører	Konventionelle instrumenter - niveau 3
Komfortsæder foran	Ladøjer stil 1	Dæktryksfølere - 433 Mhz
Justerbare nakkestøtter bagtil	Uden reservesværr	Dæktryksovervågning version II
Lændestøtte til førersæde	Med standarddækprofil foran	Konventionelle instrumenter - niveau 3
Læderrat (3-eger)	Med standard dækmønster på bagdæk	Hastighedsregulering og ASLD
Justerbar ratstamme (rat) i højde/længde	Med navkapsel i plastiklakeret	Hastighedsregulering og ASLD
Motor 1,5 L - 88 kW TDCi KAT	Hjulbolte uden fælgelås	Med førerairbag
My Key (2. programmerbar køres nøgle)	Blændeskiver 2. sæderække	Med passagerairbag
Tågelygter	Uden kølerklapper	Med førerairbag
Dækreparationskit	Dele kun til letmetalfælg	Med passagerairbag
Dæktryksovervågningssystem	Uden rammemonteret brændstoffilter	Med sideairbag - førerside
Partikelfilter	Med programmeret maksimalhastighed	Med sideairbag - passagerside
Lavt udledningsniveau i henhold til Euro 6-udstødningsnorm	Koldstart -29 grader C	Midterkonsol med armlæn (gulv)
Elektrisk servostyring	Uden dykdækvarmer	Med midterarm-læn - bagsæder
Højdejusterbart førersæde	Uden fjernstartsystem	Midterkonsol med armlæn (gulv)
Solskærme på bagdøre	Fjeder foran, lastklasse O	Med bagagerumsafdækning
Specieludgave 2	Fjeder bagtil, belastningsklasse J	Med solskærme
Start/stop-system	4.067/2.905	Med bagagerumsdørmatte
Stødfangere i bilens farve	Enkel udstødningsrør	Med lille loftkonsol
Stødfangergrill, kromramme	Uden håndbremseknop	Med veloursmåtter foran
Udvendige dørhåndtag i bilens farve	Mekanisk håndbremse	Med veloursmåtter foran
Tonede ruder	3.583/1.952/1.194/.829/.943/.7	Med veloursmåtter foran
Elektronisk startspærre	Vælg-skift-teknologi (SST) med tommelfingerkontakt	2-zone klimaanlæg med automatisk temperaturregulering
Fjernbetjent centrallås	Uden sensor - luftrensning	Kølemiddel - aircondition HF01234YF
Velourmåtter - foran	Uden aircondition	Pollen-/kulfilter
Fartpilot	Brændstofpåfyldning uden dæksel/forsegling	Med omluftvarme
2-zone klimaanlæg	Med diesel-skiftmulighed	Med føring bagtil/B-stolpe
LM-fælg 7x16 (10x2-eger)	Uden forberedelse til gasdrevne køretøjer	Med ekstra varmluftvarmere

Sigt-pakke	Med faste pedaler	Med ekstra varmluftvarmere
Sædevarme foran	Standard pedaldesign	Med opvarmet førersæde
Særlig lak Frost-White	Med kombiinstrum. til regelwid.	Med opvarmet passagersæde
Tetra/View / Charcoal Black	Med hastighedsmåler (km/t)	Standard sæde foran
Uden tagkonvertering	Elektronisk horn, enkelttonet	Med manuel 4-vejs justering, førersæde
Uden stænklapper, bagtil	Mindre kompasdisplay	Med manuel 4-vejs justering, førersæde
Uden lastebærerudstyr	Med førerinformationsystem	Med manuel lændestøtte til førersædet
Medieforbindelse 2XUSB+AU+Spor	Uden navigationsdisk	Anden sæderække - 3 enkeltsæder
Uden stænklapper, foran	Uden navigationsdata	Anden sæderække - 3 enkeltsæder
Bagdør, passagerside	Uden vognbaneskifte-advarselssystem	Uden tredje sæderække
Uden regenerativt bremssystem	Uden overvågning af førerens koncentration	Med 2-vejs justerbar støtte til passagersædet
Uden bagagerumsmåtte	Uden fartskiltregistrering	Med 2-vejs justerbar støtte til passagersædet
Med manuel bagklap	Uden tyverialarm	Med nakkestøtte i midten bagtil
Mindre opbevaringsplads under gulvet	Med tyverialarm (PATS)	Med nakkestøtte i midten bagtil
Ingen specialfunktion køretøj	Uden automatisk parkeringshjælp	Elruder foran med tippefunktion
Uden sikkerhedslåsning	Standard startbatteri	Elruder bagtil med op-/nedfunktion
Ford firmalogo	Spændingsregulator-12V stik	Elruder bagtil med op-/nedfunktion
Uden tilbehørs- og markedsføringsforberedelse	Uden ekstra CD-afspiller	Elruder bagtil med op-/nedfunktion
Uden salgslago	Uden A/V-tilslutning	Elruder foran med tippefunktion
Uden speciellak	MM-system Dobbeltuner/5. Kan./TMC/Pd	Med central lås
Uden SVO-applikation/mærkater	ICE Feature Pack 40	Med tændknap med sammenklapning og nøgleholder
Uden SIP	ICP - Mini elektronikpanel	Med central lås
Udvendig lakering i en farve	Ikke til mobilt kontorudstyr	Med fjernbetjening - dørunlåsning
Med logo	Med radiostøjreduktion	Sammenklapbar tændknap med nøgleholder
Til moderat klimazone	Uden mobiltelefoninterface	Med fjernbetjening - dørunlåsning
Uden SVO undtagen pakker	Uden stikdåse	Kun til fjernåbning - bagklap
Uden mærkater - VP-applikation	Uden stikdåse	Med central lås

	Uden bagklapslogo	Uden style-pakke	My Key
	Uden udstyr til vandgennemkørsel	Uden Homelink	Karosserifarvet udvendig dørhåndtag
	MINDRE MARKEDSFØRINGSCOMFORT PAKKE	Med halogenforlygter	Karosserifarvet udvendig dørhåndtag
	Mindre MARKEDSFØRINGSDRIVER ASSIST PAKKE	Uden indvendige lys	Karosserifarvet udvendig dørhåndtag
	Med total låsefunktion	Uden fodrumsbelysning	Håndtag - bagklap i bilens farve
	Grill øverste lamel. Egenf. / indf. Krom	VR individuel og HR kortholdelæser	LED-lys foran og bagpå
	Uden midterkonsol- askebæger	Uden bagvedlige læselamper	Med elektrokrom bakspejl
	Med sikkerhedsbeklædning - instrumentbræt	Med handskerumlys	Med elektrokrom bakspejl
	Farve for indvendig trim Carbon Black	Med lastrumlys	Med læder gearstangsknop
	Indvendig farve - Carbon Black	Mindre aux-indvendige lys	Med Isofix-montering
	Uden gulvmåtter i 3. sæderække	Bygget på Saarlouis-fabrikken	Bremser HLA/ESP/TC/ABS
	Uden bagemåtter	Uden opvarmet rat	Med bageste skivebremser
	Med almindeligt loftindretning	Uden parkeringshjælp bagtil	Elektronisk nødbremsesystem
	Solbrilleholder - loft - førerside	Uden specielt udstyrssæt	Sikkerhedssystem ved lav hastighed
	Lille grill nederste kant - farvet	Uden opvarmet forrude	7 x 16" letmetalfølge, ET 50mm Type 2
	Uden tagbagagebærer	Uden varmedæmpning for forruden	Dækreparationskit SVC
	Med sort dørtrinpynteliste	Uden forberedelsessæt - telefon	Uden reservehjul
	Uden sideskørter, udvendigt	Uden kamera	Rat - 3-eger, læder
	Uden ekstra tværgående tagbagagebærer	Uden blindvinkelsystem	Rat - 3-eger, læder
	Uden spoiler	Uden dørtrinesbeskyttelse foran	Med manuel justering af ratstammen
	Uden foldbart forsæde	Med standard affjedring	Med manuel justering af ratstammen
	Uden midterarm læn - forsæde	Uden sporholdningsassistent	Med elektrisk servostyring
	Uden armlæn på førersæde	Uden kollisionforebyggelsessystem	Bremser HLA/ESP/TC/ABS
	Uden armlæn på passagersæde	Standard sæde foran	Bremser HLA/ESP/TC/ABS
	Med 2-vejs justerbar støtte til førersædet	Uden parkeringshjælp foran	LHD FWD
	Med ryglænsjustering i førersæde med drejeknap	Med automatisk forlygteregulering	Med startassistent
	Uden passagersæde	Sikkerhedssystem ved lav hastighed	Med normalperformance-vekselstrømsgenerator
	Uden specielle sædebetræk foran	Minivan	6-trins Powershift 6DCT450-MPS6

Uden specielle sædebetræk bagtil	Frost White	Udstødningsnorm Euro 6.2
Uden bord - forsæde	Med trailerstabilitetskontrol (TSC)	Start-/stop-system
Uden nedklappeligt bagsæde	Begge elektrisk justerbare sidespejle med varme	1.5L SOHC-DI-TC-dieselmotor
Uden lændestøtte i passagersædet	Med karosserifarvede sidespejle	Forretningsudgave SVP
Med selealarm fører-/passagersæde	Uden eksteriørudseendespakke	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Michelin	215/55-16	02 mm	Sommer
Venstre, Bag	Michelin	215/55-16	06 mm	Sommer
Højre, Bag	Michelin	215/55-16	06 mm	Sommer
Højre, For	Michelin	215/55-16	02 mm	Sommer

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej



Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ja Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5
#2	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	K4
#3	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5
#4	Udvendig vask	Bil Udvendigt	Mangler rengøring	K1
#5	Vask og Støvsugning	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K1

1

Sted Nøgle
 Del Nøgle
 Type Ikke tilstede

2

Sted Lille folie
 Del Lille folie
 Type Ikke afmonteret

2A

Sted Lille folie
 Del Lille folie
 Type Ikke afmonteret

3

Sted Registreringsattest
 Del Registreringsattest
 Type Ikke tilstede

4

Sted Udvendig vask
 Del Bil Udvendigt
 Type Mangler rengøring

4A

Sted Udvendig vask
 Del Bil Udvendigt
 Type Mangler rengøring

4B



Sted Udvendig vask
 Del Bil Udvendigt
 Type Mangler rengøring

4C



Sted Udvendig vask
 Del Bil Udvendigt
 Type Mangler rengøring

4D



Sted Udvendig vask
 Del Bil Udvendigt
 Type Mangler rengøring

4E



Sted Udvendig vask
 Del Bil Udvendigt
 Type Mangler rengøring

5



Sted Vask og Støvsugning
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring

5A



Sted Vask og Støvsugning
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring

5B




Sted Vask og Støvsugning
 Del Bil indvendigt/udvendigt
 Type Mangler rengøring

Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K4
#2	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5

1




Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag

1A




Sted Forrude
 Del Rude
 Type Stenslag

2



Sted Interiør
 Del Sædebetræk, Venstre For
 Type Hul

2A



Sted Interiør
 Del Sædebetræk, Venstre For
 Type Hul

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
