

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	AL99107	Stelnummer	SCRETA5H1HA000732	Reg. Attest	Nej
Mærke	Levc	Model	TX	Version	A1
Karrosseritype	Stationcar	Farve		Reg. dato	26-09-2019
Drivkraft	Benzin	Drivlinje	Rear wheel drive	Gearstype	Automatisk
KM. stand	290558	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Nej	Afleveringsdato	05-02-2025		

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

[Fulde liste](#)

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Pirelli	215/65-17	02 mm	Vinter
Venstre, Bag	Andet mærke	215/65-17	02 mm	Vinter
Højre, Bag	Pirelli	215/65-17	02 mm	Vinter
Højre, For	Pirelli	215/65-17	02 mm	Vinter

## Ekstra hjul




Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit


Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Ja

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	GDPR Gebyr	GDPR Gebyr	Opkrævning	K5
#2	Servicebog	Servicebog	Ikke tilstede	K5
#3	Instruktionsbog	Ikke tilstede	Ikke tilstede	K5
#4	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K5
#5	Registreringsattest	Registreringsattest	Ikke tilstede	K5
#6	Ekstra rengøring	Bil indvendigt/udvendigt	Mangler rengøring	K4



Sted Ekstra rengøring  
 Del Bil indvendigt/udvendigt  
 Type Mangler rengøring







Sted Ekstra rengøring  
 Del Bil indvendigt/udvendigt  
 Type Mangler rengøring

## Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Interiør	Loft beklædning	Hul	K5
#2	Interiør	Solskærms holder	Defekt	K5
#3	Interiør	Gulv beklædning	Hul	K5
#4	Interiør	Sædebetræk, Venstre For	Hul	K5
#5	Forrude	Rude	Stenslag	

#6	Motorhjelm	Hjelm	Ridser	K4
#7	Front	Forkofanger	Revnet	K5
#8	Front	Kølegitter	Revnet	K5
#9	V. forskærm	Skærm	Revnet	K5
#10	V. fordør	Dør	Ridser	K4
#11	V. fordør	Håndtag	Mangler	K5
#12	V. bagdør	Dør	Ridser	K4
#13	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#14	Bagklap	Bagagerums klap	Ridser	K4
#15	Bagkofanger	Kofanger	Ridser	K4
#16	H. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#17	Bagklap	Lygte, Højre	Revnet	K5
#18	Bagklap	Lygte, Venstre	Revnet	K5
#19	H. bagdør	Dør	Ridser	K4
#20	H. fordør	Dør	Ridser	K3
#21	H. forskærm	Skærm	Ridser	K4






2A  
 Sted Interiør  
 Del Solskærms holder  
 Type Defekt




3  
 Sted Interiør  
 Del Gulv beklædning  
 Type Hul



3A  
 Sted Interiør  
 Del Gulv beklædning  
 Type Hul




4  
 Sted Interiør  
 Del Sædebetræk, Venstre For  
 Type Hul



4A  
 Sted Interiør  
 Del Sædebetræk, Venstre For  
 Type Hul



5  
 Sted Forrhude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



5A  
 Sted Forrhude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



5B  
 Sted Forrhude  
 Del Rude  
 Type Stenslag



6  
 Sted Motorhjem  
 Del Hjem  
 Type Ridser



6A  
Sted Motorhjeml  
Del Hjelm  
Type Ridser



6B  
Sted Motorhjeml  
Del Hjelm  
Type Ridser



6C  
Sted Motorhjeml  
Del Hjelm  
Type Ridser



7  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Revnet



7A  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Revnet



7B  
Sted Front  
Del Forkofanger  
Type Revnet



8  
Sted Front  
Del Kølegitter  
Type Revnet



8A  
Sted Front  
Del Kølegitter  
Type Revnet



9  
Sted V. forskærm  
Del Skærm  
Type Revnet



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Revnet



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Revnet




Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Revnet



Sted	V. forskærm
Del	Skærm
Type	Revnet



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser



Sted	V. fordør
Del	Dør
Type	Ridser






11  
 Sted V. fordør  
 Del Håndtag  
 Type Mangler




12  
 Sted V. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



12A  
 Sted V. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



12B  
 Sted V. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



13  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser



13A  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser



13B  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser



13C  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser



13D  
 Sted V. bagskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser



14  
Sted Bagklap  
Del Bagagerums klap  
Type Ridser



14A  
Sted Bagklap  
Del Bagagerums klap  
Type Ridser




14B  
Sted Bagklap  
Del Bagagerums klap  
Type Ridser



14C  
Sted Bagklap  
Del Bagagerums klap  
Type Ridser



15  
Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser



15A  
Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser



15B  
Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser



15C  
Sted Bagkofanger  
Del Kofanger  
Type Ridser



16  
Sted H. bagskærm  
Del Skærm  
Type Ridser



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	H. bagskærm
Del	Skærm
Type	Ridser



Sted	Bagklap
Del	Lygte, Højre
Type	Revnet




Sted	Bagklap
Del	Lygte, Højre
Type	Revnet



Sted	Bagklap
Del	Lygte, Venstre
Type	Revnet



Sted	Bagklap
Del	Lygte, Venstre
Type	Revnet




Sted	Bagklap
Del	Lygte, Venstre
Type	Revnet



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Ridser



19A  
 Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser




19B  
 Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



19C  
 Sted H. bagdør  
 Del Dør  
 Type Ridser



20  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Ridser



20A  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Ridser



20B  
 Sted H. fordør  
 Del Dør  
 Type Ridser



21  
 Sted H. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser



21A  
 Sted H. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser



21B  
 Sted H. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Ridser

21C



Sted	H. forskærm
Del	Skærm
Type	Ridser

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Taber strøm hurtigt. Køre dårligt.