

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	BX55653	Stelnummer	WF0YXXTTGYHE50808	Reg. Attest	Del I
Mærke	FORD	Model	Transit Custom	Version	2.0 TDCi (130 HK) 270 L1 Van Forhjulstræk Manuel
Karosseritype		Farve		Reg. dato	12-02-2018
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Gearstype	Manuel
KM. stand	112506	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Nej
Instruktionsbog tilstede	Nej				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Transit Courier - Tågeforlygter	Ohne Verkaufse- mblem	Med tåge- lygter
Transit Custom - Indfarvet front kofanger	Ohne Sonderlackierung	Med køre- lys
Transit Custom - 1 fjernbetjent flipnøgle	Ohne SVO- Anwendung/Aufkleber	Med automatisk forlygter
Transit Custom - 8 surrekroge i varerum	Ohne Ausrüstung RSO	Forlygter statiske svingbare
Transit Custom - Brede sidelister (sort)	Außenlackierung Unilack	Med ekstra bremselys
Transit Custom - Opvarmet forrude	Ohne SVO außer Pakete	Kun til intervallvisker forrude - Justerbar
Transit Custom - Bund i varerum	Ohne Heckklappen- Emblem	Med mudderflapper, foran
Transit Custom - Aircondition for	Ohne Zertifizierungs- Aufkleber	Med mudderflapper, bagpå
Transit Custom - Connected radio med USB og BT ratbetjening og to højttalere	Ohne SVO- Marketingpakete	M. farvede stød, v. - Karos. farve
Transit Custom - Parkeringsensorer for og bag	Ohne Feuerlöscherbefestigungen	Bagkofanger - klare farver
Transit Custom - Fartpilot med justerbar hastighedsbegrænser	Mit Werkzeugsatz	Med tonede ruder, Standard
Transit Custom - Dobbelt passagersæde med opbevaringsrum og foldebord	Ohne Satz	Med tonede ruder, Standard
Transit Custom - Forlygter med statisk kurvelys	Ohne Reifenreparaturkit	Kun for opvarmet forrude
Transit Custom - Varerumsbeklædning ½-højde	0. Seitenfenster in 2. Reihe,rechts	ICE Mid Audio (1C) m. Konnektivitet.
Transit Custom - Inderskærme	0. Seitenfenster in 2. Reihe, links	Ispakke 2
Transit Custom - Programmerbar motor- /kabinevarmer	0. Seitenfenster in 3. Reihe,rechts	Med radio- kontrolelementer - rat
Transit Custom - Anhængertræk med trailerslinger kontrol	0. Seitenfenster in 3. Reihe,links	Radio højttalere-2 lave / 2 høytøner
Transit Custom - Auto- Start-Stop	Ohne heizbare Heckscheibe	Med AV jack
Transit Custom - Frozen White	Ohne Konsolen- Aschenbecher	Med iscomputer
Transit Custom - LED lys i varerum	Mit kleiner Dachkonsole	Med parkeringshjælp bag
Transit Custom - Mud & Snow dæk	Innenfarbe - Pewter	Med parkeringshjælp foran
Abbiegelicht im Scheinwerfer	Innenfarbe - Charcoal- Schwarz	Med parkeringshjælp bag

Airbag Fahrerseite		Ohne Ablage - Dachhimmel		Med fardstyringssystem	
	Anti-Blockier-System (ABS)		Innenausstattungsakzente- Paket B		Med førerairbag
	Antriebs- Schlupfregelung (ASR)		Ohne Sonnenblenden		Med afbrydelse af passagerairbag
	Antriebsart: Frontantrieb		Mit Teilhimmel - Formteil		Grill - bagvæg / adskillelse
	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Ohne hint. Kleiderhaken		Skillevæg m. Lastklapp + vindue
	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Ohne Haltegriff - B-Säule		Gulvdækning - Kunststofindvielse - delvist
	Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum		Ohne Dachstaufach hinten		Kabinetsbeklædning – Formdel
	Bordcomputer		Ohne Halteb. - Erste-Hilfe- Kasten		Med aflåselig. Handskuffe
	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Ohne Gepäckraumschutzsatz		Kabinetsbeklædning - Formdel
	Elektron. Stabilitäts- Programm (ESP)		Ohne Ladegut regal		Dørplade - Side / Bag - Trin 1
	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Ohne Gepäckraum- Zurrösen		Dørplade - Side / Bag - Trin 1
	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Haltegriffe innen – 2		Program. Brændstoftilskudvarmer
	Fensterheber elektrisch		Ohne Trennwand innen		Manuel styring af klimaanlæg
	Generator 220 A		O. Stauf. - Dachh.- Fahrer		Med pollenfilter
	Geschwindigkeits- Regelanlage (Tempomat)		Ohne Zugangsleiter		Med cirkulationsvarme
	Getriebe 6-Gang		Ohne Trittbretter		Program. Brændstoftilskudvarmer
	Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 180 Grad)		Ohne Chromzierteil-Paket außen		Program. Brændstoftilskudvarmer
	Innenraumfilter: Pollenfilter		Ohne Dachgepäckträger		Program. Brændstoftilskudvarmer
	Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum		Br. karosseries. Formteil - Grau		Med opvarmet førersæde
	Karosserievariante: Mittelhohes Dach		Less Rear Window Protector		Med opvarmet passagersæde
	Klimaanlage		Ohne seitliche Zusatztrittstufe		Med man. 2fold. Passagersædejustering
	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Mit schwarzem Außenspiegel		M. Fahrer-Einz.s / Beif.- Dopp.s n / R
	LKW-Zulassung		Ohne autom. Spiegelneigungssys.		Med man. lændestøtte- chauffør
	Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT		Ohne Stauvorrichtung unter Sitz		Med førersæde-armlæn
	Parkpilotsystem vorn und hinten		Ohne Beifahrersitz- Armstützen		Uden bagsæde i 3. række
	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		Mit 2fach Verstellb. K.Stütze, Vorn		Elruder for med tipsfunkt.
	Radstand 2933 mm		Tisch - Vordersitz		Med central lås

Radvollabdeckungen	Ohne Kopfstützen, hinten	Med central lås
Reserverad in Fahrbereifung	Ohne Mittelarmlehne - Rücksitz	Fjernbetjening Døre - 2 Fob
Rußpartikelfilter	Ohne Rücksitz-Lehnenverstellung	To-faset Adgangssystem - Dør
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Ohne Lendenstütze Beifahrersitz	To-faset Adgangssystem - Dør
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Gurtwarner - Fahrersitz	Fjernbetjening Døre - 2 Fob
Scheinwerfer H4	Ohne Rücksitz in der 2. Reihe	Med 180 ° bageste dør-låse
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Ohne Rücksitz in der 4. Reihe	Med bagsiden
Schmutzfänger vorn und hinten	Fahrers. 4-f. verst. Sitzkissenneig	Uden bagrude
Seitenschutzleisten	Ohne Rücksitzpakete	Ø. Wisch-/Waschanlage - Baksiden
Sitz-Paket 25: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz - in Velours	O. Ausr.paket f. Kraftstoffeffinspar.	Med bagsiden
Stoßfänger in Wagenfarbe	Schwarzer Außentürgriff	Med Sid. Ladetüren Kantsten side
Trend	Heckkl-/Kofferraumgriff auß schw	Lys i lastrummet - LED
Verglasung getönt	Mit Kunststoff-Schalthebelknauf	Uden indvendigt spejl
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: halbhoch	Ohne Flottenschlüssel	Ubesmyk. solskærm - chaufførside
Verzurrstreben seitlich im Laderaum	Mit auto. Türverriegelg - Aktiviert	Solskærm r unbeleucht spejl
Wegfahrsperre	Less Zonal Opposite Door Relocking	8 Befestigungsschlingen - Laderaum
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Configurable Unlocking - Conf 1	8 Befestigungsschlingen - Laderaum
Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	Power Lock Group-Speed Dependent	Med Anti-lock-bremse & ESP+
Laderaumleuchte LED	Ohne Ford Key Free-System	6 1/2J x 15 Stålråd
Laderaumtrennwand hoch hinter Fahrer und Beifahrer, mit Fenster und Durchlademöglichkeit unten	Ohne heizbare Waschdüse	Med fuld hjulkapsel
Sicht-Paket 1	Ohne Scheinwerfer-Waschanlage	Med stålreserverad
Standheizung	Warnleuchte - Waschlüssigkeitsstd.	Med læderbetruet rat
Start/Stop-Anlage	Ohne Sonnendach	Med man. Verst. - Ratstang
Zusatzheizung mit Zeitsteuerung	Ohne Tu-Tone Karosserielackier.	Med Antiblockrel-System & ESP+
Lane/Max Charcoal Black	Programm. Kraftstoff-Zusatzheizung	LHD FWD

Ohne Unterbodenschutz	Kaltstart -29 Grad C	Højtydende batteri
Ohne Dachumbau	Med Sichtpakkeenhed Basis	Højtydende batteri
Ohne Zubehör-USB-Einheit	Sitzpakkeenhed 15	Højtydende batteri
Mit uneingeschr. Seitentüröffnung	Færre Specielle Mehrwertpakker	6-trins manuel - VMT6
Ohne klappb. Trittst.-stl. Lade.tür	Med lavt tag	Med Dieselpartikelfilter
Ohne Heckklappe	Standard skab	Udstødningsnorm trin VI, LNFZ 3
Less Auxiliary I/P Console	Med anhængertræk	Starter - Stopp / Start-system
Mit Standard zul. Gesamtgewicht	Med trailer Sway Control (TSC)	2.0 EcoBlue B
Ohne Spezialausrüstungssatz	Med radioantenne monteret på taget	Uden motorens hastighedsregulering
Vollständiges Fahrzeug	Denkbar forlygtejustering på forlygterne	Marketing niveau 4
Ohne Ausr.-Marketingvorbereitung	"Both. electric. he. Passages with Bl.	Med trækstang

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Goodyear	215/65-15	03 mm	Vinter
Venstre, Bag	Goodyear	215/65-15	03 mm	Vinter
Højre, Bag	Goodyear	215/65-15	03 mm	Vinter
Højre, For	Goodyear	215/65-15	03 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede

Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Findes ikke Reservehjul tilstede Ikke relevant

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder




Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Instruktionsbog	Instruktionsbog	Ikke tilstede	K5
#2	Servicebog	Servicebog	Ikke tilstede	K5
#3	Stor folie	Stor folie	Ikke afmonteret	K5

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Forrude	Rude	Stenslag	K5
#2	V. forskærm	Skærm	Ridser	K3
#3	V. fordør	Dør	Bulet/Ridset	K3
#4	V. bagskærm	Skærm	Ridser	K4
#5	Bagklap	Venstre bagdør	Ridser	K3
#6	Bagklap	Højre bagdør	Bulet/Ridset	K3

1



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Stenslag

1A



Sted

Del

Type

Forrude

Rude

Stenslag

2



Sted

Del

Type


V. forskærm

Skærm

Ridser



2A
Sted V. forskærm
Del Skærm
Type Ridser



3
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



3A
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset




3B
Sted V. fordør
Del Dør
Type Bulet/Ridset



4
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



4A
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



4B
Sted V. bagskærm
Del Skærm
Type Ridser



5
Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Ridser



5A
Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Ridser



Sted Bagklap
Del Venstre bagdør
Type Ridser



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset



Sted Bagklap
Del Højre bagdør
Type Bulet/Ridset

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

Motor adskilt. Kan ikke køre