

TILSTANDSRAPPORT

Stamdata

Registreringsnummer	CH39734	Stelnummer	WF0YXXTTGYJR36005	Reg. Attest	Del I
Mærke	FORD	Model	Transit Custom Van	Version	2.0TDCi - FWD (130 HK) Kassevogn FWD M6
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	14-02-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	143052	Antal nøgler	2	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

Udvendige billeder



Fabriksudstyr

Trend	Uden støjdemningspakker	Uden ledning til taglys
Airbag* - passager	Uden opbevaring - tagkonsol - chauffør	Uden ekstra stikkontaktpanel
Træk med elektronisk trailerslangerkontrol	Uden adgangsstige	Uden intelligent sikringsboks
Auto-Start-Stop	Uden trinbræt	Frost-White
Frozen White	Med udvendig farvepakke 2	Produktionsanlæg Otosan (Tyrkiet)
LED lys i varerum	Grill - 3 stænger, helt farvet	Uden kamera
Svinglys i forlygter	Uden tagbagagebærer	Uden vognbane-skifte-advarselssystem
Airbag førerside	Grå karosseriet - formstykke	Uden medie databasegrænseflade modul
Antiblokeringsystem (ABS)	Mindre bagrudebeskytter	Uden blindpunkt informationsystem
Drivetype: Forhjulstræk	Uden spoiler	Programmerbar brændstofforvarmer
Audiosystem: Radio med USB og Bluetooth-håndfri tilslutning	Uden automatisk spejlnivelleringsystem	Kolde start -29 grader C
Blinklys integreret i sidespejl	Uden armlæn til passagersæde	Med synligheds pakken Basis
Vinylgulv i varerum/metode	Med 2-trin justerbar knæstøtte, foran	Sædepakke 15
Bordcomputer	Bord - forsæde	Mindre specialværdipakker
Elektronisk bremsekraftfordeling (EBD)	Uden nakkestøtter, bagpå	Med lavt tag
Elektronisk stabilitetsprogram (ESP)	Uden midterarm læn - bagsæde	Standardvarevogn
Elektronisk trækkontrol	Uden justering af bagsæderyglæn	Standardvarevogn
Førerassistentsystem: Bakkestartsassistent	Uden lændestøtte til passagersæde	Med lavt tag
Førerassistentsystem: Nødbremseassistent	Sikkerhedssele alarm - Førersæde	Med trækstang
Førerassistentsystem: Sidevindsassistent	Uden bagsæde på 2. række	Med anhængerslangerstyring (TSC)
Elektriske vinduer	Uden bagsæde på 4. række	Med anhænger kobling
Generator 220 A	Førersæde 4-vejs justerbar sædehynde	Med karosserietfarvede sidespejle
Fartpilot	Uden bagsædepakker	Halogenprojektion Forlygter
6-trins gearkasse	Uden enhedsdock	Med forlygtejustering foran
Handskerum med lås	Uden udstyrspakke til brændstofbesparelse	Elektrisk justerbare sidespejle m. varme
Bagdøre uden vinduer (åbningsvinkel 180 grader)	Sort udvendig dørhåndtag	Dagkørelys niveau 2
Pollenfilter til kabine	Bagklap/bagagerumshåndtag udvendig sort	Med automatisk forlygter
Karakter/opbygning: Kasse Høj tag	Med plastik gearstangsmanchet	Med ekstra bremselys

Karosserivariant: Normal tag	Uden flåde nøgle	Kun For Intervallvisker forrude - Justerbar
Aircondition	Med automatisk dørens låsning - aktiveret	Med mudderklapper, foran
Justerbar ratstamme (højde/længde)	Mindre zonal modsat dørtyverisikring	Med mudderklapper, bagpå
Lastbilregistrering	Konfigurerbar oplåsning - Konf 1	M. farvet kofanger, foran - Karrosserifarve
Modelopdatering	Power Lock-gruppe - Hastighedsafhængig	Kofanger bag delvist karrosserifarvet
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	Advarselslys - Vaskevæskestand	Med tonede ruder, standard
Parkeringsensorer	Uden to-tone karosserilakering	Med tonede ruder, standard
Parkeringsensorer foran og bagpå	Uden undervognskorrosionsbeskyttelse	Kun for opvarmet forrude
Akselafstand 2933 mm	Uden striber - karrosseriside	Med multimediesystempakke 12
Reserverad i rullebane	Uden motorhjulm, accenterstrib	Med radio-kontroler - rat
Partikelfilter	Uden hovedbeskyttelsesairbag	Radiohøjtalere-2 bas-/2 diskant
Lav emission ifølge Euro 6-udstødning	Uden hovedbeskyttelsesairbag til højre	Med bordcomputer
Vinduesviskere med intervalfunktion, justerbar	Forrullesele forreste	Med parkeringshjælp bagpå
Forlygter H4	Uden sikkerhedssele bagpå	Med parkeringshjælp foran
Skydedør til varerum/passagerer på højre side	Sikkerhedssele - sort	Med parkeringshjælp bagpå
Mudderkap foran og bagpå	Uden Isofix-montering	Med hastighedsreguleringssystem
Sidebeskyttelseslister	Sikkerhedsselestrammer førersæde / passagersæde	Med fører-airbag
Sigt-pakke 2	Uden fører-/passagersideairbags	Med passager-airbag
Stålhjul 6,5x16	Reservehjulslås	Med passager-airbag
Start/stop-anlæg	Uden dæktryksovervågning	Med deaktivering af passagerairbag
Stødfanger delvis lakeret	215/65R15 H BSW Dæk	Grill - Bagvæg/Skillevæg
Stylefarvepakke	Hjulbolte uden hjulmøtriklås	Skillevæg med lasteluge+Vindue
LED kørellys	Med standardprofil - Enhver producent	Gulvbelægning - Kunstpålæg - delvist
Trend	Uden motoromdrejningshastighedsstyring	Varerumforing-formstykke
Beklædning i varerummet: halvhøj	Med standardaffjedring	Med låsbar handskerumsklæp
Fastgøringsøjjer (8)	Med støvhætte - bremse	Varerumforing-formstykke
Varmebeskyttelsesglas let tonet	Akseludveksling 3,94/2,864	Dørforing - Side/bag - Trin 1
Central lås med fjernbetjening	Med mekanisk håndbremse	Dørforing - Side/bag - Trin 1
Airbag passagerside	Uden kollisionssystem	Programmerbar brændstofforvarmer
Anhængertræk: Fast kuglehoved	Uden premiumbremser	Manuel styring - aircondition
Armlæn foran	Uden klimakontrol - bagsæde	Med pollenfilter

LED varerumsllys	Uden ventilationssystem	Med omkredsvarme
Høj varerumsskille væg bag fører og passager, med vindue og mulighed for gennemløb nede	Kølemiddel - Klimaanlæg R134A	Programmerbar brændstofforvarmer
Sædepakke 9 / 15 Førersæde (4-vejs justerbart) - Passagerdobbeltsæde inkl. sædevarme, stof	Uden ekstra brændstofudløbsåbninger	Programmerbar brændstofforvarmer
Standvarme	Med enkelt brændstoftank	Programmerbar brændstofforvarmer
Capitol/City Ebony	Brændstofudløb uden forskel uden låg	Med opvarmet førersæde
Uden undervognsbeskyttelse	Med diesel skift mulighed	Med opvarmet passagersæde
Uden lastehjælpemiddel	Brændstofpåfyldningsstuds med lås	Med manuel 2-vejs passagersædejustering
Tilbehør 1 USB-port-1 fjernbetjeningsport	Elektrisk hastighedsbegrænser	Med fører enkelt-/passager double-sæde ned/retur
Med ubegrænset sideåbning	Uden temperaturføler - hastighedsregulering	Med manuel lændestøtte-Førersæde
Uden klappel trinbræt-stål ladingsdør	Uden bageste kabinevarme	Med førersæde armlæn
Uden bagklap	Med enkelte kombiinstrumenter	Uden bagsæde i 3. række
Med standard tilladt totalvægt	Med speedometer (km/t)	Med central låse
Uden specialudstyrsæt	Uden kørselsregistrering	Med central låse
Fuldt køretøj	Elektrisk tobisoghorn	Fjernbetjent døreåbning - 2 Fob
Uden udstyrsmarkedsføringsforberedelse	Uden multifunktionsdisplay	To-trins indgangssystem - Dør
Uden speciel lakering	Uden navigationssystem	To-trins indgangssystem - Dør
Uden SVO-applikation/mærkater	Uden nødopkald i køretøj	Fjernbetjent døreåbning - 2 Fob
Mindre diagnosticeringsvedligeholdelsesmonitor	Uden advarsel/omvendt gear	Med 180° ladefrystop
Uden RSO-udstyr	Uden urinering driver-forstyrrelseskontrol	Med bagdøre
Udvendig lakering i ensfarvet	Uden sporingsassistent	Uden bagrude
Uden SVO undtagen pakker	Uden fartskiltgenkendelse	Uden visker-/vaskeanlæg bagrude
Uden mærkat - VP-applikation	Uden tyverialarm	Med bagdøre
Uden certificeringsmærkater	Uden køretøjsniveaudetektion	Med sideindladning døre fortovs side
Uden brandslukkerfæstninger	Uden lateral parkeringshjælp	Varerumbelysning - LED
Med værktøjssæt	Uden automatisk parkeringshjælp	Uden bakspejl
Uden sæt	Mindre dybdeudladningsbatterier	Solbeskyttelsesvisir - Førerside
Uden dækreparationskit	Med standard strømforsynings-trefaset-generator	Solbeskyttelsesvisir ubel lyserørs spejl
Førerside 4-vejs justerbar sædehynde	Uden A/V forbindelse	8 fastgørelsesstroppe - Varerum
Uden sidevinduer i 2. række, højre	Audio/navigation niveau 3	8 fastgørelsesstroppe - Varerum
Uden sidevinduer i 2. række, venstre	Uden integreret kontrolenhed	Med antiblokeringsystem & ESP+

Uden sidevinduer i 3. række, højre	Uden mobiltelefon-grænseflade	6 1/2J x 15 Stålhjul
Uden sidevinduer i 3. række, venstre	Mikrofon	Med fuld navkapsel
Uden opvarmet bagrude	Spændingsudgang	Med stålhjulreservehjul
Uden midterkonsol-askebæger	Uden stikkontakt	Med læderbetrukket rat
Med lille tagkonsol	Uden stikkontakt - bag	Med manuel ratjustering
Indvendig farve Mørk Palazzo Grey	Uden pengeskab	Med antiblokeringsystem & ESP+
Indvendig farve - Ebony	Med fire-vejs forlygte	Venstrestyret forhjulstræk
Uden opbevaring - loftbeklædning	Tågeforlygter - Kurvebelysning	Højtydende batteri
Indvendige udsmykningsselementer - Pakke B	Advarselsreflektorer i bagdørhjørner	Højtydende batteri
Uden solskærme	Uden lygpakker	Højtydende batteri
Med delbeklædning - formstykke	Uden indvendige lys	6-trins manuel gearkasse - VMT6
Uden bageste bøjlestang	Med fodrumslys	Med dieselpartikelfilter
Uden greb - B-stolpe	Med tagmonteret indvendig/kortlys	Udstødningsstandard Trin VI, LNFZ 3
Uden bagageboks på taget	Uden hovedlæselamper bagpå	Startspærre - Start/Stop-System
Uangivet firkanter i bagagerum	Uden tagmonterede blinklys	2.0 EcoBlue B
Uden førstehjælpekasse	Uden reguleringsknapper til forlygter	Uden motoromdrejningshastighedsstyring
Uden bagagerumssikkerhedssæt	Uden programmerbar skærelinje	Marketing-niveau 4
Uden lastregal	Uden batteriafkoblingsrelæ	Med anhængertræk
Indvendige håndtag - 2	Uden kabelføring	

Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/70-15	10 mm	Vinter
Venstre, Bag	Continental	205/70-15	10 mm	Vinter
Højre, Bag	Continental	205/70-15	10 mm	Vinter
Højre, For	Continental	205/70-15	10 mm	Vinter

Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede Nej

Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede Ikke relevant Reservehjul tilstede Ja

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

Præsentationsbilleder



Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Lille folie	Lille folie	Ikke afmonteret	Hours



Sted	Lille folie
Del	Lille folie
Type	Ikke afmonteret

Skader

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Motorhjelm	Hjelm	Ridser	K3
#2	V. bagskærm	Skærm	Mat	K3
#3	H. bagskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#4	H. fordør	Dør	Bule(r)	K3
#5	Tag	Tagplade	Rust plet	K3



1	Sted	Motorhjelm
	Del	Hjelm
	Type	Ridser



1A	Sted	Motorhjelm
	Del	Hjelm
	Type	Ridser



2	Sted	V. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Mat



2A	Sted	V. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Mat



3	Sted	H. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Bule(r)



3A	Sted	H. bagskærm
	Del	Skærm
	Type	Bule(r)



4	Sted	H. fordør
	Del	Dør
	Type	Bule(r)



4A	Sted	H. fordør
	Del	Dør
	Type	Bule(r)



5	Sted	Tag
	Del	Tagplade
	Type	Rust plet

Evt. Mekaniske fejl

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl
