

# TILSTANDSRAPPORT

## Stamdata

Registreringsnummer	CM97034	Stelnummer	VR3EFYHYCKJ726403	Reg. Attest	ikke tilstede
Mærke	PEUGEOT	Model	Partner Van	Version	BlueHDi 100 L2
Karrosseritype		Farve		Reg. dato	12-09-2019
Drivkraft	Diesel	Drivlinje	Front wheel drive	Geartype	Manuel
KM. stand	157035	Antal nøgler	1	Servicebog tilstede	Ja
Instruktionsbog tilstede	Ja				

## Udvendige billeder



## Fabriksudstyr

[translate full list to danish:](#)[fuld liste](#)

## Dæk og mønster

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane	Dæktype
Venstre, For	Continental	205/60-16	04 mm	Helårs
Venstre, Bag	Continental	205/60-16	04 mm	Helårs
Højre, Bag	Continental	205/60-16	04 mm	Helårs
Højre, For	Continental	205/60-16	04 mm	Helårs

## Ekstra hjul

Ekstrahjul tilstede  Nej


Position	Mærke	Dæktype
Ekstrahjul		

## Reservedæk og rep. kit

Rep. kit tilstede  Ikke relevant  Reservehjul tilstede  Nej

Position	Mærke	Størrelse	Slidbane
Reservehjul		/-	

## Præsentationsbilleder



## Mangler / Tilstand

Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	Nøgle	Nøgle	Ikke tilstede	K5

## Skader


Ref	Sted	Del	Type	Handling
#1	V. forskærm	Skærm	Bule(r)	K4
#2	V. bagskærm	Sidevæg	Bule(r)	K4
#3	Bagklap	Lygte, Venstre	Revnet	K5
#4	H. bagdør	Dør	Rids	K4
#5	Tag	Tagplade	Rust plet	K3




1  
 Sted V. forskærm  
 Del Skærm  
 Type Bule(r)




2  
 Sted V. bagskærm  
 Del Sidevæg  
 Type Bule(r)



3  
 Sted Bagklap  
 Del Lygte, Venstre  
 Type Revnet



Sted	H. bagdør
Del	Dør
Type	Rids



Sted	Tag
Del	Tagplade
Type	Rust plet

## Evt. Mekaniske fejl

---

Bemærkninger vedr. mekaniske fejl

---